

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 网络摄像机（半球型）、DH-SH-HDB21P-JY，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。网络摄像机（半球型）、DH-SH-HDB21P-JY 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。网络摄像机（半球型）、DH-SH-HDB21P-JY 的 原材料 在中国境内生产。网络摄像机（半球型）、DH-SH-HDB21P-JY 的 生产组装 在中国境内完成。

2. 半球摄像机支架、DH-PFB300S+PFA101，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。半球摄像机支架、DH-PFB300S+PFA101 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。半球摄像机支架、DH-PFB300S+PFA101 的 原材料 在中国境内生产。半球摄像机支架、DH-PFB300S+PFA101 的 生产组装 在中国境内完成。

3. 网络摄像机（枪型）、DH-SH-HF21P-JY，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。网络摄像机（枪型）、DH-SH-HF21P-JY 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。网络摄像机（枪型）、DH-SH-HF21P-JY 的 原材料 在中国境内生产。网络摄像机（枪型）、DH-SH-HF21P-JY 的 生产组装 在中国境内完成。

4. 摄像机防护罩+支架、DH-PFH610N+DH-PFB605W，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。摄像机防护罩+支架、DH-PFH610N+DH-PFB605W 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。摄像机防护罩+支架、DH-PFH610N+DH-PFB605W 的 原材料 在中国境内生产。摄像机防护罩+支架、DH-PFH610N+DH-PFB605W 的 生产组装 在中国境内完成。

5. 高清镜头、DH-OPT-127F2712D-IR4MP，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。高清镜头、DH-OPT-127F2712D-IR4MP 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。高清镜头、DH-OPT-127F2712D-IR4MP 的 原材料 在中国境内生产。高清镜头、DH-OPT-127F2712D-IR4MP 的 生产组装 在中国境内完成。

6. 补光灯、FY-DLED006A，生产厂为 深圳市跃之燕科技有限公司，厂址为 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区长坑路东六巷 5 号 A 座富佳楼 102。补光灯、FY-DLED006A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。补光灯、FY-DLED006A 的 原材料 在中国境内生产。补光灯、FY-DLED006A 的 生产组装 在中国境内完成。

7. 网络摄像机（高速球）、DH-SH-SD9D20T-HNI，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。网络摄像机（高速球）、DH-SH-SD9D20T-HNI 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。网络摄像机（高速球）、DH-SH-SD9D20T-HNI 的 原材料 在中国境内生产。网络摄像机（高速球）、DH-SH-SD9D20T-HNI 的 生产组装 在中国境内完成。

8. 数字录像设备、DH/DH-SH-NVR9532-H/-A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32 (A1-2)，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。数字录像设备、DH/DH-SH-NVR9532-H/-A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32 (A1-2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。数字录像设备、DH/DH-SH-NVR9532-H/-A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32 (A1-2) 的 原材料 在中国境内生产。数字录像设备、DH/DH-SH-NVR9532-H/-A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32 (A1-2) 的 生产组装 在中国境内完成。

9. 22 寸监控终端、DH-LM22-V200，生产厂为 浙江大华技术股份有限公司，厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。22 寸监控终端、DH-LM22-V200 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。22 寸监控终端、DH-LM22-V200 的 原材料 在中国境内生产。22 寸监控终端、DH-LM22-V200 的 生产组装 在中国境内完成。

10. 8T 监控硬盘、ST8000VN004，生产厂为 希捷国际科技(无锡)有限公司，厂址为 无锡出口加工区 B 区行创二路 2 号。8T 监控硬盘、ST8000VN004 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。8T 监控硬盘、ST8000VN004 的 原材料 在中国境内生产。8T 监控硬盘、ST8000VN004 的 生产组装 在中国境内完成。

11. KVM 切换器、MT-KH4，生产厂为 广州市迈拓维矩电子有限公司，厂址为 广州市天河区石牌西路 8 号。KVM 切换器、MT-KH4 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。KVM 切换器、MT-KH4 的 原材料 在中国境内生产。KVM 切换器、MT-KH4 的 生产组装 在中国境内完成。

12. 千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q，生产厂为 新华三技术有限公司，厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q 的 原材料 在中国境内生产。千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q 的 生产组装 在中国境内完成。

13. 24 口 POE 交换机、H3C S5130S-28S-PWR-HI，生产厂为 新华三技术有限公司，厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。24 口 POE 交换机、H3C S5130S-28S-PWR-HI 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。24 口 POE 交换机、H3C S5130S-28S-PWR-HI 的 原材料 在中国境内生产。24 口 POE 交换机、H3C S5130S-28S-PWR-HI 的 生产组装 在中国境内完成。

14. POE 电源模块、LSPM1AC360，生产厂为 新华三技术有限公司，厂址为 杭州市滨江区长

河路 466 号。POE 电源模块、LSPM1AC360 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。POE 电源模块、LSPM1AC360 的 原材料 在中国境内生产。POE 电源模块、LSPM1AC360 的 生产组装 在中国境内完成。

15. 校园安防一体化集控软件, 生产厂为 上海展鸿电脑软件有限公司, 厂址为 上海市松江区小昆山镇文翔路 5016 号。校园安防一体化集控软件 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。校园安防一体化集控软件 的 原材料 在中国境内生产。校园安防一体化集控软件 的 生产组装 在中国境内完成。

16. 监控电源, 生产厂为 上海好源电子有限公司, 厂址为 上海市金山区金山卫镇松金公路 218 号。监控电源 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。监控电源 的 原材料 在中国境内生产。监控电源 的 生产组装 在中国境内完成。

17. 六类网线、AP-6-01, 生产厂为 上海爱谱华顿电子工业有限公司, 厂址为 上海市浦东新区航头镇沪南路 4888 号。六类网线、AP-6-01 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。六类网线、AP-6-01 的 原材料 在中国境内生产。六类网线、AP-6-01 的 生产组装 在中国境内完成。

18. 电源线(RVV2*1.5)、RVV2*1.5, 生产厂为 上海爱谱华顿电子工业有限公司, 厂址为 上海市浦东新区航头镇沪南路 4888 号。电源线(RVV2*1.5)、RVV2*1.5 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。电源线(RVV2*1.5)、RVV2*1.5 的 原材料 在中国境内生产。电源线(RVV2*1.5)、RVV2*1.5 的 生产组装 在中国境内完成。

19. 监控立杆, 生产厂为 上海闵鹏电子科技有限公司, 厂址为 上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 12 号。监控立杆 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。监控立杆 的 原材料 在中国境内生产。监控立杆 的 生产组装 在中国境内完成。

20. 室外防水箱、SW304, 生产厂为 上海摹鑫电子科技有限公司, 厂址为 上海市宝山区潘泾路 5777 弄 188 号。室外防水箱、SW304 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。室外防水箱、SW304 的 原材料 在中国境内生产。室外防水箱、SW304 的 生产组装 在中国境内完成。

21. 42U 网络机柜、G26642, 生产厂为 图腾电子设备(昆山)有限公司, 厂址为 江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧。42U 网络机柜、G26642 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。42U 网络机柜、G26642 的 原材料 在中国境内生产。42U 网络机柜、G26642 的 生产组装 在中国境内完成。

22. PDU 插座、8 路, 生产厂为 图腾电子设备(昆山)有限公司, 厂址为 江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧。PDU 插座、8 路 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。PDU 插座、8 路的 原材料 在中国境内生产。PDU 插座、8 路 的 生产组装 在中国境内完成。

23. 光电收发器、FC311, 生产厂为 普联技术有限公司, 厂址为 深圳市南山区仙元路 56 号。光电收发器、FC311 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。光电收发器、FC311 的 原材料 在中国境内生产。光电收发器、FC311 的 生产组装 在中国境内完成。

24. 光纤熔接盒、SC/LC 4 口, 生产厂为 宁波兰贝信息科技有限公司, 厂址为 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号。光纤熔接盒、SC/LC 4 口 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。光纤熔接盒、SC/LC 4 口 的 原材料 在中国境内生产。光纤熔接盒、SC/LC 4 口 的 生产组装 在中国境内完成。

25. 4 芯单模光纤、4 芯单模, 生产厂为 宁波兰贝信息科技有限公司, 厂址为 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号。4 芯单模光纤、4 芯单模 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。4 芯单模光纤、4 芯单模 的 原材料 在中国境内生产。4 芯单模光纤、4 芯单模 的 生产组装 在中国境内完成。

26. PVC 线管及配件、 $\Phi 25$, 生产厂为 浙江中财管道科技股份有限公司, 厂址为 浙江省新昌县新昌大道东路 658 号。PVC 线管及配件、 $\Phi 25$ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。PVC 线管及配件、 $\Phi 25$ 的 原材料 在中国境内生产。PVC 线管及配件、 $\Phi 25$ 的 生产组装 在中国境内完成。

27. 前置放大器、RH2811P, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。前置放大器、RH2811P 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。前置放大器、RH2811P 的 原材料 在中国境内生产。前置放大器、RH2811P 的 生产组装 在中国境内完成。

28. 纯后级功放 (1500W)、RH1500DH, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。纯后级功放 (1500W)、RH1500DH 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。纯后级功放 (1500W)、RH1500DH 的 原材料 在中国境内生产。纯后级功放 (1500W)、RH1500DH 的 生产组装 在中国境内完成。

29. 十六路监听器、RH2813AM, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。十六路监听器、RH2813AM 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。十六路监听器、RH2813AM 的 原材料 在中国境内生产。十六路监听器、RH2813AM 的 生产组装 在中国境内完成。

30. 十六路寻呼器、RH2816RT, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。十六路寻呼器、RH2816RT 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。十六路寻呼器、RH2816RT 的 原材料 在中国境内生产。十六路寻呼器、RH2816RT 的 生

产组装 在中国境内完成。

31. 十六路寻呼矩阵、RH2816PT, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。十六路寻呼矩阵、RH2816PT 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。十六路寻呼矩阵、RH2816PT 的 原材料 在中国境内生产。十六路寻呼矩阵、RH2816PT 的 生产组装 在中国境内完成。

32. 报警主机、RH2815E, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。报警主机、RH2815E 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。报警主机、RH2815E 的 原材料 在中国境内生产。报警主机、RH2815E 的 生产组装 在中国境内完成。

33. 16 路电源时序器、RH2828S, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。16 路电源时序器、RH2828S 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。16 路电源时序器、RH2828S 的 原材料 在中国境内生产。16 路电源时序器、RH2828S 的 生产组装 在中国境内完成。

34. CD-MP3 播放器、RH2812CD, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。CD-MP3 播放器、RH2812CD 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。CD-MP3 播放器、RH2812CD 的 原材料 在中国境内生产。CD-MP3 播放器、RH2812CD 的 生产组装 在中国境内完成。

35. 定时播放主机、RH2806M, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。定时播放主机、RH2806M 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。定时播放主机、RH2806M 的 原材料 在中国境内生产。定时播放主机、RH2806M 的 生产组装 在中国境内完成。

36. 一拖二无线手持、T4, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。一拖二无线手持、T4 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。一拖二无线手持、T4 的 原材料 在中国境内生产。一拖二无线手持、T4 的 生产组装 在中国境内完成。

37. 信号放大器、T12, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。信号放大器、T12 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。信号放大器、T12 的 原材料 在中国境内生产。信号放大器、T12 的 生产组装 在中国境内完成。

38. 壁挂扬声器、TG-105W/5, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。壁挂扬声器、TG-105W/5 的中国境内生产的组件成本占比

≥80%。壁挂扬声器、TG-105W/5 的 原材料 在中国境内生产。壁挂扬声器、TG-105W/5 的 生产组装 在中国境内完成。

39. 音控开关 30W、V-5030, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。音控开关 30W、V-5030 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。音控开关 30W、V-5030 的 原材料 在中国境内生产。音控开关 30W、V-5030 的 生产组装 在中国境内完成。

40. 户外扬声器、TG-840, 生产厂为 广州市星鸿德电子科技有限公司, 厂址为 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段 49 号。户外扬声器、TG-840 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。户外扬声器、TG-840 的 原材料 在中国境内生产。户外扬声器、TG-840 的 生产组装 在中国境内完成。

41. 音响线、RVV2*1.5, 生产厂为 上海爱谱华顿电子工业有限公司, 厂址为 上海市浦东新区航头镇沪南路 4888 号。音响线、RVV2*1.5 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。音响线、RVV2*1.5 的 原材料 在中国境内生产。音响线、RVV2*1.5 的 生产组装 在中国境内完成。

42. PVC 线槽、20*10, 生产厂为 浙江中财管道科技股份有限公司, 厂址为 浙江省新昌县新昌大道东路 658 号。PVC 线槽、20*10 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。PVC 线槽、20*10 的 原材料 在中国境内生产。PVC 线槽、20*10 的 生产组装 在中国境内完成。

43. PVC 线管、Φ25, 生产厂为 浙江中财管道科技股份有限公司, 厂址为 浙江省新昌县新昌大道东路 658 号。PVC 线管、Φ25 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。PVC 线管、Φ25 的 原材料 在中国境内生产。PVC 线管、Φ25 的 生产组装 在中国境内完成。

44. 六类网线、AP-6-01, 生产厂为 上海爱谱华顿电子工业有限公司, 厂址为 上海市浦东新区航头镇沪南路 4888 号。六类网线、AP-6-01 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。六类网线、AP-6-01 的 原材料 在中国境内生产。六类网线、AP-6-01 的 生产组装 在中国境内完成。

45. 网络面板、HK-8601-WH, 生产厂为 广讯实业(上海)有限公司, 厂址为 上海市徐汇区冠生园路 231 号。网络面板、HK-8601-WH 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。网络面板、HK-8601-WH 的 原材料 在中国境内生产。网络面板、HK-8601-WH 的 生产组装 在中国境内完成。

46. 24 口千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。24 口千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。24 口千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q 的 原材料 在中国境内生产。24 口千兆交换机、H3C S5135S-24T4X-EI-Q 的 生产组装 在中国境内完成。

47. PDU 插座、8 路, 生产厂为 图腾电子设备(昆山)有限公司, 厂址为 江苏省昆山市玉山

镇环路南侧规二路西侧。PDU 插座、8 路 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。PDU 插座、8 路 的 原材料 在中国境内生产。PDU 插座、8 路 的 生产组装 在中国境内完成。

48. 双口面板、HK-8601-WH，生产厂为 广讯实业（上海）有限公司，厂址为 上海市徐汇区冠生园路 231 号。双口面板、HK-8601-WH 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。双口面板、HK-8601-WH 的 原材料 在中国境内生产。双口面板、HK-8601-WH 的 生产组装 在中国境内完成。

49. 6 类网络模块、HK-SG600，生产厂为 广讯实业（上海）有限公司，厂址为 上海市徐汇区冠生园路 231 号。6 类网络模块、HK-SG600 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。6 类网络模块、HK-SG600 的 原材料 在中国境内生产。6 类网络模块、HK-SG600 的 生产组装 在中国境内完成。

50. 语音模块、DHMK-4，生产厂为 广讯实业（上海）有限公司，厂址为 上海市徐汇区冠生园路 231 号。语音模块、DHMK-4 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。语音模块、DHMK-4 的 原材料 在中国境内生产。语音模块、DHMK-4 的 生产组装 在中国境内完成。

51. 门禁控制器、DS-K2604，生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。门禁控制器、DS-K2604 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。门禁控制器、DS-K2604 的 原材料 在中国境内生产。门禁控制器、DS-K2604 的 生产组装 在中国境内完成。

52. 读卡器、DS-K1102AMK，生产厂为 杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。读卡器、DS-K1102AMK 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。读卡器、DS-K1102AMK 的 原材料 在中国境内生产。读卡器、DS-K1102AMK 的 生产组装 在中国境内完成。

53. 机箱电源、YG-DC12，生产厂为 上海艺歌电子科技有限公司，厂址为 上海市虹口区武昌路 559 号 A 楼 302 室。机箱电源、YG-DC12 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。机箱电源、YG-DC12 的 原材料 在中国境内生产。机箱电源、YG-DC12 的 生产组装 在中国境内完成。

54. 磁力锁、YG-CL02，生产厂为 上海艺歌电子科技有限公司，厂址为 上海市虹口区武昌路 559 号 A 楼 302 室。磁力锁、YG-CL02 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。磁力锁、YG-CL02 的 原材料 在中国境内生产。磁力锁、YG-CL02 的 生产组装 在中国境内完成。

55. 六类网线、AP-6-01，生产厂为 上海爱谱华顿电子工业有限公司，厂址为 上海市浦东新区航头镇沪南路 4888 号。六类网线、AP-6-01 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。六类网线、AP-6-01 的 原材料 在中国境内生产。六类网线、AP-6-01 的 生产组装 在中国境内完成。

56. 无线会议话筒、XU-2700，生产厂为 上海艺歌电子科技有限公司，厂址为 上海市虹口

区武昌路 559 号 A 楼 302 室。无线会议话筒、XU-2700 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线会议话筒、XU-2700 的 原材料 在中国境内生产。无线会议话筒、XU-2700 的 生产组装 在中国境内完成。

57. 无线手持话筒、LX88, 生产厂为 上海艺歌电子科技有限公司, 厂址为 上海市虹口区武昌路 559 号 A 楼 302 室。无线手持话筒、LX88 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线手持话筒、LX88 的 原材料 在中国境内生产。无线手持话筒、LX88 的 生产组装 在中国境内完成。

58. 程控交换机、WS824-N600, 生产厂为 深圳国威赛纳科技有限公司, 厂址为 深圳市龙岗区南湾街道中李朗一区白李路 26 号新中泰南湾产业园 F 栋 1101。程控交换机、WS824-N600 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。程控交换机、WS824-N600 的 原材料 在中国境内生产。程控交换机、WS824-N600 的 生产组装 在中国境内完成。

59. 音箱、LB10-UC06-FL, 生产厂为 艺威大地(上海)电子系统有限公司, 厂址为 上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路 333 号 203 幢 8 楼。音箱、LB10-UC06-FL 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。音箱、LB10-UC06-FL 的 原材料 在中国境内生产。音箱、LB10-UC06-FL 的 生产组装 在中国境内完成。

60. 音量控制器连继电器、LBC1400/10, 生产厂为 艺威大地(上海)电子系统有限公司, 厂址为 上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路 333 号 203 幢 8 楼。音量控制器连继电器、LBC1400/10 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。音量控制器连继电器、LBC1400/10 的 原材料 在中国境内生产。音量控制器连继电器、LBC1400/10 的 生产组装 在中国境内完成。

61. 室外音柱、LA1-UM40E, 生产厂为 艺威大地(上海)电子系统有限公司, 厂址为 上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路 333 号 203 幢 8 楼。室外音柱、LA1-UM40E 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。室外音柱、LA1-UM40E 的 原材料 在中国境内生产。室外音柱、LA1-UM40E 的 生产组装 在中国境内完成。

62. 室外号角、LH1- UC30E, 生产厂为 艺威大地(上海)电子系统有限公司, 厂址为 上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路 333 号 203 幢 8 楼。室外号角、LH1- UC30E 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。室外号角、LH1- UC30E 的 原材料 在中国境内生产。室外号角、LH1- UC30E 的 生产组装 在中国境内完成。

63. 调音台、MG16, 生产厂为 雅马哈电子(苏州)有限公司, 厂址为 江苏省苏州市苏州高新区鹿山路 18 号。调音台、MG16 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。调音台、MG16 的 原材料 在中国境内生产。调音台、MG16 的 生产组装 在中国境内完成。

64. 广播调谐器、TU-80, 生产厂为 东莞市德生通用电器制造有限公司, 厂址为 广东省东

莞市东城街道莞长路东城段 58 号。广播调谐器、TU-80 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。广播调谐器、TU-80 的 原材料 在中国境内生产。广播调谐器、TU-80 的 生产组装 在中国境内完成。

65. 音乐广播控时器、TL-8000A, 生产厂为 上海通利教学仪器厂, 厂址为 上海市浦东新区西营路明珠花苑 58 号综合楼 2 楼。音乐广播控时器、TL-8000A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。音乐广播控时器、TL-8000A 的 原材料 在中国境内生产。音乐广播控时器、TL-8000A 的 生产组装 在中国境内完成。

66. DVD、DV-310, 生产厂为 先锋电子(中国)投资有限公司, 厂址为 上海市闵行区虹梅南路 4999 号 4 号楼底层。DVD、DV-310 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。DVD、DV-310 的 原材料 在中国境内生产。DVD、DV-310 的 生产组装 在中国境内完成。

67. 无线话筒、TL-8T, 生产厂为 上海通利教学仪器厂, 厂址为 上海市浦东新区西营路明珠花苑 58 号综合楼 2 楼。无线话筒、TL-8T 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线话筒、TL-8T 的 原材料 在中国境内生产。无线话筒、TL-8T 的 生产组装 在中国境内完成。

68. 台式话筒、A-730, 生产厂为 上海通利教学仪器厂, 厂址为 上海市浦东新区西营路明珠花苑 58 号综合楼 2 楼。台式话筒、A-730 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。台式话筒、A-730 的 原材料 在中国境内生产。台式话筒、A-730 的 生产组装 在中国境内完成。

69. 十六路监听器、TL-2016, 生产厂为 上海通利教学仪器厂, 厂址为 上海市浦东新区西营路明珠花苑 58 号综合楼 2 楼。十六路监听器、TL-2016 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。十六路监听器、TL-2016 的 原材料 在中国境内生产。十六路监听器、TL-2016 的 生产组装 在中国境内完成。

70. 十六路分区器、TL-4016, 生产厂为 上海通利教学仪器厂, 厂址为 上海市浦东新区西营路明珠花苑 58 号综合楼 2 楼。十六路分区器、TL-4016 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。十六路分区器、TL-4016 的 原材料 在中国境内生产。十六路分区器、TL-4016 的 生产组装 在中国境内完成。

71. 十六路时序电源、TL-3016, 生产厂为 上海通利教学仪器厂, 厂址为 上海市浦东新区西营路明珠花苑 58 号综合楼 2 楼。十六路时序电源、TL-3016 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。十六路时序电源、TL-3016 的 原材料 在中国境内生产。十六路时序电源、TL-3016 的 生产组装 在中国境内完成。

72. 功放、PRM-2P600-CN, 生产厂为 艺威大地(上海)电子系统有限公司, 厂址为 上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路 333 号 203 幢 8 楼。功放、PRM-2P600-CN 的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq 80\%$ 。功放、PRM-2P600-CN 的 原材料 在中国境内生产。功放、PRM-2P600-CN 的 生产组装 在中国境内完成。

73. 机柜、600*600*2000，生产厂为 江苏帝一集团有限公司，厂址为 江苏省扬州市沙头镇三兴东路 35 号。机柜、600*600*2000 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。机柜、600*600*2000 的 原材料 在中国境内生产。机柜、600*600*2000 的 生产组装 在中国境内完成。

74. PDU 电源、GE-E1080，生产厂为 公牛集团股份有限公司，厂址为 浙江省慈溪市观海卫镇工业区。PDU 电源、GE-E1080 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。PDU 电源、GE-E1080 的 原材料 在中国境内生产。PDU 电源、GE-E1080 的 生产组装 在中国境内完成。

75. 音频线、RVVP SN2*0.37，生产厂为 上海新城橡塑电线厂，厂址为 上海市松江区玉佳路 27 号。音频线、RVVP SN2*0.37 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。音频线、RVVP SN2*0.37 的 原材料 在中国境内生产。音频线、RVVP SN2*0.37 的 生产组装 在中国境内完成。

76. 会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd，生产厂为 上海杭宜实业有限公司，厂址为 上海市松江区佘山镇新宅路 401 号 3 幢 5 幢。会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd 的 原材料 在中国境内生产。会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd 的 生产组装 在中国境内完成。

77. 球形摄像机、PTC-325，生产厂为 上海洋铭数码科技有限公司，厂址为 上海市静安区江场路 1228 弄 10 号 601 室。球形摄像机、PTC-325 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。球形摄像机、PTC-325 的 原材料 在中国境内生产。球形摄像机、PTC-325 的 生产组装 在中国境内完成。

78. 球形摄像机控制台、RMC-180，生产厂为 上海洋铭数码科技有限公司，厂址为 上海市静安区江场路 1228 弄 10 号 602 室。球形摄像机控制台、RMC-180 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。球形摄像机控制台、RMC-180 的 原材料 在中国境内生产。球形摄像机控制台、RMC-180 的 生产组装 在中国境内完成。

79. 编码器、SJ-100，生产厂为 上海索钰系统集成有限公司，厂址为 上海市奉贤区金汇镇金星村 452 号 1 幢 1278 室。编码器、SJ-100 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。编码器、SJ-100 的 原材料 在中国境内生产。编码器、SJ-100 的 生产组装 在中国境内完成。

80. 直播主机、KY-L500，生产厂为 上海酷影信息科技有限公司，厂址为 上海奉贤区奉贤镇头桥中路 125 号 1 幢 424 室。直播主机、KY-L500 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。直播主机、KY-L500 的 原材料 在中国境内生产。直播主机、KY-L500 的 生产组装 在中国境内完成。

81. 切换台、SE2600, 生产厂为 上海洋铭数码科技有限公司, 厂址为 上海市静安区江场路 1228 弄 10 号 602 室。切换台、SE2600 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。切换台、SE2600 的 原材料 在中国境内生产。切换台、SE2600 的 生产组装 在中国境内完成。

82. 显示终端、E2425HM, 生产厂为 戴尔(中国)有限公司, 厂址为 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号。显示终端、E2425HM 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。显示终端、E2425HM 的 原材料 在中国境内生产。显示终端、E2425HM 的 生产组装 在中国境内完成。

83. 键鼠套装, 生产厂为 罗技科技(苏州)有限公司, 厂址为 江苏省苏州高新区嵩山路 3 号。键鼠套装的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。键鼠套装的 原材料 在中国境内生产。键鼠套装的 生产组装 在中国境内完成。

84. 便携切换台、HS1400, 生产厂为 上海洋铭数码科技有限公司, 厂址为 上海市静安区江场路 1228 弄 10 号 602 室。便携切换台、HS1400 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。便携切换台、HS1400 的 原材料 在中国境内生产。便携切换台、HS1400 的 生产组装 在中国境内完成。

85. 编码器、SJ-100, 生产厂为 上海索钰系统集成有限公司, 厂址为 上海市奉贤区金汇镇金星村 452 号 1 幢 1278 室。编码器、SJ-100 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。编码器、SJ-100 的 原材料 在中国境内生产。编码器、SJ-100 的 生产组装 在中国境内完成。

86. 录像机、HDR-90, 生产厂为 上海洋铭数码科技有限公司, 厂址为 上海市静安区江场路 1228 弄 10 号 602 室。录像机、HDR-90 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。录像机、HDR-90 的 原材料 在中国境内生产。录像机、HDR-90 的 生产组装 在中国境内完成。

87. 摄像机、Z380, 生产厂为 索尼(中国)有限公司上海分公司, 厂址为 上海市湖滨路 222 号八楼。摄像机、Z380 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。摄像机、Z380 的 原材料 在中国境内生产。摄像机、Z380 的 生产组装 在中国境内完成。

88. 移动三脚架、A601, 生产厂为 上海科挚实业有限公司, 厂址为 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 103 室 J806。移动三脚架、A601 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。移动三脚架、A601 的 原材料 在中国境内生产。移动三脚架、A601 的 生产组装 在中国境内完成。

89. 电池、U70, 生产厂为 索尼(中国)有限公司上海分公司, 厂址为 上海市湖滨路 222 号八楼。电池、U70 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。电池、U70 的 原材料 在中国境内生产。电池、U70 的 生产组装 在中国境内完成。

90. 充电器、U2A, 生产厂为 索尼(中国)有限公司上海分公司, 厂址为 上海市湖滨路 222 号八楼。充电器、U2A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。充电器、U2A 的 原材料 在中国境内生产。充电器、U2A 的 生产组装 在中国境内完成。

91. 无线领夹话筒、WD100BL, 生产厂为 联想(上海)有限公司, 厂址为 上海市长宁区武夷路 656-658 号 2 幢 2 层 2800 室。无线领夹话筒、WD100BL 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线领夹话筒、WD100BL 的 原材料 在中国境内生产。无线领夹话筒、WD100BL 的 生产组装 在中国境内完成。

92. 摄像机高速卡、SF-M256T, 生产厂为 索尼(中国)有限公司上海分公司, 厂址为 上海市湖滨路 222 号八楼。摄像机高速卡、SF-M256T 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。摄像机高速卡、SF-M256T 的 原材料 在中国境内生产。摄像机高速卡、SF-M256T 的 生产组装 在中国境内完成。

93. 移动机柜, 生产厂为 上海酷影信息科技有限公司, 厂址为 上海奉贤区奉贤镇头桥中路 125 号 1 幢 424 室。移动机柜 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。移动机柜 的 原材料 在中国境内生产。移动机柜 的 生产组装 在中国境内完成。

94. PDU 电源、GE-E1080, 生产厂为 公牛集团股份有限公司, 厂址为 浙江省慈溪市观海卫镇工业区。PDU 电源、GE-E1080 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。PDU 电源、GE-E1080 的 原材料 在中国境内生产。PDU 电源、GE-E1080 的 生产组装 在中国境内完成。

95. 广播级图传、PR0500, 生产厂为 上海酷影信息科技有限公司, 厂址为 上海奉贤区奉贤镇头桥中路 125 号 1 幢 424 室。广播级图传、PR0500 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。广播级图传、PR0500 的 原材料 在中国境内生产。广播级图传、PR0500 的 生产组装 在中国境内完成。

96. 图传电池组、F970, 生产厂为 索尼(中国)有限公司上海分公司, 厂址为 上海市湖滨路 222 号八楼。图传电池组、F970 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。图传电池组、F970 的 原材料 在中国境内生产。图传电池组、F970 的 生产组装 在中国境内完成。

97. 充电器, 生产厂为 索尼(中国)有限公司上海分公司, 厂址为 上海市湖滨路 222 号八楼。充电器 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。充电器 的 原材料 在中国境内生产。充电器 的 生产组装 在中国境内完成。

98. 读卡器、MRW-G3, 生产厂为 索尼(中国)有限公司上海分公司, 厂址为 上海市湖滨路 222 号八楼。读卡器、MRW-G3 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。读卡器、MRW-G3 的 原材料 在中国境内生产。读卡器、MRW-G3 的 生产组装 在中国境内完成。

99. 视音频线材, 生产厂为 上海酷影信息科技有限公司, 厂址为 上海奉贤区奉贤镇头桥中路 125 号 1 幢 424 室。视音频线材 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。视音频线材 的 原材料 在中国境内生产。视音频线材 的 生产组装 在中国境内完成。

100. 86 寸教学互动一体机、FH86EA，生产厂为 高创（苏州）电子有限公司，厂址为 江苏省苏州市吴江经济技术开发区大兢路 1088 号。86 寸教学互动一体机、FH86EA 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。86 寸教学互动一体机、FH86EA 的 原材料 在中国境内生产。86 寸教学互动一体机、FH86EA 的 生产组装 在中国境内完成。

101. 互动黑板、YMHL-4L，生产厂为 石家庄远明文教用品有限公司，厂址为 石家庄高新区工业大街与纬四路交叉口西行 150 米路北。互动黑板、YMHL-4L 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。互动黑板、YMHL-4L 的 原材料 在中国境内生产。互动黑板、YMHL-4L 的 生产组装 在中国境内完成。

102. 音箱、SS33B，生产厂为 深圳市得辉达智能科技有限公司，厂址为 深圳市龙华区观澜街道茜坑路 121 号得辉达工业园。音箱、SS33B 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。音箱、SS33B 的 原材料 在中国境内生产。音箱、SS33B 的 生产组装 在中国境内完成。

103. 麦克风、MC05，生产厂为 深圳市得辉达智能科技有限公司，厂址为 深圳市龙华区观澜街道茜坑路 121 号得辉达工业园。麦克风、MC05 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。麦克风、MC05 的 原材料 在中国境内生产。麦克风、MC05 的 生产组装 在中国境内完成。

104. 无线投屏、WT17B，生产厂为 东莞市芯电威电子有限公司，厂址为 东莞市大岭山镇石大路 692 号 2 号楼 201 室。无线投屏、WT17B 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线投屏、WT17B 的 原材料 在中国境内生产。无线投屏、WT17B 的 生产组装 在中国境内完成。

105. 台式展台、SC13A，生产厂为 东莞市芯电威电子有限公司，厂址为 广东省东莞市大岭山镇科技工业园 2 号厂区内 2 号楼。台式展台、SC13A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。台式展台、SC13A 的 原材料 在中国境内生产。台式展台、SC13A 的 生产组装 在中国境内完成。

106. LED 屏终端控制主机、N2420-5G22X00，生产厂为 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区伦教街道顺达路 1 号。LED 屏终端控制主机、N2420-5G22X00 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。LED 屏终端控制主机、N2420-5G22X00 的 原材料 在中国境内生产。LED 屏终端控制主机、N2420-5G22X00 的 生产组装 在中国境内完成。

107. 86 寸教学互动一体机、FH86EA，生产厂为 高创（苏州）电子有限公司，厂址为 江苏省苏州市吴江经济技术开发区大兢路 1088 号。86 寸教学互动一体机、FH86EA 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。86 寸教学互动一体机、FH86EA 的 原材料 在中国境内生产。86 寸教学互动一体机、FH86EA 的 生产组装 在中国境内完成。

108. 75 寸教学互动一体机、FH75EA，生产厂为 高创（苏州）电子有限公司，厂址为 江苏省苏州市吴江经济技术开发区大兢路 1088 号。75 寸教学互动一体机、FH75EA 的中国境内生产

的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。75 寸教学互动一体机、FH75EA 的 原材料 在中国境内生产。75 寸教学互动一体机、FH75EA 的 生产组装 在中国境内完成。

109. 移动支架、ST33, 生产厂为 广州艾格因科技有限公司, 厂址为 广州市黄埔区云埔四路 6 号 2 栋 1102 房 2 栋 1104 房。移动支架、ST33 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。移动支架、ST33 的 原材料 在中国境内生产。移动支架、ST33 的 生产组装 在中国境内完成。

110. 无线控制器、EWP-WX2540H, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。无线控制器、EWP-WX2540H 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线控制器、EWP-WX2540H 的 原材料 在中国境内生产。无线控制器、EWP-WX2540H 的 生产组装 在中国境内完成。

111. 无线授权、LIS-WX-32-BE, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。无线授权、LIS-WX-32-BE 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线授权、LIS-WX-32-BE 的 原材料 在中国境内生产。无线授权、LIS-WX-32-BE 的 生产组装 在中国境内完成。

112. 无线 AP、EWP-WA6320-SI-H20-FIT, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。无线 AP、EWP-WA6320-SI-H20-FIT 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。无线 AP、EWP-WA6320-SI-H20-FIT 的 原材料 在中国境内生产。无线 AP、EWP-WA6320-SI-H20-FIT 的 生产组装 在中国境内完成。

113. 高密型 AP、EWP-WA6338-HI-FIT, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。高密型 AP、EWP-WA6338-HI-FIT 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。高密型 AP、EWP-WA6338-HI-FIT 的 原材料 在中国境内生产。高密型 AP、EWP-WA6338-HI-FIT 的 生产组装 在中国境内完成。

114. 24 口 POE 交换机、S5130S-28S-PWR-EI, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。24 口 POE 交换机、S5130S-28S-PWR-EI 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。24 口 POE 交换机、S5130S-28S-PWR-EI 的 原材料 在中国境内生产。24 口 POE 交换机、S5130S-28S-PWR-EI 的 生产组装 在中国境内完成。

115. 万兆光模块、SFP-XG-SX-MM850-D, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 杭州市滨江区长河路 466 号。万兆光模块、SFP-XG-SX-MM850-D 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。万兆光模块、SFP-XG-SX-MM850-D 的 原材料 在中国境内生产。万兆光模块、SFP-XG-SX-MM850-D 的 生产组装 在中国境内完成。

116. 六类非屏蔽双绞线、CK-MC615-L250, 生产厂为 科罗普斯(上海)通信技术有限公司,

厂址为 上海市闵行区澄建路 351 号 1 号楼。六类非屏蔽双绞线、CK-MC615-L250 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。六类非屏蔽双绞线、CK-MC615-L250 的 原材料 在中国境内生产。六类非屏蔽双绞线、CK-MC615-L250 的 生产组装 在中国境内完成。

117. 24 口六类配线架、KP-NPJ-GS360-1U，生产厂为 科罗普斯（上海）通信技术有限公司，厂址为 上海市闵行区澄建路 351 号 1 号楼。24 口六类配线架、KP-NPJ-GS360-1U 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。24 口六类配线架、KP-NPJ-GS360-1U 的 原材料 在中国境内生产。24 口六类配线架、KP-NPJ-GS360-1U 的 生产组装 在中国境内完成。

118. 3 米六类跳线、JK-GU6-3M，生产厂为 科罗普斯（上海）通信技术有限公司，厂址为 上海市闵行区澄建路 351 号 1 号楼。3 米六类跳线、JK-GU6-3M 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。3 米六类跳线、JK-GU6-3M 的 原材料 在中国境内生产。3 米六类跳线、JK-GU6-3M 的 生产组装 在中国境内完成。

119. 20 路调音台、MG20，生产厂为 雅马哈电子（苏州）有限公司，厂址为 江苏省苏州市苏州高新区鹿山路 18 号。20 路调音台、MG20 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。20 路调音台、MG20 的 原材料 在中国境内生产。20 路调音台、MG20 的 生产组装 在中国境内完成。

120. 10KV 不间断电源、YDC3310-RT，生产厂为 深圳科士达科技股份有限公司，厂址为 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼。10KV 不间断电源、YDC3310-RT 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。10KV 不间断电源、YDC3310-RT 的 原材料 在中国境内生产。10KV 不间断电源、YDC3310-RT 的 生产组装 在中国境内完成。

121. 明装配电箱、PZ30-18，生产厂为 浙江正泰电器股份有限公司，厂址为 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号。明装配电箱、PZ30-18 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。明装配电箱、PZ30-18 的 原材料 在中国境内生产。明装配电箱、PZ30-18 的 生产组装 在中国境内完成。

122. 备份存储、NVR2881-16128B，生产厂为 苏州科达科技股份有限公司，厂址为 江苏省苏州高新区金山路 131 号。备份存储、NVR2881-16128B 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。备份存储、NVR2881-16128B 的 原材料 在中国境内生产。备份存储、NVR2881-16128B 的 生产组装 在中国境内完成。

123. 24 口 POE 交换机、LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC，生产厂为 新华三技术有限公司，厂址为 浙江省杭州市滨江区长河路 466 号。24 口 POE 交换机、LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。24 口 POE 交换机、LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC 的 原材料 在中国境内生产。24 口 POE 交换机、LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC 的 生产组装 在中国境内完成。

124. 理线架、DYCM-1U, 生产厂为 江苏帝一集团有限公司, 厂址为 江苏省扬州市沙头镇三兴东路 35 号。理线架、DYCM-1U 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。理线架、DYCM-1U 的原材料在中国境内生产。理线架、DYCM-1U 的生产组装在中国境内完成。

125. 墙柜、600*600*600, 生产厂为 江苏帝一集团有限公司, 厂址为 江苏省扬州市沙头镇三兴东路 35 号。墙柜、600*600*600 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。墙柜、600*600*600 的原材料在中国境内生产。墙柜、600*600*600 的生产组装在中国境内完成。

126. 机柜、600*800*2000, 生产厂为 江苏帝一集团有限公司, 厂址为 江苏省扬州市沙头镇三兴东路 35 号。机柜、600*800*2000 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。机柜、600*800*2000 的原材料在中国境内生产。机柜、600*800*2000 的生产组装在中国境内完成。

127. 理线架、DYCM-1U, 生产厂为 江苏帝一集团有限公司, 厂址为 江苏省扬州市沙头镇三兴东路 35 号。理线架、DYCM-1U 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。理线架、DYCM-1U 的原材料在中国境内生产。理线架、DYCM-1U 的生产组装在中国境内完成。

128. PDU 电源、GE-E1080, 生产厂为 公牛集团股份有限公司, 厂址为 浙江省慈溪市观海卫镇工业区。PDU 电源、GE-E1080 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。PDU 电源、GE-E1080 的原材料在中国境内生产。PDU 电源、GE-E1080 的生产组装在中国境内完成。

129. 巡考用枪型摄像机、IPC2252, 生产厂为 苏州科达科技股份有限公司, 厂址为 江苏省苏州高新区金山路 131 号。巡考用枪型摄像机、IPC2252 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。巡考用枪型摄像机、IPC2252 的原材料在中国境内生产。巡考用枪型摄像机、IPC2252 的生产组装在中国境内完成。

130. 会议桌、3800*1600*750 (mm)、HY-b38, 生产厂为 上海杭宜实业有限公司, 厂址为 上海市松江区佘山镇新宅路 401 号 3 幢 5 幢。会议桌、3800*1600*750 (mm)、HY-b38 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。会议桌、3800*1600*750 (mm)、HY-b38 的原材料在中国境内生产。会议桌、3800*1600*750 (mm)、HY-b38 的生产组装在中国境内完成。

131. 会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd, 生产厂为 上海杭宜实业有限公司, 厂址为 上海市松江区佘山镇新宅路 401 号 3 幢 5 幢。会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd 的原材料在中国境内生产。会议椅、520*530*880 (mm)、HY-cd 的生产组装在中国境内完成。

132. 讲台、2400*700*900 (mm)、HY-p24, 生产厂为 上海杭宜实业有限公司, 厂址为 上海市松江区佘山镇新宅路 401 号 3 幢 5 幢。讲台、2400*700*900 (mm)、HY-p24 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。讲台、2400*700*900 (mm)、HY-p24 的原材料在中国境内生产。讲

台、2400*700*900（mm）、HY-p24 的生产组装 在中国境内完成。

133. 铁皮橱、900*500*1850（mm）、HY-s8，生产厂为 上海杭宜实业有限公司，厂址为 上海市松江区佘山镇新宅路 401 号 3 幢 5 幢。铁皮橱、900*500*1850（mm）、HY-s8 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。铁皮橱、900*500*1850（mm）、HY-s8 的 原材料 在中国境内生产。铁皮橱、900*500*1850（mm）、HY-s8 的 生产组装 在中国境内完成。

134. 二口饮水机、ES-800G，生产厂为 艾迪卫环保科技（浙江）股份有限公司，厂址为 浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区滨湾路 88 号。二口饮水机、ES-800G 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。二口饮水机、ES-800G 的 原材料 在中国境内生产。二口饮水机、ES-800G 的 生产组装 在中国境内完成。

135. 课桌椅、610*430*升降（mm）、HY-d6，生产厂为 上海杭宜实业有限公司，厂址为 上海市松江区佘山镇新宅路 401 号 3 幢 5 幢。课桌椅、610*430*升降（mm）、HY-d6 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。课桌椅、610*430*升降（mm）、HY-d6 的 原材料 在中国境内生产。课桌椅、610*430*升降（mm）、HY-d6 的 生产组装 在中国境内完成。

136. 电子钢琴、AP-S450BK/黑，生产厂为 卡西欧电子科技（中山）有限公司，厂址为 广东省中山市火炬开发区。电子钢琴、AP-S450BK/黑 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。电子钢琴、AP-S450BK/黑 的 原材料 在中国境内生产。电子钢琴、AP-S450BK/黑 的 生产组装 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海市教育技术装备服务中心有限公司

日期：2026 年 10 月 9 日



1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。