第三章、关于符合本国产品标准的声明函

本公司上海胜观数智科技有限公司郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司上海胜观数智科技有限公司提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（专业立体声功放（规格1）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路398号）。（专业立体声功放（规格1））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（专业立体声功放（规格1））的（功率放大模块、电源变压器）在中国境内生产。（专业立体声功放（规格1））的（SMT电路板贴装、整机装配、老化测试）在中国境内完成。

2.（专业立体声功放（规格2）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路398号）。（专业立体声功放（规格2））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（专业立体声功放（规格2））的（功率放大模块、电源变压器）在中国境内生产。（专业立体声功放（规格2））的（SMT电路板贴装、整机装配、老化测试）在中国境内完成。

3.（专业立体声功放（规格3）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路398号）。（专业立体声功放（规格3））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（专业立体声功放（规格3））的（功率放大模块、电源变压器）在中国境内生产。（专业立体声功放（规格3））的（SMT电路板贴装、整机装配、老化测试）在中国境内完成。

4.（专业立体声功放（规格4）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路398号）。（专业立体声功放（规格4））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（专业立体声功放（规格4））的（功率放大模块、电源变压器）在中国境内生产。（专业立体声功放（规格4））的（SMT电路板贴装、整机装配、老化测试）在中国境内完成。

5.（功放（规格1）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路398号）。（功放（规格1））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（功放（规格1））的（功率放大模块、电源变压器）在中国境

内生产。（功放（规格 1））的（SMT 电路板贴装、整机装配、老化测试）在中国境内完成。

6.（功放（规格 2）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（功放（规格 2））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（功放（规格 2））的（功率放大模块、电源变压器）在中国境内生产。（功放（规格 2））的（SMT 电路板贴装、整机装配、老化测试）在中国境内完成。

7.（音柱），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（音柱）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（音柱）的（扬声器单元、分频器、箱体）在中国境内生产。（音柱）的（箱体装配、单元安装、音质调试）在中国境内完成。

8.（全频音箱（规格 1）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（全频音箱（规格 1））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（全频音箱（规格 1））的（扬声器单元、分频器、箱体）在中国境内生产。（全频音箱（规格 1））的（箱体装配、单元安装、音质调试）在中国境内完成。

9.（全频音箱（规格 2）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（全频音箱（规格 2））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（全频音箱（规格 2））的（扬声器单元、分频器、箱体）在中国境内生产。（全频音箱（规格 2））的（箱体装配、单元安装、音质调试）在中国境内完成。

10.（全频音箱（规格 3）），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（全频音箱（规格 3））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（全频音箱（规格 3））的（扬声器单元、分频器、箱体）在中国境内生产。（全频音箱（规格 3））的（箱体装配、单元安装、音质调试）在中国境内完成。

11.（全频吸顶音箱），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（全频吸顶音箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（全频吸顶音箱）的（扬声器单元、分频器、箱体）在中国境内生产。（全频吸顶音箱）的（箱体装配、单元安装、音质调试）在中国境内完成。

12.（无线手持话筒），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（无线手持话筒）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（无线手持话筒）的（收音咪头、无线收发模块、音频处理芯片）在中国境内生产。（无线手持话筒）的（整机组装、射频测试、老化测试）在中国境内完成。

13.（无线会议麦克风），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（无线会议麦克风）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（无线会议麦克风）的（收音咪头、无线收发模块、音频处理芯片）在中国境内生产。（无线会议麦克风）的（整机组装、射频测试、老化测试）在中国境内完成。

14.（一拖八无线会议），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（一拖八无线会议）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（一拖八无线会议）的（收音咪头、无线收发模块、音频处理芯片）在中国境内生产。（一拖八无线会议）的（整机组装、射频测试、老化测试）在中国境内完成。

15.（无线头戴/领夹麦克风），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（无线头戴/领夹麦克风）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（无线头戴/领夹麦克风）的（收音咪头、无线收发模块、音频处理芯片）在中国境内生产。（无线头戴/领夹麦克风）的（整机组装、射频测试、老化测试）在中国境内完成。

16.（有线主席单元），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（有线主席单元）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（有线主席单元）的（控制主板、音频处理芯片、电源模块）在中国境内生产。（有线主席单元）的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

17.（有线列席单元），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（有线列席单元）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（有线列席单元）的（控制主板、音频处理芯片、电源模块）在中国境内生产。（有线列席单元）的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

18.（数字会议主机），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（数字会议主机）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（数字会议主机）的（控制主板、音频处理芯片、电源模块）在中国境内生产。（数字会议主机）的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

19.（数字反馈抑制器），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（数字反馈抑制器）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（数字反馈抑制器）的（控制主板、音频处理芯片、电源模块）在中国境内生产。（数字反馈抑制器）的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

20.（调音台），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。（调音台）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（调音台）的（控制主板、音频处理芯片、电源模块）在中国境内生产。（调音台）的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

21.（电源控制器），生产厂为（上海声行实业有限公司），厂址为（上海市闵行区景谷路 398 号）。(电源控制器)的中国境内生产的组件成本占比≥(50%)。（电源控制器）的（控制主板、音频处理芯片、电源模块）在中国境内生产。（电源控制器）的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

22.（网络机柜（规格 1）），生产厂为（天津市国玺金属制品有限公司），厂址为（天津市）。（网络机柜（规格 1））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（网络机柜（规格 1））的（冷轧钢板、钣金结构件）在中国境内生产。（网络机柜（规格 1））的（数控冲压、折弯成型、表面喷涂）在中国境内完成。

23.（网络机柜（规格 2）），生产厂为（天津市国玺金属制品有限公司），厂址为（天津市）。（网络机柜（规格 2））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（网络机柜（规格 2））的（冷轧钢板、钣金结构件）在中国境内生产。（网络机柜（规格 2））的（数控冲压、折弯成型、表面喷涂）在中国境内完成。

24.（网络机柜（规格 3）），生产厂为（天津市国玺金属制品有限公司），厂址为（天津市）。（网络机柜（规格 3））的中国境内生产的组件成本占比≥

（50%）。（网络机柜（规格 3））的（冷轧钢板、钣金结构件）在中国境内生产。（网络机柜（规格 3））的（数控冲压、折弯成型、表面喷涂）在中国境内完成。

25.（设备柜），生产厂为（天津市国玺金属制品有限公司），厂址为（天津市）。（设备柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（设备柜）的（冷轧钢板、钣金结构件）在中国境内生产。（设备柜）的（数控冲压、折弯成型、表面喷涂）在中国境内完成。

26.（音频系统跳线），生产厂为（深圳市福源荣达电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明新区公明街道）。（音频系统跳线）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（音频系统跳线）的（线缆、接插件）在中国境内生产。（音频系统跳线）的（线缆加工、端接测试）在中国境内完成。

27.（音频安装布线），生产厂为（深圳市福源荣达电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明新区公明街道）。（音频安装布线）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（音频安装布线）的（线缆、接插件）在中国境内生产。（音频安装布线）的（线缆加工、端接测试）在中国境内完成。

28.（工程布线），生产厂为（深圳市福源荣达电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明新区公明街道）。（工程布线）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（工程布线）的（线缆、接插件）在中国境内生产。（工程布线）的（线缆加工、端接测试）在中国境内完成。

29.（室内小间距 LED 显示屏），生产厂为（深圳巨牛显示技术有限公司），厂址为（深圳市宝安区石岩街道）。（室内小间距 LED 显示屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（室内小间距 LED 显示屏）的（LED 灯珠、驱动 IC、电源模组）在中国境内生产。（室内小间距 LED 显示屏）的（SMT 贴片、模组组装、老化测试）在中国境内完成。

30.（屏体结构），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（屏体结构）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（屏体结构）的（钣金结构件、钢结构框架）在中国境内生产。（屏体结构）的（钣金加工、表面喷涂）在中国境内完成。

31.（控制系统视频处理器（规格 1）），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（控制系统视频处理器（规格 1））的中

国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（控制系统视频处理器（规格 1））的（视频处理芯片、传输接口模块）在中国境内生产。（控制系统视频处理器（规格 1））的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

32.（控制系统视频处理器（规格 2））， 生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（控制系统视频处理器（规格 2））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（控制系统视频处理器（规格 2））的（视频处理芯片、传输接口模块）在中国境内生产。（控制系统视频处理器（规格 2））的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

33.（控制系统视频处理器（规格 3））， 生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（控制系统视频处理器（规格 3））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（控制系统视频处理器（规格 3））的（视频处理芯片、传输接口模块）在中国境内生产。（控制系统视频处理器（规格 3））的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

34.（控制系统视频处理器（规格 4））， 生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（控制系统视频处理器（规格 4））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（控制系统视频处理器（规格 4））的（视频处理芯片、传输接口模块）在中国境内生产。（控制系统视频处理器（规格 4））的（SMT 贴装、整机装配、功能测试）在中国境内完成。

35.（不锈钢包边），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（不锈钢包边）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（不锈钢包边）的（不锈钢板材）在中国境内生产。（不锈钢包边）的（折弯成型、焊接抛光）在中国境内完成。

36.（备用模组、电源、接收卡），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（备用模组、电源、接收卡）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（备用模组、电源、接收卡）的（LED 模组、电源模块、接收卡）在中国境内生产。（备用模组、电源、接收卡）的（性能测试、组装检验）在中国境内完成。

37.（配电柜（规格 1））， 生产厂为（沧州福佑电子设备有限公司），厂址为（河北省沧州市青县农场四分场）。（配电柜（规格 1））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（配电柜（规格 1））的（断路器、柜体钣金、接

线端子）在中国境内生产。（配电柜（规格 1））的（柜体装配、二次接线、通电测试）在中国境内完成。

38.（配电柜（规格 2）），生产厂为（沧州福佑电子设备有限公司），厂址为（河北省沧州市青县农场四分场）。（配电柜（规格 2））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（配电柜（规格 2））的（断路器、柜体钣金、接线端子）在中国境内生产。（配电柜（规格 2））的（柜体装配、二次接线、通电测试）在中国境内完成。

39.（配电柜（规格 3）），生产厂为（沧州福佑电子设备有限公司），厂址为（河北省沧州市青县农场四分场）。（配电柜（规格 3））的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（配电柜（规格 3））的（断路器、柜体钣金、接线端子）在中国境内生产。（配电柜（规格 3））的（柜体装配、二次接线、通电测试）在中国境内完成。

40.（55 寸电子显示屏），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（55 寸电子显示屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（55 寸电子显示屏）的（LED 灯珠、驱动 IC、电源模组）在中国境内生产。（55 寸电子显示屏）的（SMT 贴片、模组组装、老化测试）在中国境内完成。

41.（65 寸电子竖屏），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（65 寸电子竖屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（65 寸电子竖屏）的（LED 灯珠、驱动 IC、电源模组）在中国境内生产。（65 寸电子竖屏）的（SMT 贴片、模组组装、老化测试）在中国境内完成。

42.（55 寸电子竖屏），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（55 寸电子竖屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（55 寸电子竖屏）的（LED 灯珠、驱动 IC、电源模组）在中国境内生产。（55 寸电子竖屏）的（SMT 贴片、模组组装、老化测试）在中国境内完成。

43.（55 寸 VR 四联屏互动设备），生产厂为（上海勉盛电子科技有限公司），厂址为（上海市金山区）。（55 寸 VR 四联屏互动设备）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（55 寸 VR 四联屏互动设备）的（LED 灯珠、驱动 IC、电源模组）在中国境内生产。（55 寸 VR 四联屏互动设备）的（SMT 贴片、模组组装、老化测试）在中国境内完成。

44.（升降电机系统），生产厂为（誉匠），厂址为（江西省）。（升降电机系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（升降电机系统）的（驱动电机、控制器、传动机构）在中国境内生产。（升降电机系统）的（电机装配、整机测试）在中国境内完成。

45.（直播设备、灯光设备、固定设备），生产厂为（莱睿），厂址为（广州市白云区永平街丛云路 815 号）。（直播设备、灯光设备、固定设备）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（直播设备、灯光设备、固定设备）的（LED 灯珠、驱动电源、成像镜头）在中国境内生产。（直播设备、灯光设备、固定设备）的（整灯装配、光电性能测试）在中国境内完成。

46.（地垫），生产厂为（嘉倍禾），厂址为（浙江省）。（地垫）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（地垫）的（PVC 面层、防滑底背）在中国境内生产。（地垫）的（压合成型、裁剪加工）在中国境内完成。

47.（防尘垫），生产厂为（麦菲），厂址为（河北省沧州市沧县高川乡高屯村）。（防尘垫）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（防尘垫）的（PVC 面层、防滑底背）在中国境内生产。（防尘垫）的（压合成型、裁剪加工）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　2026　年 11 月 11 日