17. 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）上海云赛智联信息科技有限公司（供应商名称）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）上海云赛智联信息科技有限公司（供应商名称）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（IP程控电话交换机/OM200G-A-NA-C系列）[1]，生产厂为（上海迅时通信设备有限公司）[2]，厂址为（上海市徐汇区平福路188号1号楼B座5楼）。（IP程控电话交换机/OM200G-A-NA-C系列）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP程控电话交换机/OM200G-A-NA-C系列）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP程控电话交换机/OM200G-A-NA-C系列）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

2.（24口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L24T4S-A-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道2号）。（24口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L24T4S-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（24口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L24T4S-A-V2）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（24口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L24T4S-A-V2）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

3.（48口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L48T4S-A-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道2号）。（48口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L48T4S-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（48口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L48T4S-A-V2）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（48口接入层交换机-弱电系统网/S5735R-L48T4S-A-V2）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

4.（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道2号）。（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

5.（弱电系统网核心交换机/S8700-4）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道2号）。（弱电系统网核心交换机/S8700-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（弱电系统网核心交换机/S8700-4）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（弱电系统网核心交换机/S8700-4）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

6.（24口接入层交换机-弱电系统网（B1层弱电机房用）/S5735R-L24T4S-A-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道2号）。（24口接入层交换机-弱电系统网（B1层弱电机房用）/S5735R-L24T4S-A-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（24口接入层交换机-弱电系统网（B1层弱电机房用）/S5735R-L24T4S-A-V2）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（24口接入层交换机-弱电系统网（B1层弱电机房用）/S5735R-L24T4S-A-V2）的（关键工序）[5]

在中国境内完成。

7.（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（千兆单模光模块/SFP-GE-LX-SM1310）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

8.（8 口远端接入交换机/S5751-L8P2HX-RUA）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（8 口远端接入交换机/S5751-L8P2HX-RUA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 口远端接入交换机/S5751-L8P2HX-RUA）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 口远端接入交换机/S5751-L8P2HX-RUA）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

9.（24 口远端接入交换机/S5751-L24T2X-RUA）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（24 口远端接入交换机/S5751-L24T2X-RUA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（24 口远端接入交换机/S5751-L24T2X-RUA）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（24 口远端接入交换机/S5751-L24T2X-RUA）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

10.（万兆光模块/SFP+-10G-LR-A-BDL）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（万兆光模块/SFP+-10G-LR-A-BDL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（万兆光模块/SFP+-10G-LR-A-BDL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（万兆光模块/SFP+-10G-LR-A-BDL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

11.（无源汇聚模块/HW-PEN-16LC-10KM）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（无源汇聚模块/HW-PEN-16LC-10KM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（无源汇聚模块/HW-PEN-16LC-10KM）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（无源汇聚模块/HW-PEN-16LC-10KM）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

12.（无源汇聚模块机框/HW-PEN-BOX-03）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（无源汇聚模块机框/HW-PEN-BOX-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（无源汇聚模块机框/HW-PEN-BOX-03）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（无源汇聚模块机框/HW-PEN-BOX-03）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

13.（中心交换机/S6730-H6FX4Y2CZ-V2）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（中心交换机/S6730-H6FX4Y2CZ-V2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（中心交换机/S6730-H6FX4Y2CZ-V2）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（中心交换机/S6730-H6FX4Y2CZ-V2）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

14.（堆叠电缆/SFP-25G-CU1M）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（堆叠电缆/SFP-25G-CU1M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（堆叠电缆/SFP-25G-CU1M）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（堆叠电缆/SFP-25G-CU1M）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

15.（中心交换机电源模块/PAC600S12-PB）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松

山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（中心交换机电源模块/PAC600S12-PB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（中心交换机电源模块/PAC600S12-PB）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（中心交换机电源模块/PAC600S12-PB）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

16.（中心交换机光模块/CFP2-160G-LR-CORE）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（中心交换机光模块/CFP2-160G-LR-CORE）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（中心交换机光模块/CFP2-160G-LR-CORE）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（中心交换机光模块/CFP2-160G-LR-CORE）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

17.（核心交换机板卡/HSIC-C04S000）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（核心交换机板卡/HSIC-C04S000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（核心交换机板卡/HSIC-C04S000）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（核心交换机板卡/HSIC-C04S000）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

18.（100G 多模光模块/QSFP28-100G-SR4）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道 2 号）。（100G 多模光模块/QSFP28-100G-SR4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（100G 多模光模块/QSFP28-100G-SR4）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（100G 多模光模块/QSFP28-100G-SR4）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

19.（双口数据面板（含模块）/FGT-86B-2P/FGT-6M-L）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（双口数据面板（含模块）/FGT-86B-2P/FGT-6M-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（双口数据面板（含模块）/FGT-86B-2P/FGT-6M-L）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（双口数据面板（含模块）/FGT-86B-2P/FGT-6M-L）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

20.（单口数据面板（含模块）/FGT-86B-1P/FGT-6M-L）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（单口数据面板（含模块）/FGT-86B-1P/FGT-6M-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（单口数据面板（含模块）/FGT-86B-1P/FGT-6M-L）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（单口数据面板（含模块）/FGT-86B-1P/FGT-6M-L）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

21.（六类非屏蔽 RJ45 接头（水晶头）/FGT-C6-RJ45）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（六类非屏蔽 RJ45 接头（水晶头）/FGT-C6-RJ45）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽 RJ45 接头（水晶头）/FGT-C6-RJ45）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽 RJ45 接头（水晶头）/FGT-C6-RJ45）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

22.（六类非屏蔽低烟无卤跳线/FGT-M6-2MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（六类非屏蔽低烟无卤跳线/FGT-M6-2MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽低烟无卤跳线/FGT-M6-2MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽低烟无卤跳线/FGT-M6-2MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

23.（86 暗盒/86 型）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（86 暗盒/86 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（86 暗盒/86 型）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（86 暗盒/86 型）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

24.（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

25.（光纤熔接/热熔）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（光纤熔接/热熔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（光纤熔接/热熔）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（光纤熔接/热熔）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

26.（明装信息箱/500*400*120）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（明装信息箱/500*400*120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（明装信息箱/500*400*120）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（明装信息箱/500*400*120）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

27.（32U 机柜/FGT6060-A32U）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（32U 机柜/FGT6060-A32U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（32U 机柜/FGT6060-A32U）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（32U 机柜/FGT6060-A32U）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

28.（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

29.（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

30.（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

31.（定向 AP 电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（定向 AP 电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（定向 AP 电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（定向 AP 电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

32.（4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

33.（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

34.（12 口光纤线配架/FGT-LC/SC-J12P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（12 口光纤线配架/FGT-LC/SC-J12P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（12 口光纤线配架/FGT-LC/SC-J12P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（12 口光纤线配架/FGT-LC/SC-J12P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

35.（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

36.（尾纤/FGT-LC-S1MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

37.（光纤熔接/热熔）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（光纤熔接/热熔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（光纤熔接/热熔）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（光纤熔接/热熔）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

38.（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

39.（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

40.（42U 机柜/FGT6080-A42U）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（42U 机柜/FGT6080-A42U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（42U 机柜/FGT6080-A42U）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（42U 机柜/FGT6080-A42U）的（关键工序）

[5] 在中国境内完成。

41.（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

42.（室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

43.（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

44.（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

45.（尾纤/FGT-LC-S1MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

46.（光纤熔接/热熔）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（光纤熔接/热熔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（光纤熔接/热熔）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（光纤熔接/热熔）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

47.（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 单芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS/D）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

48.（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

49.（8 芯 MPO-MPO 类型连接器光跳线/8 芯 MPO-MPO）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（8 芯 MPO-MPO 类型连接器光跳线/8 芯 MPO-MPO）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 芯 MPO-MPO 类型连接器光跳线/8 芯 MPO-MPO）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 芯 MPO-MPO 类型连接器光跳线/8 芯 MPO-MPO）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

50.（24 位六类非屏蔽模块化网络配线架/FGT-24P-6L-K）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（24 位六类非屏蔽模块化网络配线架/FGT-24P-6L-K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（24 位六类非屏蔽模块化网络配线架/FGT-24P-6L-K）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（24 位六类非屏蔽模块化网络配线架/FGT-24P-6L-K）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

51.（理线架/FGT-24P-LX）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（理线架/FGT-24P-LX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（理线架/FGT-24P-LX）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（理线架/FGT-24P-LX）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

52.（六类非屏蔽低烟无卤网络跳线/FGT-M6-0.5MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（六类非屏蔽低烟无卤网络跳线/FGT-M6-0.5MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽低烟无卤网络跳线/FGT-M6-0.5MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽低烟无卤网络跳线/FGT-M6-0.5MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

53.（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（4 位光缆终端盒/FGT-LC/SC-J4P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

54.（光纤熔接/热熔）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（光纤熔接/热熔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（光纤熔接/热熔）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（光纤熔接/热熔）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

55.（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

56.（18U 壁挂机柜/FGT6045-B18U）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（18U 壁挂机柜/FGT6045-B18U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（18U 壁挂机柜/FGT6045-B18U）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（18U 壁挂机柜/FGT6045-B18U）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

57.（12U 壁挂机柜/FGT-6045-B12U）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（12U 壁挂机柜/FGT-6045-B12U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例)[3]。(12U 壁挂机柜/FGT-6045-B12U)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(12U 壁挂机柜/FGT-6045-B12U)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

58.(42U 机柜/FGT-6080-A42U)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(42U 机柜/FGT-6080-A42U)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(42U 机柜/FGT-6080-A42U)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(42U 机柜/FGT-6080-A42U)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

59.(8 位 PDU/FGT-1U16A8P)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(8 位 PDU/FGT-1U16A8P)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(8 位 PDU/FGT-1U16A8P)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(8 位 PDU/FGT-1U16A8P)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

60.(12 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J12P)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(12 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J12P)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(12 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J12P)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(12 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J12P)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

61.(LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

62.(尾纤/FGT-LC-S1MLS)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(尾纤/FGT-LC-S1MLS)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(尾纤/FGT-LC-S1MLS)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(尾纤/FGT-LC-S1MLS)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

63.(光纤熔接/热熔)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(光纤熔接/热熔)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(光纤熔接/热熔)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(光纤熔接/热熔)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

64.(室内 4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(室内 4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(室内 4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(室内 4 芯单模皮线光纤/FGT-GJXH-4B6a/B1)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

65.(室外 4 芯单模光缆/FGT-TW4LOS2)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号)。(室外 4 芯单模光缆/FGT-TW4LOS2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(室外 4 芯单模光缆/FGT-TW4LOS2)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(室外 4 芯单模光缆/FGT-TW4LOS2)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

66.(室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1)[1]，生产厂为(浙江汇海光电有限公司)[2]，厂址为(浙

江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室内 24 芯单模光缆/FGT-S24SLOS2LS/B1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

67.（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（48 口光纤配线架/FGT-LC/SC-J48P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

68.（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双工单模适配器/FGT-LC-22M）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

69.（尾纤/FGT-LC-S1MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（尾纤/FGT-LC-S1MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

70.（光纤熔接/热熔）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（光纤熔接/热熔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（光纤熔接/热熔）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（光纤熔接/热熔）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

71.（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LC/LC 双芯单模跳线/FGT-LCLC-S3MLS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

72.（42U 机柜/FGT6080-A42U）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（42U 机柜/FGT6080-A42U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（42U 机柜/FGT6080-A42U）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（42U 机柜/FGT6080-A42U）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

73.（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 位 PDU/FGT-1U16A8P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

74.（操作终端/280G9E）[1]，生产厂为（惠普（重庆）有限公司）[2]，厂址为（重庆市沙坪坝区西永镇西园一路 22 号）。（操作终端/280G9E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（操作终端/280G9E）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（操作终端/280G9E）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。。（

75.（IP 网络广播系统中控主机（含广播控制软件）/AK-8866L）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有

限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（IP网络广播系统中控主机（含广播控制软件）/AK-8866L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP网络广播系统中控主机（含广播控制软件）/AK-8866L）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP网络广播系统中控主机（含广播控制软件）/AK-8866L）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

76.（数字调谐收音机/AK-3222）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（数字调谐收音机/AK-3222）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（数字调谐收音机/AK-3222）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（数字调谐收音机/AK-3222）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

77.（CD播放器/AK-3212）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（CD播放器/AK-3212）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（CD播放器/AK-3212）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（CD播放器/AK-3212）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

78.（四通道IP网络编码器/AK-8896）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（四通道IP网络编码器/AK-8896）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（四通道IP网络编码器/AK-8896）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（四通道IP网络编码器/AK-8896）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

79.（网络寻呼话筒/AK-8864T）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（网络寻呼话筒/AK-8864T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（网络寻呼话筒/AK-8864T）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（网络寻呼话筒/AK-8864T）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

80.（网络消防采集器/AK-8843）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（网络消防采集器/AK-8843）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（网络消防采集器/AK-8843）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（网络消防采集器/AK-8843）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

81.（IP网络监听音箱/AK-8869）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（IP网络监听音箱/AK-8869）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP网络监听音箱/AK-8869）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP网络监听音箱/AK-8869）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

82.（网络远程控制器/AK-8820）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（网络远程控制器/AK-8820）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（网络远程控制器/AK-8820）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（网络远程控制器/AK-8820）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

83.（调音台/AK-66MH-8）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路56号）。（调音台/AK-66MH-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（调音台

/AK-66MH-8）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（调音台/AK-66MH-8）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

84.（鹅颈话筒/AK-316A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（鹅颈话筒/AK-316A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（鹅颈话筒/AK-316A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（鹅颈话筒/AK-316A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

85.（IP 网络校时服务器/AK-8846）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络校时服务器/AK-8846）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络校时服务器/AK-8846）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络校时服务器/AK-8846）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

86.（顺序电源启动器/AK-BS3665）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

87.（网络寻呼话筒/AK-8864T）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（网络寻呼话筒/AK-8864T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（网络寻呼话筒/AK-8864T）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（网络寻呼话筒/AK-8864T）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

88.（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

89.（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

90.（CD 播放器/AK-3212）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（CD 播放器/AK-3212）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（CD 播放器/AK-3212）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（CD 播放器/AK-3212）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

91.（前置放大器/AK-3012）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（前置放大器/AK-3012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（前置放大器/AK-3012）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（前置放大器/AK-3012）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

92.（IP 网络远程遥控器/AK-8820）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络远程遥控器/AK-8820）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络远程遥控器/AK-8820）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络远程遥控器/AK-8820）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

93.（顺序电源启动器/AK-BS3665）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

94.（IP 网络解码器/AK-8865）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络解码器/AK-8865）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络解码器/AK-8865）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络解码器/AK-8865）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

95.（智能播控主机/AK-8862KA）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（智能播控主机/AK-8862KA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能播控主机/AK-8862KA）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能播控主机/AK-8862KA）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

96.（前置放大器/AK-3012）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（前置放大器/AK-3012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（前置放大器/AK-3012）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（前置放大器/AK-3012）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

97.（鹅颈话筒/AK-316A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（鹅颈话筒/AK-316A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（鹅颈话筒/AK-316A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（鹅颈话筒/AK-316A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

98.（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

99.（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

100.（纯后级功放/AK-50D10）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（纯后级功放/AK-50D10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（纯

后级功放/AK-50D10）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（纯后级功放/AK-50D10）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

101.（备用功放切换机/AK-0422U）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（备用功放切换机/AK-0422U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（备用功放切换机/AK-0422U）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（备用功放切换机/AK-0422U）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

102.（顺序电源启动器/AK-BS3665）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

103.（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

104.（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

105.（顺序电源启动器/AK-BS3665）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

106.（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

107.（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

108.（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

109.（顺序电源启动器/AK-BS3665）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

110.（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

111.（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 180W/AK-88426A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

112.（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

113.（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 480W/AK-88166A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

114.（顺序电源启动器/AK-BS3665）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

115.（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 60W/AK-88546A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

116.（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 120W/AK-88546A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

117.（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 240W/AK-88426A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

118.（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IP 网络功放终端 360W/AK-88316A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

119.（顺序电源启动器/AK-BS3665）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/AK-BS3665）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

120.（壁挂 IP 音箱/AK-8869A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（壁挂 IP 音箱/AK-8869A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（壁挂 IP 音箱/AK-8869A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（壁挂 IP 音箱/AK-8869A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

121.（音量控制器 1/AK-2771）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（音量控制器 1/AK-2771）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音量控制器 1/AK-2771）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音量控制器 1/AK-2771）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

122.（壁挂式扬声器/AK-016S）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（壁挂式扬声器/AK-016S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（壁挂式扬声器/AK-016S）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（壁挂式扬声器/AK-016S）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

123.（音量控制器 2/AK-674C）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（音量控制器 2/AK-674C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音量控制器 2/AK-674C）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音量控制器 2/AK-674C）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

124.（背景音乐防水音柱 1/AK-047A）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（背景音乐防水音柱 1/AK-047A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（背景音乐防水音柱 1/AK-047A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（背景音乐防水音柱 1/AK-047A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

125.（背景音乐防水音柱 2/AK-029）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（背景音乐防水音柱 2/AK-029）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（背景音乐防水音柱 2/AK-029）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（背景音乐防水音柱 2/AK-029）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

126.（广播线缆 1/FGT-WDZB1-RYJS2*1.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（广播线缆 1/FGT-WDZB1-RYJS2*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（广播线缆 1/FGT-WDZB1-RYJS2*1.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（广播线缆 1/FGT-WDZB1-RYJS2*1.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

127.（广播线缆 2/FGT-WDZB1-RYJS2*2.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（广播线缆 2/FGT-WDZB1-RYJS2*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（广播线缆 2/FGT-WDZB1-RYJS2*2.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（广播线缆 2/FGT-WDZB1-RYJS2*2.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

128.（音控旋钮线/FGT-WDZB1-RYY3*0.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（音控旋钮线/FGT-WDZB1-RYY3*0.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音控旋钮线/FGT-WDZB1-RYY3*0.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音控旋钮线/FGT-WDZB1-RYY3*0.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

129.（电梯五方通话线缆/FGT-WDZB1-RYYP6*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（电梯五方通话线缆/FGT-WDZB1-RYYP6*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电梯五方通话线缆/FGT-WDZB1-RYYP6*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电梯五方通话线缆/FGT-WDZB1-RYYP6*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

130.（智能集成数据服务设备(含软件)/Gthub-B）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（智能集成数据服务设备(含软件)/Gthub-B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能集成数据服务设备(含软件)/Gthub-B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能集成数据服务设备(含软件)/Gthub-B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

131.（智能集成应用系统设备（含软件）/ISC6000）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（智能集成应用系统设备（含软件）/ISC6000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能集成应用系统设备（含软件）/ISC6000）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能集成应用系统设备（含软件）/ISC6000）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

132.（智能认证 USB 防插采集装置（有线）/Gato-USB-CLT-2006）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（智能认证 USB 防插采集装置（有线）/Gato-USB-CLT-2006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能认证 USB 防插采集装置（有线）/Gato-USB-CLT-2006）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能认证 USB 防插采集装置（有线）/Gato-USB-CLT-2006）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

133.（智能认证 USB 防拔插设备/Gato-USB-CMS-128）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（智能认证 USB 防拔插设备/Gato-USB-CMS-128）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能认证 USB 防拔插设备/Gato-USB-CMS-128）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能认证 USB 防拔插设备/Gato-USB-CMS-128）的（关键工序）[5] 在中国境内

完成。

134.（人员身份人像数据管理采集设备（物业用）/PVC3000）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（人员身份人像数据管理采集设备（物业用）/PVC3000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（人员身份人像数据管理采集设备（物业用）/PVC3000）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（人员身份人像数据管理采集设备（物业用）/PVC3000）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

135.（组合认证设备/PEC3000）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（组合认证设备/PEC3000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（组合认证设备/PEC3000）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（组合认证设备/PEC3000）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

136.（前端加密设备/GTWAY-A-8）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（前端加密设备/GTWAY-A-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（前端加密设备/GTWAY-A-8）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（前端加密设备/GTWAY-A-8）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

137.（后端解密设备/GTWAY-S-A）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（后端解密设备/GTWAY-S-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（后端解密设备/GTWAY-S-A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（后端解密设备/GTWAY-S-A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

138.（1080P 网络半球摄像机/DS-2CD72E6E-SH）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（1080P 网络半球摄像机/DS-2CD72E6E-SH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（1080P 网络半球摄像机/DS-2CD72E6E-SH）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（1080P 网络半球摄像机/DS-2CD72E6E-SH）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

139.（1080P 电梯专用网络半球摄像机/DS-2CD72DMQ-DT）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（1080P 电梯专用网络半球摄像机/DS-2CD72DMQ-DT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（1080P 电梯专用网络半球摄像机/DS-2CD72DMQ-DT）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（1080P 电梯专用网络半球摄像机/DS-2CD72DMQ-DT）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

140.（室外 1080P 网络枪式摄像机/DS-2CD9205E-SH+DS-1292ZJ-K）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外 1080P 网络枪式摄像机/DS-2CD9205E-SH+DS-1292ZJ-K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室外 1080P 网络枪式摄像机/DS-2CD9205E-SH+DS-1292ZJ-K）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室外 1080P 网络枪式摄像机/DS-2CD9205E-SH+DS-1292ZJ-K）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

141.（室外 1080P 快球/DS-2DF6205-A（上海地标）+DS-1602ZJ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外 1080P 快球/DS-2DF6205-A（上

海地标）+DS-1602ZJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室外 1080P 快球/DS-2DF6205-A（上海地标）+DS-1602ZJ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室外 1080P 快球/DS-2DF6205-A（上海地标）+DS-1602ZJ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

142.（室外 1080P 智能分析摄像机/DS-2CD9205E-SH 支架：DS-1292ZJ-K）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外 1080P 智能分析摄像机/DS-2CD9205E-SH 支架：DS-1292ZJ-K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室外 1080P 智能分析摄像机/DS-2CD9205E-SH 支架：DS-1292ZJ-K）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室外 1080P 智能分析摄像机/DS-2CD9205E-SH 支架：DS-1292ZJ-K）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

143.（室外车牌识别摄像机/DS-2CD94E67-ISH/X+DS-1292ZJ-K）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外车牌识别摄像机/DS-2CD94E67-ISH/X+DS-1292ZJ-K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室外车牌识别摄像机/DS-2CD94E67-ISH/X+DS-1292ZJ-K）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室外车牌识别摄像机/DS-2CD94E67-ISH/X+DS-1292ZJ-K）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

144.（半球摄像机壁装支架/DS-1273ZJ-130-TRL）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（半球摄像机壁装支架/DS-1273ZJ-130-TRL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（半球摄像机壁装支架/DS-1273ZJ-130-TRL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（半球摄像机壁装支架/DS-1273ZJ-130-TRL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

145.（悬挂式支架/DS-1299ZJ）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（悬挂式支架/DS-1299ZJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（悬挂式支架/DS-1299ZJ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（悬挂式支架/DS-1299ZJ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

146.（电梯网桥/DS-3WF0BC-2NT/P）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（电梯网桥/DS-3WF0BC-2NT/P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电梯网桥/DS-3WF0BC-2NT/P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电梯网桥/DS-3WF0BC-2NT/P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

147.（SD 卡/32GClass10）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（SD 卡/32GClass10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（SD 卡/32GClass10）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（SD 卡/32GClass10）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

148.（摄像机电源-室内/DS-2FA12150-IW-B）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（摄像机电源-室内/DS-2FA12150-IW-B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（摄像机电源-室内/DS-2FA12150-IW-B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（摄像机电源-室内/DS-2FA12150-IW-B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

149.（摄像机电源-电梯轿厢内/DS-2FA1220-LL-H）[1]，生产厂为.（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（摄像机电源-电梯轿厢内/DS-2FA1220-LL-H）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（摄像机电源-电梯轿厢内/DS-2FA1220-LL-H）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（摄像机电源-电梯轿厢内/DS-2FA1220-LL-H）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

150.（楼层监控电源箱/400x300x150mm）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（楼层监控电源箱/400x300x150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（楼层监控电源箱/400x300x150mm）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（楼层监控电源箱/400x300x150mm）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

151.（室外弱电机柜/600(W)x1000(H)x450(D)mm）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（室外弱电机柜/600(W)x1000(H)x450(D)mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室外弱电机柜/600(W)x1000(H)x450(D)mm）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室外弱电机柜/600(W)x1000(H)x450(D)mm）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

152.（浪涌保护器/20KA3P+NII 类）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（浪涌保护器/20KA3P+NII 类）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（浪涌保护器/20KA3P+NII 类）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（浪涌保护器/20KA3P+NII 类）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

153.（摄像机组合立杆（含配套地笼）/3.5 米）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（摄像机组合立杆（含配套地笼）/3.5 米）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（摄像机组合立杆（含配套地笼）/3.5 米）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（摄像机组合立杆（含配套地笼）/3.5 米）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

154.（组合立杆挑臂/300mm）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（组合立杆挑臂/300mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（组合立杆挑臂/300mm）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（组合立杆挑臂/300mm）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

155.（补光灯/AC24V,1800lm）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（补光灯/AC24V,1800lm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（补光灯/AC24V,1800lm）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（补光灯/AC24V,1800lm）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

156.（二合一防雷器/电源网络二合一防雷）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（二合一防雷器/电源网络二合一防雷）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（二合一防雷器/电源网络二合一防雷）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（二合一防雷器/电源网络二合一防雷）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

157.（16 路 8 盘位专业型数字录像设备/HIK/DS-SH16FD/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+16-16(A2-2)）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（16 路 8 盘位专业型数字录像设备/HIK/DS-SH16FD/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+16-16(A2-2)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（16 路 8 盘位专业型数字录像设备/HIK/DS-SH16FD/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+16-16(A2-2)）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（16 路 8 盘位专业型数字录像设备/HIK/DS-SH16FD/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0-16-16(A2-2)）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

158.（8TB 硬盘/DS80HKAI-79）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（8TB 硬盘/DS80HKAI-79）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8TB 硬盘/DS80HKAI-79）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8TB 硬盘/DS80HKAI-79）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

159.（LCD 拼接屏/DS-D2046TL-1B/D）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（LCD 拼接屏/DS-D2046TL-1B/D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LCD 拼接屏/DS-D2046TL-1B/D）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LCD 拼接屏/DS-D2046TL-1B/D）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

160.（LCD 拼接屏支架/46/49/55 英寸-壁挂支架）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（LCD 拼接屏支架/46/49/55 英寸-壁挂支架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LCD 拼接屏支架/46/49/55 英寸-壁挂支架）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LCD 拼接屏支架/46/49/55 英寸-壁挂支架）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

161.（视频线/配套）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（视频线/配套）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（视频线/配套）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（视频线/配套）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

162.（解码器 12 路/DS-6A12UD-SHDX）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（解码器 12 路/DS-6A12UD-SHDX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（解码器 12 路/DS-6A12UD-SHDX）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（解码器 12 路/DS-6A12UD-SHDX）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

163.（网络控制键盘/DS-1100K©）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（网络控制键盘/DS-1100K©）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（网络控制键盘/DS-1100K©）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（网络控制键盘/DS-1100K©）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

164.（操作终端/280G9E）[1]，生产厂为（惠普（重庆）有限公司）[2]，厂址为（重庆市沙坪坝区西永镇西园一路 22 号）。（操作终端/280G9E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（操作终端/280G9E）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（操作终端/280G9E）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

165.（安防管理平台一体机（含监控管理软件）/DS-VD22L-CISC-VMS）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（安防管理平台一体机（含监控管理软件）/DS-VD22L-CISC-VMS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（安防管理平台一体机（含监控管理软件）/DS-VD22L-CISC-VMS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（安防管理平台一体机（含监控管理软件）/DS-VD22L-CISC-VMS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

166.（四联操作台/四联定制）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（四联操作台/四联定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（四联操作台/四联定制）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（四联操作台/四联定制）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

167.（单路视频解码器/DS-6A01UD）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（单路视频解码器/DS-6A01UD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（单路视频解码器/DS-6A01UD）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（单路视频解码器/DS-6A01UD）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

168.（55 寸电视机（明厨亮灶）/DS-D5655U4-1V0D）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（55 寸电视机（明厨亮灶）/DS-D5655U4-1V0D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（55 寸电视机（明厨亮灶）/DS-D5655U4-1V0D）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（55 寸电视机（明厨亮灶）/DS-D5655U4-1V0D）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

169.（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

170.（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

171.（摄像机电源输入线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（摄像机电源输入线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（摄像机电源输入线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（摄像机电源输入线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

172.（金属软管/20）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（金属软管/20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（金属软管/20）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（金属软管/20）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

173.（水晶头/FGT-C6-RJ45）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（水晶头/FGT-C6-RJ45）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（水晶头/FGT-C6-RJ45）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（水晶头/FGT-C6-RJ45）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

174.（86 暗盒/86 型）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（86 暗盒/86 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（86 暗盒/86 型）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（86 暗盒/86 型）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

175.（紧急报警按钮/ES3）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（紧急报警按钮/ES3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（紧急报警按钮/ES3）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（紧急报警按钮/ES3）的（关键工序）[5] 在中国境

内完成。

176.（广角被动红外/微波双技术探测器/ID53W）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（广角被动红外/微波双技术探测器/ID53W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（广角被动红外/微波双技术探测器/ID53W）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（广角被动红外/微波双技术探测器/ID53W）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

177.（声光报警器/JD-03）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（声光报警器/JD-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（声光报警器/JD-03）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（声光报警器/JD-03）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

178.（单防区输入输出模块/SF001-1R）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（单防区输入输出模块/SF001-1R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（单防区输入输出模块/SF001-1R）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（单防区输入输出模块/SF001-1R）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

179.（八防区扩展模块/SF001-8）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（八防区扩展模块/SF001-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（八防区扩展模块/SF001-8）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（八防区扩展模块/SF001-8）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

180.（网络转换模块/LDJ121）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（网络转换模块/LDJ121）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（网络转换模块/LDJ121）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（网络转换模块/LDJ121）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

181.（楼层报警设备箱/400x300x150mm）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（楼层报警设备箱/400x300x150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（楼层报警设备箱/400x300x150mm）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（楼层报警设备箱/400x300x150mm）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

182.（楼层报警电源箱/400x300x150mm）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（楼层报警电源箱/400x300x150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（楼层报警电源箱/400x300x150mm）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（楼层报警电源箱/400x300x150mm）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

183.（报警电源/LRS-35-12）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（报警电源/LRS-35-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警电源/LRS-35-12）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警电源/LRS-35-12）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

184.（蓄电池/12V7AH）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（蓄电池/12V7AH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（蓄电池/12V7AH）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（蓄电池/12V7AH）

的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

185.（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

186.（报警键盘/AK023）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（报警键盘/AK023）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警键盘/AK023）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警键盘/AK023）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

187.（操作终端/280G9E）[1]，生产厂为（惠普（重庆）有限公司）[2]，厂址为（重庆市沙坪坝区西永镇西园一路 22 号）。（操作终端/280G9E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（操作终端/280G9E）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（操作终端/280G9E）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

188.（报警打印机/DS-19M00-PR）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（报警打印机/DS-19M00-PR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警打印机/DS-19M00-PR）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警打印机/DS-19M00-PR）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

189.（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

190.（探测器电缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（探测器电缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（探测器电缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（探测器电缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

191.（报警按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（报警按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

192.（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

193.（86 暗盒/86 型）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（86 暗盒/86 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（86 暗盒/86 型）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（86 暗盒/86 型）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

194.（张力控制器/V7）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（张力控制器/V7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（张力控制器/V7）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（张力控制器/V7）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

195.（防雨箱(镀锌喷粉)/FYX-SS-02）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（防雨箱(镀锌喷粉)/FYX-SS-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（防雨箱(镀锌喷粉)/FYX-SS-02）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（防雨箱(镀锌喷粉)/FYX-SS-02）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

196.（高压避雷器/HYW）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（高压避雷器/HYW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（高压避雷器/HYW）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（高压避雷器/HYW）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

197.（防攀爬六线单防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-D04/P）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（防攀爬六线单防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-D04/P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（防攀爬六线单防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-D04/P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（防攀爬六线单防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-D04/P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

198.（防攀爬六线双防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-S04/P）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（防攀爬六线双防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-S04/P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（防攀爬六线双防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-S04/P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（防攀爬六线双防测控杆(内置式)/ZL-KZG6-S04/P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

199.（万向底座(承立杆)/DZ-W-01）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（万向底座(承立杆)/DZ-W-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（万向底座(承立杆)/DZ-W-01）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（万向底座(承立杆)/DZ-W-01）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

200.（六线防攀爬受力杆(内置式)/ZL-SLG6-04/P）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（六线防攀爬受力杆(内置式)/ZL-SLG6-04/P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六线防攀爬受力杆(内置式)/ZL-SLG6-04/P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六线防攀爬受力杆(内置式)/ZL-SLG6-04/P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

201.（受力杆固定件/ZL-GDJ-06）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（受力杆固定件/ZL-GDJ-06）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（受力杆固定件/ZL-GDJ-06）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（受力杆固定件/ZL-GDJ-06）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

202.（张力万向滑轮/ZL-HL-01）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（张力万向滑轮/ZL-HL-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

[3]。（张力万向滑轮/ZL-HL-01）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（张力万向滑轮/ZL-HL-01）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

203.（六线中间支撑杆/ZL-6ZCG-03）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（六线中间支撑杆/ZL-6ZCG-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六线中间支撑杆/ZL-6ZCG-03）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六线中间支撑杆/ZL-6ZCG-03）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

204.（支撑杆固定件/ZL-ZGDJ-03）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（支撑杆固定件/ZL-ZGDJ-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（支撑杆固定件/ZL-ZGDJ-03）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（支撑杆固定件/ZL-ZGDJ-03）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

205.（万向底座/DZ-W-04）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（万向底座/DZ-W-04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（万向底座/DZ-W-04）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（万向底座/DZ-W-04）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

206.（张力自收紧弹簧/ZL-TH-02/S）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（张力自收紧弹簧/ZL-TH-02/S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（张力自收紧弹簧/ZL-TH-02/S）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（张力自收紧弹簧/ZL-TH-02/S）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

207.（张力紧线器/ZL-JXQ-01）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（张力紧线器/ZL-JXQ-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（张力紧线器/ZL-JXQ-01）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（张力紧线器/ZL-JXQ-01）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

208.（张力线/ZL-ZLX-1.2）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（张力线/ZL-ZLX-1.2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（张力线/ZL-ZLX-1.2）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（张力线/ZL-ZLX-1.2）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

209.（张力警示牌/ZL-JSP-01）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（张力警示牌/ZL-JSP-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（张力警示牌/ZL-JSP-01）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（张力警示牌/ZL-JSP-01）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

210.（警灯（室外）/LTE-1101MJ）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（警灯（室外）/LTE-1101MJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（警灯（室外）/LTE-1101MJ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（警灯（室外）/LTE-1101MJ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

211.（防攀爬电源/DC12V1A）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（防攀爬电源/DC12V1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（防攀爬电源/DC12V1A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（防攀爬电源/DC12V1A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

212.（主动红外对射/ABT-60）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（主动红外对射/ABT-60）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（主动红外对射/ABT-60）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（主动红外对射/ABT-60）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

213.（红外对射支架/L 型 30）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（红外对射支架/L 型 30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（红外对射支架/L 型 30）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（红外对射支架/L 型 30）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

214.（单防区地址码模块/AD004-1）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（单防区地址码模块/AD004-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（单防区地址码模块/AD004-1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（单防区地址码模块/AD004-1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

215.（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警主机（含报警软件）/A7-256Bi-C）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

216.（键盘/AK023）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（键盘/AK023）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（键盘/AK023）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（键盘/AK023）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

217.（室内警灯/JD-03）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（室内警灯/JD-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室内警灯/JD-03）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室内警灯/JD-03）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

218.（电子地图/GT-MAP-32）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（电子地图/GT-MAP-32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电子地图/GT-MAP-32）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电子地图/GT-MAP-32）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

219.（接地桩/JDZ-03）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路 389 号 2 幢 A101）。（接地桩/JDZ-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（接地桩/JDZ-03）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（接地桩/JDZ-03）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

220.（接地线/(BV)6mm2）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家

泾路 389 号 2 幢 A101）。（接地线/(BV)6mm2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（接地线/(BV)6mm2）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（接地线/(BV)6mm2）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

221.（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（报警总线/FGT-WDZB1-RYYPS2*1.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

222.（电源线 1/FGT-WDZB1-RYY2*1.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（电源线 1/FGT-WDZB1-RYY2*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源线 1/FGT-WDZB1-RYY2*1.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源线 1/FGT-WDZB1-RYY2*1.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

223.（电源线 2/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（电源线 2/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源线 2/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源线 2/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

224.（四门门禁控制器/DS-K2624(上海地标)）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（四门门禁控制器/DS-K2624(上海地标)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（四门门禁控制器/DS-K2624(上海地标)）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（四门门禁控制器/DS-K2624(上海地标)）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

225.（单门磁力锁/DS-K4H250BSC+DS-K4H250BSC-LZ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（单门磁力锁/DS-K4H250BSC+DS-K4H250BSC-LZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（单门磁力锁/DS-K4H250BSC+DS-K4H250BSC-LZ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（单门磁力锁/DS-K4H250BSC+DS-K4H250BSC-LZ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

226.（双门磁力锁/DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（双门磁力锁/DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（双门磁力锁/DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（双门磁力锁/DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

227.（IC 卡读卡器/DS-K1108AM）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（IC 卡读卡器/DS-K1108AM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（IC 卡读卡器/DS-K1108AM）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（IC 卡读卡器/DS-K1108AM）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

228.（出门按钮/EB29）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州

市滨江区阡陌路 555 号）。（出门按钮/EB29）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（出门按钮/EB29）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（出门按钮/EB29）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

229.（访客登记装置/DS-K5033CW）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（访客登记装置/DS-K5033CW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（访客登记装置/DS-K5033CW）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（访客登记装置/DS-K5033CW）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

230.（5 通道速通门/DS-K3B421S）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（5 通道速通门/DS-K3B421S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（5 通道速通门/DS-K3B421S）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（5 通道速通门/DS-K3B421S）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

231.（人脸识别读卡器（速通门专用）/DS-K1T670M-LPJ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（人脸识别读卡器（速通门专用）/DS-K1T670M-LPJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（人脸识别读卡器（速通门专用）/DS-K1T670M-LPJ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（人脸识别读卡器（速通门专用）/DS-K1T670M-LPJ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

232.（远程遥控器/DS-K7R06）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（远程遥控器/DS-K7R06）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（远程遥控器/DS-K7R06）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（远程遥控器/DS-K7R06）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

233.（双门门禁控制器/DS-K2622(上海地标)）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（双门门禁控制器/DS-K2622(上海地标)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（双门门禁控制器/DS-K2622(上海地标)）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（双门门禁控制器/DS-K2622(上海地标)）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

234.（四路人员尾随智能探测联动设备（后端）/DS-SH04-FWS）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（四路人员尾随智能探测联动设备（后端）/DS-SH04-FWS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（四路人员尾随智能探测联动设备（后端）/DS-SH04-FWS）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（四路人员尾随智能探测联动设备（后端）/DS-SH04-FWS）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

235.（发卡器/DS-K1F100A-D8E）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（发卡器/DS-K1F100A-D8E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（发卡器/DS-K1F100A-D8E）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（发卡器/DS-K1F100A-D8E）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

236.（门禁卡/DS-K7M101）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（门禁卡/DS-K7M101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。

（门禁卡/DS-K7M101）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（门禁卡/DS-K7M101）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

237.（门禁管理主机（含门禁软件）/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（门禁管理主机（含门禁软件）/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（门禁管理主机（含门禁软件）/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（门禁管理主机（含门禁软件）/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

238.（数据管理服务器/DS-VD22L-C）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（数据管理服务器/DS-VD22L-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（数据管理服务器/DS-VD22L-C）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（数据管理服务器/DS-VD22L-C）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

239.（门禁控制器电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路988号）。（门禁控制器电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（门禁控制器电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（门禁控制器电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

240.（速通门电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路988号）。（速通门电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（速通门电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（速通门电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

241.（读卡器控制电缆/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路988号）。（读卡器控制电缆/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（读卡器控制电缆/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（读卡器控制电缆/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

242.（锁控制线缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路988号）。（锁控制线缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（锁控制线缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（锁控制线缆/FGT-WDZB1-RYY4*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

243.（开门按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路988号）。（开门按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（开门按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（开门按钮线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

244.（组合认证设备通讯线/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路988号）。（组合认证设备通讯线/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（组合认证设备通讯线/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）的（关键组

件）[4] 在中国境内生产。（组合认证设备通讯线/FGT-WDZB1-RYYP6*0.75）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

245.（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路988号）。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

246.（86暗盒/86型）[1]，生产厂为（国产）[2]，厂址为（中国）。（86暗盒/86型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（86暗盒/86型）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（86暗盒/86型）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

247.（智能实时电子巡检采集设备（含授权软件、服务APP及211个巡检点）/RTI-3000）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（智能实时电子巡检采集设备（含授权软件、服务APP及211个巡检点）/RTI-3000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能实时电子巡检采集设备（含授权软件、服务APP及211个巡检点）/RTI-3000）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能实时电子巡检采集设备（含授权软件、服务APP及211个巡检点）/RTI-3000）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

248.（智能实时电子巡检数据转发网关/RTI3000-WG）[1]，生产厂为（上海广拓信息技术有限公司）[2]，厂址为（上海市松江区赵家泾路389号2幢A101）。（智能实时电子巡检数据转发网关/RTI3000-WG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能实时电子巡检数据转发网关/RTI3000-WG）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能实时电子巡检数据转发网关/RTI3000-WG）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

249.（直臂道闸/DS-TMG420-(R)(L)(4米八角杆)）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（直臂道闸/DS-TMG420-(R)(L)(4米八角杆)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（直臂道闸/DS-TMG420-(R)(L)(4米八角杆)）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（直臂道闸/DS-TMG420-(R)(L)(4米八角杆)）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

250.（车牌识别一体机/DS-TCG205-E）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（车牌识别一体机/DS-TCG205-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（车牌识别一体机/DS-TCG205-E）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（车牌识别一体机/DS-TCG205-E）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

251.（数字式车辆检测器/DS-TMG022）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（数字式车辆检测器/DS-TMG022）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（数字式车辆检测器/DS-TMG022）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（数字式车辆检测器/DS-TMG022）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

252.（地感线圈/DS-TMG023）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（地感线圈/DS-TMG023）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

[3]。（地感线圈/DS-TMG023）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（地感线圈/DS-TMG023）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

253.（控制终端/DS-TPE300-S(PS)）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（控制终端/DS-TPE300-S(PS)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（控制终端/DS-TPE300-S(PS)）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（控制终端/DS-TPE300-S(PS)）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

254.（停车管理一体机（含停车管理软件）/DS-TPE304-S(PS)）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（停车管理一体机（含停车管理软件）/DS-TPE304-S(PS)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（停车管理一体机（含停车管理软件）/DS-TPE304-S(PS)）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（停车管理一体机（含停车管理软件）/DS-TPE304-S(PS)）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

255.（8 口交换机/DS-3E1510P-S）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 535 号）。（8 口交换机/DS-3E1510P-S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 口交换机/DS-3E1510P-S）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 口交换机/DS-3E1510P-S）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

256.（室外设备箱/DS-ZRA901-GJ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外设备箱/DS-ZRA901-GJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室外设备箱/DS-ZRA901-GJ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室外设备箱/DS-ZRA901-GJ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

257.（消防报警信号线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（消防报警信号线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（消防报警信号线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（消防报警信号线/FGT-WDZB1-RYY2*1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

258.（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽网线/FGT-C6-LLS/B1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

259.（电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）[1]，生产厂为（浙江汇海光电有限公司）[2]，厂址为（浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创智路 988 号）。（电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源线/FGT-WDZB1-RYY3*1.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

260.（RFID 图书标签/XC-TF3008）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（RFID 图书标签/XC-TF3008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（RFID 图书标签/XC-TF3008）的（关键组件）[4] 在中国境内

生产。（RFID 图书标签/XC-TF3008）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

261.（书架标签/XC-TF8621）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（书架标签/XC-TF8621）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（书架标签/XC-TF8621）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（书架标签/XC-TF8621）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

262.（多功能型数据读写设备/XC-BM802）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（多功能型数据读写设备/XC-BM802）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（多功能型数据读写设备/XC-BM802）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（多功能型数据读写设备/XC-BM802）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

263.（馆员工作一体机（含标签转换软件）/XC-BM160-A）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（馆员工作一体机（含标签转换软件）/XC-BM160-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（馆员工作一体机（含标签转换软件）/XC-BM160-A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（馆员工作一体机（含标签转换软件）/XC-BM160-A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

264.（24 小时智能图书漂流柜（含借阅软件）/XC-KL610）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（24 小时智能图书漂流柜（含借阅软件）/XC-KL610）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（24 小时智能图书漂流柜（含借阅软件）/XC-KL610）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（24 小时智能图书漂流柜（含借阅软件）/XC-KL610）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

265.（智能点检系统/XC-BM302-C）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（智能点检系统/XC-BM302-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能点检系统/XC-BM302-C）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能点检系统/XC-BM302-C）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

266.（多媒体图书检索终端（含检索软件）/XC-KL743-A）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（多媒体图书检索终端（含检索软件）/XC-KL743-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（多媒体图书检索终端（含检索软件）/XC-KL743-A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（多媒体图书检索终端（含检索软件）/XC-KL743-A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

267.（RFID 安全门（双通道）/XC-KL252）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（RFID 安全门（双通道）/XC-KL252）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（RFID 安全门（双通道）/XC-KL252）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（RFID 安全门（双通道）/XC-KL252）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

268.（图书消毒柜/TDZN-300B）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（图书消毒柜/TDZN-300B）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（图书消毒柜/TDZN-300B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（图书消毒柜/TDZN-300B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

269.（图书还书箱/XC-BM350）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（图书还书箱/XC-BM350）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（图书还书箱/XC-BM350）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（图书还书箱/XC-BM350）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

270.（智能小组研修互动设备（含软件）/定制）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（智能小组研修互动设备（含软件）/定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能小组研修互动设备（含软件）/定制）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能小组研修互动设备（含软件）/定制）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

271.（图书馆系统应用及数据服务设备（含软件）/V2.0）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（图书馆系统应用及数据服务设备（含软件）/V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（图书馆系统应用及数据服务设备（含软件）/V2.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（图书馆系统应用及数据服务设备（含软件）/V2.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

272.（自助借还设备/XC-BM132 型）[1]，生产厂为（深圳市远望谷信息技术股份有限公司）[2]，厂址为（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5 楼）。（自助借还设备/XC-BM132 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（自助借还设备/XC-BM132 型）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（自助借还设备/XC-BM132 型）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

273.（UPS 主机/HR33020CL）[1]，生产厂为（深圳市英威腾电源有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 501）。（UPS 主机/HR33020CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（UPS 主机/HR33020CL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（UPS 主机/HR33020CL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

274.（UPS 主机/HR33020CL）[1]，生产厂为（深圳市英威腾电源有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 501）。（UPS 主机/HR33020CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（UPS 主机/HR33020CL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（UPS 主机/HR33020CL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

275.（UPS 主机/HT1106XL）[1]，生产厂为（深圳市英威腾电源有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 501）。（UPS 主机/HT1106XL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（UPS 主机/HT1106XL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（UPS 主机/HT1106XL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

276.（UPS 主机/HT1106XL）[1]，生产厂为（深圳市英威腾电源有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 501）。（UPS 主机/HT1106XL）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）[3]。（UPS 主机/HT1106XL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（UPS 主机/HT1106XL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

277.（UPS 主机/HT1103CL）[1]，生产厂为（深圳市英威腾电源有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 501）。（UPS 主机/HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（UPS 主机/HT1103CL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（UPS 主机/HT1103CL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

278.（UPS 主机/HT1103CL）[1]，生产厂为（深圳市英威腾电源有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 501）。（UPS 主机/HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（UPS 主机/HT1103CL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（UPS 主机/HT1103CL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

279.（10KVAUPS 主机/HT1110XL）[1]，生产厂为（深圳市英威腾电源有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 501）。（10KVAUPS 主机/HT1110XL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（10KVAUPS 主机/HT1110XL）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（10KVAUPS 主机/HT1110XL）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

280.（功放/AM-1200）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（功放/AM-1200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（功放/AM-1200）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（功放/AM-1200）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

281.（AI 全景高清摄像机/AX-C22DUHA/V1.0）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（AI 全景高清摄像机/AX-C22DUHA/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（AI 全景高清摄像机/AX-C22DUHA/V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（AI 全景高清摄像机/AX-C22DUHA/V1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

282.（AI 特写高清摄像机/AX-C30DUHA/V1.0）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（AI 特写高清摄像机/AX-C30DUHA/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（AI 特写高清摄像机/AX-C30DUHA/V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（AI 特写高清摄像机/AX-C30DUHA/V1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

283.（吊装指向麦克风/AX-DM828）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（吊装指向麦克风/AX-DM828）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（吊装指向麦克风/AX-DM828）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（吊装指向麦克风/AX-DM828）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

284.（音箱/CS-305）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（音箱/CS-305）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音箱/CS-305）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音箱/CS-305）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

285.（导播控制台/DCP-1000）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（导播控制台/DCP-1000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

[3]。（导播控制台/DCP-1000）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（导播控制台/DCP-1000）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

286. （无线话筒/GTS-968）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（无线话筒/GTS-968）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（无线话筒/GTS-968）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（无线话筒/GTS-968）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

287. （音频处理器/IAM-GA60/V1.0）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（音频处理器/IAM-GA60/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音频处理器/IAM-GA60/V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音频处理器/IAM-GA60/V1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

288. （电源控制器/RY-8+）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（电源控制器/RY-8+）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源控制器/RY-8+）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源控制器/RY-8+）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

289. （壁挂式触控面板/TP-10M2）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（壁挂式触控面板/TP-10M2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（壁挂式触控面板/TP-10M2）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（壁挂式触控面板/TP-10M2）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

290. （智能跟踪处理软件/V1.0）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（智能跟踪处理软件/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能跟踪处理软件/V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能跟踪处理软件/V1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

291. （智能课堂行为分析软件/V1.0）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（智能课堂行为分析软件/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能课堂行为分析软件/V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能课堂行为分析软件/V1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

292. （智能语音分析软件/V1.0）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（智能语音分析软件/V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能语音分析软件/V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能语音分析软件/V1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

293. （高清录播主机（含应用软件）/ZQ-A6H Pro+V1.0）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（高清录播主机（含应用软件）/ZQ-A6H Pro+V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（高清录播主机（含应用软件）/ZQ-A6H Pro+V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（高清录播主机（含应用软件）/ZQ-A6H Pro+V1.0）的（关键工序）[5]

在中国境内完成。

294. （高清录播主机（包含录播流媒体处理软件）/ZQ-A7H Pro）[1]，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（高清录播主机（包含录播流媒体处理软件）/ZQ-A7H Pro）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（高清录播主机（包含录播流媒体处理软件）/ZQ-A7H Pro）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（高清录播主机（包含录播流媒体处理软件）/ZQ-A7H Pro）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

295. （防水线阵列音箱/LA-2100KW）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（防水线阵列音箱/LA-2100KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（防水线阵列音箱/LA-2100KW）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（防水线阵列音箱/LA-2100KW）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

296. （线阵列音箱/LA-2800）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（线阵列音箱/LA-2800）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（线阵列音箱/LA-2800）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（线阵列音箱/LA-2800）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

297. （监听音箱/T-260H）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（监听音箱/T-260H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（监听音箱/T-260H）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（监听音箱/T-260H）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

298. （专业有源监听音箱/T-260H）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（专业有源监听音箱/T-260H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（专业有源监听音箱/T-260H）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（专业有源监听音箱/T-260H）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

299. （一拖二无线话筒（手持）/T-592UH）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（一拖二无线话筒（手持）/T-592UH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（一拖二无线话筒（手持）/T-592UH）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（一拖二无线话筒（手持）/T-592UH）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

300. （一拖二无线话筒（头戴）/T-592US）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（一拖二无线话筒（头戴）/T-592US）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（一拖二无线话筒（头戴）/T-592US）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（一拖二无线话筒（头戴）/T-592US）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

301. （天线放大器/T-59TB）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（天线放大器/T-59TB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（天线放大器/T-59TB）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（天线放大器/T-59TB）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

302. （天线放大器（户外防水）/T-59TB）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（天线放大器（户外防水）/T-59TB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（天线放大器（户外防水）/T-59TB）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（天线放大器（户外防水）/T-59TB）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

303. （定阻功放/TC-21000）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（定阻功放/TC-21000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（定阻功放/TC-21000）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（定阻功放/TC-21000）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

304. （定阻功放/TC-2200B）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（定阻功放/TC-2200B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（定阻功放/TC-2200B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（定阻功放/TC-2200B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

305. （定阻功放/TC-2350B）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（定阻功放/TC-2350B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（定阻功放/TC-2350B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（定阻功放/TC-2350B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成

306. （定阻功放/TC-2700B）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（定阻功放/TC-2700B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（定阻功放/TC-2700B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（定阻功放/TC-2700B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

307. （5G 无线会议主机/TS-0300M）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（5G 无线会议主机/TS-0300M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（5G 无线会议主机/TS-0300M）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（5G 无线会议主机/TS-0300M）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

308. （线性声柱 1/TS-1203C）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（线性声柱 1/TS-1203C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（线性声柱 1/TS-1203C）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（线性声柱 1/TS-1203C）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

309. （全频吸顶音箱/TS-208R）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（全频吸顶音箱/TS-208R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（全频吸顶音箱/TS-208R）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（全频吸顶音箱/TS-208R）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

310. （16 路数字调音台/TS-20DM-8）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（16 路数字调音台/TS-20DM-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例)[3]。(16 路数字调音台/TS-20DM-8)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(16 路数字调音台/TS-20DM-8)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

311. (12 路数字调音台/TS-20DM-8)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(12 路数字调音台/TS-20DM-8)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(12 路数字调音台/TS-20DM-8)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(12 路数字调音台/TS-20DM-8)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

312. (数字调音台/TS-20DM-8)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(数字调音台/TS-20DM-8)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(数字调音台/TS-20DM-8)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(数字调音台/TS-20DM-8)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

313. (全自动数字反馈抑制器/TS-224DZ)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(全自动数字反馈抑制器/TS-224DZ)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(全自动数字反馈抑制器/TS-224DZ)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(全自动数字反馈抑制器/TS-224DZ)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

314. (演讲话筒/TS-302DM)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(演讲话筒/TS-302DM)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(演讲话筒/TS-302DM)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(演讲话筒/TS-302DM)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

315. (台式话筒/TS-311MD)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(台式话筒/TS-311MD)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(台式话筒/TS-311MD)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(台式话筒/TS-311MD)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

316. (线性声柱 2/TS-603C)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(线性声柱 2/TS-603C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(线性声柱 2/TS-603C)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(线性声柱 2/TS-603C)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

317. (线性声柱/TS-803C)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(线性声柱/TS-803C)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(线性声柱/TS-803C)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(线性声柱/TS-803C)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

318. (电源控制器/TS-820D)[1]，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)[2]，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(电源控制器/TS-820D)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(电源控制器/TS-820D)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(电源控制器/TS-820D)的(关键工序)[5] 在中国境内完成。

319. （顺序电源启动器/TS-820D）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/TS-820D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/TS-820D）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/TS-820D）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

320. （顺序电源启动器/TS-830D）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（顺序电源启动器/TS-830D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（顺序电源启动器/TS-830D）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（顺序电源启动器/TS-830D）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

321. （智能多媒体管控主机（含集中控制软件）/TS-9100N）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（智能多媒体管控主机（含集中控制软件）/TS-9100N）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能多媒体管控主机（含集中控制软件）/TS-9100N）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能多媒体管控主机（含集中控制软件）/TS-9100N）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

322. （8 路强电控制器/TS-9101）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（8 路强电控制器/TS-9101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 路强电控制器/TS-9101）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 路强电控制器/TS-9101）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

323. （HDMI 矩阵带音频/TS-9408UHM）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（HDMI 矩阵带音频/TS-9408UHM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（HDMI 矩阵带音频/TS-9408UHM）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（HDMI 矩阵带音频/TS-9408UHM）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

324. （16*16 音频处理器/TS-AI1616）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（16*16 音频处理器/TS-AI1616）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（16*16 音频处理器/TS-AI1616）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（16*16 音频处理器/TS-AI1616）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

325. （8*8 音频处理器/TS-AI880）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（8*8 音频处理器/TS-AI880）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8*8 音频处理器/TS-AI880）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8*8 音频处理器/TS-AI880）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

326. （8 路智能数字混音器/TS-D1604）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（8 路智能数字混音器/TS-D1604）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 路智能数字混音器/TS-D1604）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 路智能数字混音器/TS-D1604）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

327. （5G 无线会议信号基站/TS-W116）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广

州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（5G 无线会议信号基站/TS-W116）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（5G 无线会议信号基站/TS-W116）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（5G 无线会议信号基站/TS-W116）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

328. （10 路充电器/TS-W180Q）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（10 路充电器/TS-W180Q）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（10 路充电器/TS-W180Q）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（10 路充电器/TS-W180Q）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

329. （5G 无线会议主席单元/TS-W301D）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（5G 无线会议主席单元/TS-W301D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（5G 无线会议主席单元/TS-W301D）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（5G 无线会议主席单元/TS-W301D）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

330. （5G 无线会议代表单元/TS-W301DA）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（5G 无线会议代表单元/TS-W301DA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（5G 无线会议代表单元/TS-W301DA）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（5G 无线会议代表单元/TS-W301DA）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

331. （线性声柱/TW-12）[1]，生产厂为（广东保伦电子股份有限公司）[2]，厂址为（广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）。（线性声柱/TW-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（线性声柱/TW-12）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（线性声柱/TW-12）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

332. （86 寸智慧会议平板（含 PC 模块）/PG86DK）[1]，生产厂为（广州视源睿创电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区枫塱一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库）。（86 寸智慧会议平板（含 PC 模块）/PG86DK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（86 寸智慧会议平板（含 PC 模块）/PG86DK）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（86 寸智慧会议平板（含 PC 模块）/PG86DK）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

333. （智能笔/SP30）[1]，生产厂为（广州视源睿创电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区枫塱一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库）。（智能笔/SP30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能笔/SP30）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能笔/SP30）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

334. （移动推车/ST33）[1]，生产厂为（广州视源睿创电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区枫塱一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库）。（移动推车/ST33）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（移动推车/ST33）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（移动推车/ST33）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

335. （投屏器/WT17）[1]，生产厂为（广州视源睿创电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市黄埔区枫塱一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库）。（投屏器/WT17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（投屏器/WT17）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（投屏器/WT17）的（关键工序）[5] 在中国境

内完成。

336. （DMX 专业控制台/DMX-1024）[1]，生产厂为（广州万锐照明设备有限公司）[2]，厂址为（广州市花都区炭步镇民主村大田一队 17 号之二（自编）003）。（DMX 专业控制台/DMX-1024）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（DMX 专业控制台/DMX-1024）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（DMX 专业控制台/DMX-1024）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

337. （信号放大器/DMX-8）[1]，生产厂为（广州万锐照明设备有限公司）[2]，厂址为（广州市花都区炭步镇民主村大田一队 17 号之二（自编）003）。（信号放大器/DMX-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（信号放大器/DMX-8）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（信号放大器/DMX-8）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

338. （电源直通箱/L-12）[1]，生产厂为（广州万锐照明设备有限公司）[2]，厂址为（广州市花都区炭步镇民主村大田一队 17 号之二（自编）003）。（电源直通箱/L-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源直通箱/L-12）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源直通箱/L-12）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

339. （COB 帕灯/LC-200C）[1]，生产厂为（广州万锐照明设备有限公司）[2]，厂址为（广州市花都区炭步镇民主村大田一队 17 号之二（自编）003）。（COB 帕灯/LC-200C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（COB 帕灯/LC-200C）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（COB 帕灯/LC-200C）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

340. （LED 平板灯/SJL-600）[1]，生产厂为（广州万锐照明设备有限公司）[2]，厂址为（广州市花都区炭步镇民主村大田一队 17 号之二（自编）003）。（LED 平板灯/SJL-600）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LED 平板灯/SJL-600）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LED 平板灯/SJL-600）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

341. （六类非屏蔽网线/AP-6）[1]，生产厂为（上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司）[2]，厂址为（上海市浦东新区沪南路 4888 号（航头镇））。（六类非屏蔽网线/AP-6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（六类非屏蔽网线/AP-6）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（六类非屏蔽网线/AP-6）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

342. （55 英寸电视/55BG22）[1]，生产厂为（深圳创维-RGB 电子有限公司石岩工厂）[2]，厂址为（深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维科技工业园）。（55 英寸电视/55BG22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（55 英寸电视/55BG22）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（55 英寸电视/55BG22）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

343. （操作终端/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（操作终端/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（操作终端/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（操作终端/DS-AXF142P-W10HN/I5/22）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

344. （拼控器输入板/DS-C33S-02DPI/4K）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（拼控器输入板/DS-C33S-02DPI/4K）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（拼控器输入板/DS-C33S-02DPI/4K）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（拼控器输入板/DS-C33S-02DPI/4K）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

345. （拼控器输出板/DS-C33S-04HO）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（拼控器输出板/DS-C33S-04HO）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（拼控器输出板/DS-C33S-04HO）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（拼控器输出板/DS-C33S-04HO）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

346. （集中式拼控器/DS-C33S-S6）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（集中式拼控器/DS-C33S-S6）的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)[3]。(集中式拼控器/DS-C33S-S6)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(集中式拼控器/DS-C33S-S6)的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

347. （室内 P2.5 显示屏（含控制系统）/DS-D4025CW-LPJ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室内 P2.5 显示屏（含控制系统）/DS-D4025CW-LPJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室内 P2.5 显示屏（含控制系统）/DS-D4025CW-LPJ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。(室内 P2.5 显示屏(含控制系统)/DS-D4025CW-LPJ)的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

348. （室内 P2 显示屏（含控制系统）/DS-D4112CA-LPJ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(室内 P2 显示屏(含控制系统)/DS-D4112CA-LPJ)的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室内 P2 显示屏（含控制系统）/DS-D4112CA-LPJ）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（室内 P2 显示屏（含控制系统）/DS-D4112CA-LPJ）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

349. （室内 P1.25 显示屏（含控制系统）/DS-D4112CA-LPJ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室内 P1.25 显示屏（含控制系统）/DS-D4112CA-LPJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室内 P1.25 显示屏（含控制系统）/DS-D4112CA-LPJ)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(室内 P1.25 显示屏(含控制系统)/DS-D4112CA-LPJ)的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

350. （室外 P3.076 显示屏（含控制系统）/DS-D4330CA-LPJ）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外 P3.076 显示屏（含控制系统）/DS-D4330CA-LPJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（室外 P3.076 显示屏（含控制系统）/DS-D4330CA-LPJ)的(关键组件)[4] 在中国境内生产。(室外 P3.076 显示屏(含控制系统)/DS-D4330CA-LPJ)的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

351. （异步一发送卡/DS-DT60B-01HI20NO/U）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（异步一发送卡/DS-DT60B-01HI20NO/U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（异步一发送卡/DS-DT60B-01HI20NO/U）的（关键组件）[4] 在中国境

内生产。（异步一发送卡/DS-DT60B-01HI20NO/U）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

352. （二合一拼控卡/DS-DT60V-03HDI12NO/U）[1]，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（二合一拼控卡/DS-DT60V-03HDI12NO/U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（二合一拼控卡/DS-DT60V-03HDI12NO/U）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（二合一拼控卡/DS-DT60V-03HDI12NO/U）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

353. （导播显示器/TE24-30）[1]，生产厂为（联想信息产品(深圳)有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区新湖街道楼村社区荔都路联想创新科技园 1 号厂房 2、3、4 层）。（导播显示器/TE24-30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（导播显示器/TE24-30）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（导播显示器/TE24-30）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

354. （教学管理平台主机（含教学平台软件）/ThinkStation PX）[1]，生产厂为（联想信息产品(深圳)有限公司）[2]，厂址为（深圳市光明区新湖街道楼村社区荔都路联想创新科技园 1 号厂房 2、3、4 层）。（教学管理平台主机（含教学平台软件）/ThinkStation PX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（教学管理平台主机（含教学平台软件）/ThinkStation PX）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（教学管理平台主机（含教学平台软件）/ThinkStation PX）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

355. （电源线/WDZB1-RYY3*1.5）[1]，生产厂为（上海起帆电缆股份有限公司）[2]，厂址为（上海市金山区张堰镇振康路 238 号）。（电源线/WDZB1-RYY3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（电源线/WDZB1-RYY3*1.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（电源线/WDZB1-RYY3*1.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

356. （大屏电源线/WDZB1-RYY3*2.5）[1]，生产厂为（上海起帆电缆股份有限公司）[2]，厂址为（上海市金山区张堰镇振康路 238 号）。（大屏电源线/WDZB1-RYY3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（大屏电源线/WDZB1-RYY3*2.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（大屏电源线/WDZB1-RYY3*2.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

357. （LED 大屏预留电源线/WDZB1-RYY3*2.5）[1]，生产厂为（上海起帆电缆股份有限公司）[2]，厂址为（上海市金山区张堰镇振康路 238 号）。（LED 大屏预留电源线/WDZB1-RYY3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（LED 大屏预留电源线/WDZB1-RYY3*2.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（LED 大屏预留电源线/WDZB1-RYY3*2.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

358. （HDMI 成品跳线 1/QS8118S）[1]，生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司）[2]，厂址为（广东省惠州市博罗龙桥大道秋叶原工业园）。（HDMI 成品跳线 1/QS8118S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（HDMI 成品跳线 1/QS8118S）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（HDMI 成品跳线 1/QS8118S）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

359. （HDMI 成品跳线/QS8150A）[1]，生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司）[2]，厂址为（广东省惠州市博罗龙桥大道秋叶原工业园）。（HDMI 成品跳线/QS8150A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（HDMI 成品跳线/QS8150A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（HDMI 成品跳线/QS8150A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

360. （HDMI 成品光纤跳线/QS8511）[1]，生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司）[2]，厂址为（广东省惠州市博罗龙桥大道秋叶原工业园）。（HDMI 成品光纤跳线/QS8511）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（HDMI 成品光纤跳线/QS8511）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（HDMI 成品光纤跳线/QS8511）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

361. （天线馈线/SYV-50-5-1）[1]，生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司）[2]，厂址为（广东省惠州市博罗龙桥大道秋叶原工业园）。（天线馈线/SYV-50-5-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（天线馈线/SYV-50-5-1）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（天线馈线/SYV-50-5-1）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

362. （8 口交换机/RG-ES210GDS-P-E）[1]，生产厂为（锐捷网络创新数字工厂）[2]，厂址为（福建省福州市仓山区石仓路 9 号）。（8 口交换机/RG-ES210GDS-P-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（8 口交换机/RG-ES210GDS-P-E）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（8 口交换机/RG-ES210GDS-P-E）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

363. （话筒线/120 编织）[1]，生产厂为（江苏天诚智能集团）[2]，厂址为（江苏省扬州市广陵区沙头镇沙头镇施沙路 2 号）。（话筒线/120 编织）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（话筒线/120 编织）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（话筒线/120 编织）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

364. （2x100 芯金银线/189 支金银线）[1]，生产厂为（江苏天诚智能集团）[2]，厂址为（江苏省扬州市广陵区沙头镇沙头镇施沙路 2 号）。（2x100 芯金银线/189 支金银线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（2x100 芯金银线/189 支金银线）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（2x100 芯金银线/189 支金银线）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

365. （音响线/GYX2*2.5）[1]，生产厂为（江苏天诚智能集团）[2]，厂址为（江苏省扬州市广陵区沙头镇沙头镇施沙路 4 号）。（音响线/GYX2*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音响线/GYX2*2.5）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音响线/GYX2*2.5）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

366. （阵列麦克风/AC21M）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（阵列麦克风/AC21M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（阵列麦克风/AC21M）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（阵列麦克风/AC21M）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

367. （音频处理器/AC31）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（音频处理器/AC31）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音频处理器/AC31）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音频处理器/AC31）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

368. （无线话筒/AC52A）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（无线话筒/AC52A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（无线话筒/AC52A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（无线话筒/AC52A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

369. （互动屏（包含 PC 模块）/FH86EA）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（互动屏（包含 PC 模块）/FH86EA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）[3]。（互动屏（包含 PC 模块）/FH86EA）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（互动屏（包含 PC 模块）/FH86EA）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

370. （有线实物展台/SC13A）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（有线实物展台/SC13A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（有线实物展台/SC13A）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（有线实物展台/SC13A）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

371. （音箱/SS30B）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（音箱/SS30B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音箱/SS30B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（音箱/SS30B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

372. （互动录播主机/SV32P）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（互动录播主机/SV32P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（互动录播主机/SV32P）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（互动录播主机/SV32P）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

373. （智能中控讲台（包含触控屏）/TSP02+TSD07Y）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（智能中控讲台（包含触控屏）/TSP02+TSD07Y）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能中控讲台（包含触控屏）/TSP02+TSD07Y）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（智能中控讲台（包含触控屏）/TSP02+TSD07Y）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

374. （学生定位辅助摄像机/VC11S）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（学生定位辅助摄像机/VC11S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（学生定位辅助摄像机/VC11S）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（学生定位辅助摄像机/VC11S）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

375. （4K 教师摄像机/VC11T）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（4K 教师摄像机/VC11T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（4K 教师摄像机/VC11T）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（4K 教师摄像机/VC11T）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

376. （机械云台摄像机/VC33）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（机械云台摄像机/VC33）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（机械云台摄像机/VC33）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（机械云台摄像机/VC33）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

377. （无线投屏/WT17B）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（无线投屏/WT17B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（无线投屏/WT17B）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（无线投屏/WT17B）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

378. （课堂反馈管理平台/课堂智能分析系统 V3.0）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（课堂反馈管理平台/课堂智能分析系统 V3.0）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）[3]。（课堂反馈管理平台/课堂智能分析系统 V3.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（课堂反馈管理平台/课堂智能分析系统 V3.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

379. （可视化集中控制平台/希沃魔方 V1.0）[1]，生产厂为（苏州乐轩科技有限公司）[2]，厂址为（苏州高新区马运路 278 号）。（可视化集中控制平台/希沃魔方 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（可视化集中控制平台/希沃魔方 V1.0）的（关键组件）[4] 在中国境内生产。（可视化集中控制平台/希沃魔方 V1.0）的（关键工序）[5] 在中国境内完成。

本公司（单位）上海云赛智联信息科技有限公司（供应商名称）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海云赛智联信息科技有限公司

日期：2026 年 09 月 09 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上，如供应商未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标供应商提供的本声明函将随中标结果同时公告。