

12.6 公章 关于符合本国产品标准的声明函

股份

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. (温湿度传感器)，生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司)，厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(温湿度传感器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (90%)。(温湿度传感器)的(温湿度传感探头、信号处理电路板、主控芯片)在中国境内生产。(温湿度传感器)的(SMT 贴片焊接、元器件装配、校准标定、固件烧录、功能调试、出厂检测)在中国境内完成。

2. (不定位漏水控制器含感应绳)，生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司)，厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(不定位漏水控制器含感应绳)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (95%)。(不定位漏水控制器含感应绳)的(检测主板、漏水感应线、信号模块)在中国境内生产。(不定位漏水控制器含感应绳)的(装配加工、烧录调试、浸水模拟检测)在中国境内完成。

3. (烟雾传感器)，生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司)，厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(烟雾传感器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 85%。(烟雾传感器)的(烟感探测单元、主控板、信号输出模块)在中国境内生产。(烟雾传感器)的(装配焊接、固件烧录、烟雾模拟调试检测)在中国境内完成。

4. (声光报警器)，生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司)，厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(声光报警器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 85%。(声光报警器)的(主控电路板、警示灯组、发声单元、电源模块)在中国境内生产。(声光报警器)的(电路板焊接组装、元器件装配、声光性能调试、整机功能检测)在中国境内完成。



5. (电池监控管理系统), 生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司), 厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(电池监控管理系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 35\%$ 。(电池监控管理系统)的(主扫采集板、电池采集模块、通讯模块、电源模块)在中国境内生产。(电池监控管理系统)的(电路板焊接组装、元器件装配、采集校准、通讯调试、整机检测)在中国境内完成。

6. (一体化监控主机), 生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司)厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(一体化监控主机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 90\%$ 。(一体化监控主机)的(工业主控主板、I/O 采集模块、通讯模块、电源模块)在中国境内生产。(一体化监控主机)(电路板焊接组装、元器件装配、系统调试、整机功能检测)在中国境内完成。

7. (本地监控系统基础软件), 生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司), 厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(本地监控系统基础软件)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(本地监控系统基础软件的(系统核心调度模块、数据采集解析组件、设备通讯适配组件、本地数据存储组件、人机交互管理组件)在中国境内生产。(本地监控系统基础软件)的(软件代码编译封装、功能模块集成适配、系统联调测试、稳定性压力测试、本地化适配优化)在中国境内完成。

8. (4G 短信模块), 生产厂为(启控电子科技(上海)有限公司), 厂址为(上海市松江区高技路 205 号 9 号楼 1101 室)。(4G 短信模块)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 85\%$ 。(4G 短信模块)的(4G 通信基带芯片、短信处理控板、射频信号模块、电源稳压模块、SIM 卡读写单元)在中国境内生产。(4G 短信模块)的(电路板贴片焊接、射频信号调试、短信协议配置、全网通功能测试、整机稳定性检测)在中国境内完成。

9. (内网核心交换机 H3C S7506X-G)生产厂为(嘉兴东信电子有限公司)厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040 号 A 栋)。(内网核心交换机 H3CS7506X-G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq (80\%)$ 。(内网核心交换机 H3CS7506X-G)的(CPU 芯片、WiFi 基带

中国电信股份有限公司上海分公司



芯片、系统 IOS) 在中国境内生产。(内网核心交换机 H3CS7506X-G) 的(研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。

10. (外网服务器汇聚交换机 H3C S7506X-G) 生产厂为(嘉兴东信电子有限公司)2, 厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040 号 A 栋)。(外网服务器汇聚交换机 H3C S7506X-G) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq (80\%)$ (外网服务器汇聚交换机 H3CS7506X-G) 的(CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS)4 在中国境内生产。(外网服务器汇聚交换机 H3C S7506X-G) 的(研发、测试、生产、组装、检验)5 在中国境内完成。

11. (无线服务器汇聚交换机 H3CS7503X-G)1, 生产厂为(嘉兴东信电子有限公司)2, 厂址为(浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040 号 A 栋)。(无线服务器汇聚交换机 H3C S7503X-G) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq (80\%)$ 3。(无线服务器汇聚交换机 H3CS7503X-G) 的(CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS)4 在中国境内生产。(无线服务器汇聚交换机 H3C S7503X-G) 的(研发、测试、生产、组装、检验)5 在中国境内完成。

12. (S5735-L48T4XE-A-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(S5735-L48T4XE-A-V2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq (80\%)$ 。(S5735-L48T4XE-A-V2) 的(关键组件 CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS) 在中国境内生产。(S5735-L48T4XE-A-V2) 的(研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。

13. (S6730-S48X6Q-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(S6730-S48X6Q-V2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq (80\%)$ 。(S6730-S48X6Q-V2) 的(CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS) 在中国境 S48X6Q-V2) 的(研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。

14. (S6730-H48X6CZ-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(S6730-H48) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq (80\%)$ 。(S6730-H48X6CZ-V2) 的(CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS) 在中国境内生产完成。



15. (S8730-H48X6CZ-V2) 的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。
(AC6508), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。
(AC6508)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%); (AC6508)的(关键组件 CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS)在中国境内生产。(AC6508)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

16. (6776-26HD), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(6776-26HD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(6776-26HD)的(关键组件 CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS)在中国境内生产。(6776-26HD)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

17. (S5735R-S48P4X-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(S5735R-S48P4X-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(S5735R-S48P4X-V2)的(关键组件 CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS)在中国境内生产。(S5735R-S48P4X-V2)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

18. (S5735R-S24P4X-V2), 生产厂为(华为技术有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(S5735R-S24P4X-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(S5735R-S24P4X-V2)的(关键组件 CPU 芯片、WiFi 基带芯片、系统 IOS)在中国境内生产。(S5735R-S24P4X-V2)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

19. (希沃台式电脑 D0830 系列), 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司), 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(台式电脑 D0830 系列)的中国境内生产的组件成本占比 $>$ (80%)。(希沃台式电脑 D0830 系列)的(主板、内存、电源、CPU、显卡、机箱)在中国境内生产。(希沃台式电脑 D0830 系列)的(组装生产)在中国境内完成。

20. (希沃显示器), 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司), 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(希沃显示器)的中国境内生产的组件成本占比 $>$ (80%)。(希沃显



示器)的(液晶屏、主板、外壳、电源)在中国境内生产。(希沃显示器)的(组装生产)在中国境内完成。

21. 智会屏 EG55PN5 系列, 生产厂为(广州视臻信息科技有限公司), 厂址为(广州经济技术开发区科珠路 192 号 6 楼)。(智会屏 EG55PN5 系列)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(智会屏 EG55PN5 系列)的(主控芯片 SOC、显示屏模组、背光模组)等关键组件均在中国境内生产。(智会屏 EG55PN5 系列)的(SMT 贴片、显示屏贴合、整机组装等关键工艺)均在中国境内完成。

22. (4K 医用多功能显示屏), 生产厂为(南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为(南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(4K 医用多功能显示屏)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(4K 医用多功能显示屏)的(主控芯片 SOC、显示屏模组、背光模组)在中国境内生产。(4K 医用多功能显示屏)的(SMT 贴片、显示屏贴合、整机组装等关键工艺)在中国境内完成。

23. (4K 医用术野显示屏), 生产厂为(深圳市远卓医疗科技有限公司), 厂址为(深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源六路 59 号大富科技研发中心 1603)。(4K 医用术野显示屏)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(4K 医用术野显示屏)的(主控芯片 SOC、显示屏模组、背光模组)在中国境内生产。(4K 医用术野显示屏)的(SMT 贴片、显示屏贴合、整机组装等关键工艺)在中国境内完成。

24. (高清全景摄像机), 生产厂为(南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为(南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(高清全景摄像机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(高清全景摄像机)的(关键组件镜片, 机壳, 胶卷)在中国境内生产。(高清全景摄像机)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

25. (高清术野摄像机), 生产厂为(南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为(南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(高清术野摄像机)的中国境内生产的组件成本占



比 $\geq$ (80%)。(高清术野摄像机)的(关键组件镜片,机壳,胶卷)在中国境内生产。(高清术野摄像机)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

26. (语音对讲系统),生产厂为(深圳市大疆创新科技有限公司),厂址为(深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路53号大疆天空之城T2大堂)。(语音对讲系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(语音对讲系统)的(主板、外壳、电源)在中国境内生产。(语音对讲系统)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

27. (全高清手术一体化集成控制终端),生产厂为(南京恒新天朗电子科技有限公司),厂址为(南京市玄武区玄武大道699-27号7幢103室)。(全高清手术一体化集成控制终端)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(全高清手术一体化集成控制终端)的(主板、外壳、电源)在中国境内生产。(全高清手术一体化集成控制终端)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

28. (全高清手术中央集中控制系统),生产厂为(南京恒新天朗电子科技有限公司),厂址为(南京市玄武区玄武大道699-27号7幢103室)。(全高清手术中央集中控制系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(全高清手术中央集中控制系统)的(主板、外壳、电源)在中国境内生产。(全高清手术中央集中控制系统)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

29. (多功能触控一体机),生产厂为(南京恒新天朗电子科技有限公司),厂址为(南京市玄武区玄武大道699-27号7幢103室)。(多功能触控一体机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(多功能触控一体机)的(主板、外壳、电源)在中国境内生产。(多功能触控一体机)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

30. (HDMI 光纤信号延长器),生产厂为(南京恒新天朗电子科技有限公司),厂址为(南京市玄武区玄武大道699-27号7幢103室)。(HDMI 光纤信号延长器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(HDMI 光纤信号延长器)的(主板、外壳、电源)在中国境内生产。(HDMI 光纤信号延长器)的(研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。



31. (同轴双悬臂), 生产厂为 (南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为 (南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(同轴双悬臂) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(同轴双悬臂) 的 (主板、外壳、电源) 在中国境内生产。(同轴双悬臂) 的 (研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。

32. (智能耗材管理柜), 生产厂为 (南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为 (南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(智能耗材管理柜) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(智能耗材管理柜) 的 (主板、外壳、电源) 在中国境内生产。(智能耗材管理柜) 的 (研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。

33. (数字化手术室终端应用子系统), 生产厂为 (南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为 (南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(数字化手术室终端应用子系统) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(数字化手术室终端应用子系统) 的 (主板、外壳、电源) 在中国境内生产。(数字化手术室终端应用子系统) 的 (研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。

34. (数字化手术室基础服务子系统), 生产厂为 (南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为 (南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(数字化手术室基础服务子系统) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(数字化手术室基础服务子系统) 的 (主板、外壳、电源) 在中国境内生产。(数字化手术室基础服务子系统) 的 (研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。

35. (手术远程指导及观摩子系统), 生产厂为 (南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为 (南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(手术远程指导及观摩子系统) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(手术远程指导及观摩子系统) 的 (主板、外壳、电源) 在中国境内生产。(手术远程指导及观摩子系统) 的 (研发、测试、生产、组装、检验) 在中国境内完成。



36. (患者手术档案管理子系统), 生产厂为 (南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为 (南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(患者手术档案管理子系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(患者手术档案管理子系统)的 (主板、外壳、电源)在中国境内生产。(患者手术档案管理子系统)的 (研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。

37. (数字化手术室中央监控子系统), 生产厂为 (南京恒新天朗电子科技有限公司), 厂址为 (南京市玄武区玄武大道 699-27 号 7 幢 103 室)。(数字化手术室中央监控子系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (80%)。(数字化手术室中央监控子系统)的 (主板、外壳、电源)在中国境内生产。(数字化手术室中央监控子系统)的 (研发、测试、生产、组装、检验)在中国境内完成。本公司 (单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司 (单位) 名称 (盖章): 中国电信股份有限公司上海分公司

日期: 2026 年 9 月 27 日



12.7 公章 股份 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及 相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）为本项目（上海市第七人民医院大修配套信息化开办项目）/包件 1 提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国电信股份有限公司上海分公司

日期：2026 年 9 月 27 日

说明：

- 1、全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品；
- 2、产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

