

十五、 投标方认为需加以说明的其他内容

1. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 设计实训图形工作站（ThinkStation P3 Tower Gen2），生产厂为联想（北京）有限公司，厂址为北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6。设计实训图形工作站（联想 ThinkStation P3 Tower Gen2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。设计实训图形工作站（联想 ThinkStation P3 Tower Gen2）的（关键组件）4 在中国境内生产。设计实训图形工作站（联想 ThinkStation P3 Tower Gen2）的（关键工序）在中国境内完成。

2. 智慧黑板（希沃 BH86EA），生产厂为广州视睿电子科技有限公司，厂址为广东省广州市黄埔区神舟路246号。智慧黑板（希沃 BH86EA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。智慧黑板（希沃 BH86EA）的（关键组件）在中国境内生产。智慧黑板（希沃 BH86EA）的（关键工序）在中国境内完成。

3. 智慧讲台（希沃 TSD07Y+TSP02），生产厂为广州视睿电子科技有限公司，厂址为广东省广州市黄埔区神舟路246号。智慧讲台（希沃 TSD07Y+TSP02）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。智慧讲台（希沃 TSD07Y+TSP02）的（关键组件）在中国境内生产。智慧讲台（希沃 TSD07Y+TSP02）的（关键工序）在中国境内完成。

4. 线阵列音柱（台电 HCL-1090B_B），生产厂为深圳市台电实业有限公司，厂址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场B栋601-602。线阵列音柱（台电 HCL-1090B_B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。线阵列音柱（台电 HCL-1090B_B）的（关键组件）在中国境内生产。线阵列音柱（台电 HCL-1090B_B）的（关键工序）在中国境内完成。

5. 红外无线主机（台电 TES-5600MAU/50），生产厂为深圳市台电实业有限公司，厂址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 B 栋 601-602。红外无线主机（台电 TES-5600MAU/50）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。红外无线主机（台电 TES-5600MAU/50）的（关键组件）在中国境内生产。红外无线主机（台电 TES-5600MAU/50）的（关键工序）在中国境内完成。

6. 红外接收器（台电 TES-5600RN/30），生产厂为深圳市台电实业有限公司，厂址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 B 栋 601-602。红外接收器（台电 TES-5600RN/30）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。红外接收器（台电 TES-5600RN/30）的（关键组件）在中国境内生产。红外接收器（台电 TES-5600RN/30）的（关键工序）在中国境内完成。

7. 红外无线麦克风（台电 TES-5604N_W），生产厂为深圳市台电实业有限公司，厂址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 B 栋 601-602。红外无线麦克风（台电 TES-5604N_W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。红外无线麦克风（台电 TES-5604N_W）的（关键组件）在中国境内生产。红外无线麦克风（台电 TES-5604N_W）的（关键工序）在中国境内完成。

8. 充电底座（台电 TES-5600CSL），生产厂为深圳市台电实业有限公司，厂址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 B 栋 601-602。充电底座（台电 TES-5600CSL）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。充电底座（台电 TES-5600CSL）的（关键组件）在中国境内生产。充电底座（台电 TES-5600CSL）的（关键工序）在中国境内完成。

9. 阵列麦主机（台电 TES-5676M），生产厂为深圳市台电实业有限公司，厂址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 B 栋 601-602。阵列麦主机（台电 TES-5676M）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。阵列麦主机（台电 TES-5676M）的（关键组件）在中国境内生产。阵列麦主机（台电 TES-5676M）的（关键工序）在中国境内完成。

10. 阵列麦克风（台电 TES-5676），生产厂为深圳市台电实业有限公司，

厂址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4060 号香年广场 B 栋 601-602。阵列麦克风(台电 TES-5676)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。阵列麦克风(台电 TES-5676)的(关键组件)在中国境内生产。阵列麦克风(台电 TES-5676)的(关键工序)在中国境内完成。

11. 中控主机 (INSAISYS EMCP A8S), 生产厂为上海衡南智能科技有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼。中控主机(INSAISYS EMCP A8S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。中控主机 (INSAISYS EMCP A8S) 的(关键组件)在中国境内生产。中控主机 (INSAISYS EMCP A8S) 的(关键工序)在中国境内完成。

12. 中控控制终端 (INSAISYS TPANEL 3C02V7), 生产厂为上海衡南智能科技有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼。中控控制终端 (INSAISYS TPANEL 3C02V7) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。中控控制终端 (INSAISYS TPANEL 3C02V7) 的(关键组件)在中国境内生产。中控控制终端 (INSAISYS TPANEL 3C02V7) 的(关键工序)在中国境内完成。

13. 灯光控制器 (INSAISYS LC B400+LC A240), 生产厂为上海衡南智能科技有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼。灯光控制器 (INSAISYS LC B400+LC A240) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。灯光控制器 (INSAISYS LC B400+LC A240) 的(关键组件)在中国境内生产。灯光控制器 (INSAISYS LC B400+LC A240) 的(关键工序)在中国境内完成。

14. 智能 PDU (INSAISYS PDU 080B), 生产厂为上海衡南智能科技有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼。智能 PDU(INSAISYS PDU 080B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。智能 PDU (INSAISYS PDU 080B) 的(关键组件)在中国境内生产。智能 PDU (INSAISYS PDU 080B) 的(关键工序)在中国境内完成。

15. 录播主机 (希沃 SV32), 生产厂为广州视睿电子科技有限公司, 厂址为广东省广州市黄埔区神舟路 246 号。录播主机 (希沃 SV32) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。录播主机 (希沃 SV32) 的(关键组件)

在中国境内生产。录播主机（希沃 SV32）的（关键工序）在中国境内完成。

16. 教师摄像机（希沃 VC13T），生产厂为广州视睿电子科技有限公司，厂址为广东省广州市黄埔区神舟路 246 号。教师摄像机（希沃 VC13T）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。教师摄像机（希沃 VC13T）的（关键组件）在中国境内生产。教师摄像机（希沃 VC13T）的（关键工序）在中国境内完成。

17. 学生摄像机（希沃 VC13S），生产厂为广州视睿电子科技有限公司，厂址为广东省广州市黄埔区神舟路 246 号。学生摄像机（希沃 VC13S）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。学生摄像机（希沃 VC13S）的（关键组件）在中国境内生产。学生摄像机（希沃 VC13S）的（关键工序）在中国境内完成。

18. 阵列麦克风（希沃 AC21M），生产厂为广州视睿电子科技有限公司，厂址为广东省广州市黄埔区神舟路 246 号。阵列麦克风（希沃 AC21M）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。阵列麦克风（希沃 AC21M）的（关键组件）在中国境内生产。阵列麦克风（希沃 AC21M）的（关键工序）在中国境内完成。

19. 网络交换机-智慧教室教学系统专用（华为坤灵 S310S-8T2X），生产厂为华为技术有限公司，厂址为广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。网络交换机-智慧教室教学系统专用（华为坤灵 S310S-8T2X）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络交换机-智慧教室教学系统专用（华为坤灵 S310S-8T2X）的（关键组件）在中国境内生产。网络交换机-智慧教室教学系统专用（华为坤灵 S310S-8T2X）的（关键工序）在中国境内完成。

20. 无线 AP（华为坤灵 AP673E），生产厂为华为技术有限公司，厂址为广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。无线 AP（华为坤灵 AP673E）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。无线 AP（华为坤灵 AP673E）的（关键组件）在中国境内生产。无线 AP（华为坤灵 AP673E）的（关键工序）在中国境内完成。

21. 线缆辅材（天诚-定制），生产厂为江苏天诚智能集团有限公司，厂址为江苏省扬州市广陵区沙头镇施沙路 2 号。线缆辅材（天诚-定制）的中国

境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。线缆辅材（天诚-定制）的（关键组件）在中国境内生产。线缆辅材（天诚-定制）的（关键工序）在中国境内完成。

22. 网络交换机-全屋联网用（华为 S5735-L48T4X-A1），生产厂为华为技术有限公司，厂址为广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。网络交换机-全屋联网用（华为 S5735-L48T4X-A1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络交换机-全屋联网用（华为 S5735-L48T4X-A1）的（关键组件）在中国境内生产。网络交换机-全屋联网用（华为 S5735-L48T4X-A1）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海青云美职数字科技有限公司

日期：2026年10月20日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。