五、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>(国办发[2025]34 号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.（教师半球摄像机 / SG2503），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（教师半球摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师半球摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（教师半球摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（巡考半球摄像机 / SG2203），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（巡考半球摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（巡考半球摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（巡考半球摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（电源适配器 / 2A 电源适配器），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（电源适配器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（考场拾音器 / SMF0302），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（考场拾音器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（考场拾音器）的（关键组件）在中国境内生产。（考场拾音器）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（网课终端 / ARK3420），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（网课终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网课终端）的（关键组件）在中国境内生产。（网课终端）的（关键工

序）在中国境内完成。

6.（混音主机 / SGM050N），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（混音主机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（混音主机）的（关键组件）在中国境内生产。（混音主机）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（教师拾音器 / TMF0502），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（教师拾音器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师拾音器）的（关键组件）在中国境内生产。（教师拾音器）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（监控接入授权 / KEDU-license），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（监控接入授权）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控接入授权）的（关键组件）在中国境内生产。（监控接入授权）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（信号屏蔽仪 / GVS-900），生产厂为（深圳市戈威士电子科技有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 9 号金豪创业园 A 栋厂房 402）。（信号屏蔽仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信号屏蔽仪）的（关键组件）在中国境内生产。（信号屏蔽仪）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（保密室 NVR / SC-9016N），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（保密室 NVR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（保密室 NVR）的（关键组件）在中国境内生产。（保密室 NVR）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（巡考管理平台 / SCM300A），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 10

1 室 A 座 7 层 704 室）。（巡考管理平台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（巡考管理平台）的（关键组件）在中国境内生产。（巡考管理平台）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（云录播教室接入授权 / KEDU-IVS.Module），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（云录播教室接入授权）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（云录播教室接入授权）的（关键组件）在中国境内生产。（云录播教室接入授权）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（日常存储 / CoralStor3016），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（日常存储）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（日常存储）的（关键组件）在中国境内生产。（日常存储）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（高密度流媒体主机机箱 / StormServer5400-MF），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（高密度流媒体主机机箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高密度流媒体主机机箱）的（关键组件）在中国境内生产。（高密度流媒体主机机箱）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（剪辑主机 / StormServer5400-MF-128G-MSS），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（剪辑主机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（剪辑主机）的（关键组件）在中国境内生产。（剪辑主机）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（55 寸大屏 / ZH2255），生产厂为（深圳市中福信息科技有限公司），厂址为（深圳市光明区玉塘街道长圳社区长圳路 8 号长兴科技工业园 11 栋四层南）。（55 寸大屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（55 寸大屏）的（关键组件）在中国境内生产。（55 寸大屏）的（关键工序）在中国境内

完成。

17.（HDMI 成品线 / HDMI），生产厂为（英瑞格电子（上海）有限公司），厂址为（广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路 60 号英可瑞工业园）。（HDMI 成品线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（HDMI 成品线）的（关键组件）在中国境内生产。（HDMI 成品线）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（解码机框 / SC-1908-M），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（解码机框）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（解码机框）的（关键组件）在中国境内生产。（解码机框）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（解码卡 / SC-1908-M01-4K），生产厂为（苏州海舟智能科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富路 10 号 1 幢 101 室 A 座 7 层 704 室）。（解码卡）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（解码卡）的（关键组件）在中国境内生产。（解码卡）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（智慧大屏（含配套书写板）/ FH86EA＋2m 搪瓷绿板），生产厂为（高创（苏州）电子有限公司），厂址为（江苏省苏州市吴江经济技术开发区大兢路 1088 号）。（智慧大屏（含配套书写板））的中国境内生产的组件成本占比≥（80%）。（智慧大屏（含配套书写板））的（主控板卡、显示屏模组、背光模组、触控模组、背板模组等关键组件）在中国境内生产。（智慧大屏（含配套书写板））的（SMT 贴片、显示屏贴合、整机组装等关键工艺）在中国境内完成

21.（超大屏 / LS162C07），生产厂为（山水电子（中国）有限公司），厂址为（中国广东省中山市五桂山区商业街 1 号之三）。（超大屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（超大屏）的（关键组件）在中国境内生产。（超大屏）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（互联黑板 / 定制），生产厂为（石家庄科达教育装备有限公司），厂址为（石家庄经济技术开发区丰产路 6 号）。（互联黑板）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（互联黑板）的（关键组件）在中国境内生产。（互联黑

板）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（智能融合信息终端 / NC-03P），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（智能融合信息终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能融合信息终端）的（主控板卡、功能板卡、音频处理板卡及机箱散热等）在中国境内生产。（智能融合信息终端）的（组装、测试、老化、检验、包装）在中国境内完成。

24.（八口智能配电模块 / PDU-008），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（八口智能配电模块）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（八口智能配电模块）的（外壳、接口板等）在中国境内生产。（八口智能配电模块）的（组装、测试、检验及包装）在中国境内完成。

25.（智能触控显示器 / CP-PRO），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（智能触控显示器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能触控显示器）的（屏组、控制板卡及结构外壳散热等）在中国境内生产。（智能触控显示器）的（组装、测试、老化、检验、包装）在中国境内完成。

26.（枪式采访麦 / TL-305），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（枪式采访麦）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪式采访麦）的（关键组件）在中国境内生产。（枪式采访麦）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（高保真教学音箱 1 / AU-323），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（高保真教学音箱 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高保真教学音箱 1）的（喇叭、分频器及结构外壳）在中国境内生产。（高保真教学音箱 1）的（组装、测试、检验及包装）在中国境内完成。

28.（高保真教学音箱 2 / AU-326），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（高保真教学音箱 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高保真教学音箱 2）的（关键组件）在中国境内生产。（高保真教学音箱 2）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（数字定压功放 / PA-360D），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（数字定压功放）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字定压功放）的（关键组件）在中国境内生产。（数字定压功放）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（触控 86 型电源控制器 / KC-612），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（触控 86 型电源控制器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（触控 86 型电源控制器）的（触控组件、电源处理、结构外壳）在中国境内生产。（触控 86 型电源控制器）的（组装、测试、检验、包装）在中国境内完成。

31.（三路电源控制器 / KC-602），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（三路电源控制器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三路电源控制器）的（关键组件）在中国境内生产。（三路电源控制器）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（网络控制面板 / CP-04），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（网络控制面板）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络控制面板）的（关键组件）在中国境内生产。（网络控制面板）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（无线电子时钟 / LC-03），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1

号厂房 7 楼 701）。（无线电子时钟）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（无线电子时钟）的（屏组、结构组件、功能接口板卡等）在中国境内生产。（无线电子时钟）的（组装、测试、检验及包装）在中国境内完成。

34.（升降讲台 / JT-04K），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（升降讲台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（升降讲台）的（关键组件）在中国境内生产。（升降讲台）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（多功能讲台 / JT-02），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（多功能讲台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能讲台）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能讲台）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（壁挂式机柜 / BG-01），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（壁挂式机柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（壁挂式机柜）的（关键组件）在中国境内生产。（壁挂式机柜）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（系统保护还原卡 / 噢易终端安全保护系统 V8.0），生产厂为（武汉噢易云计算股份有限公司），厂址为（武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号未来智汇城 A7 栋 2 层 01 号）。（系统保护还原卡）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（系统保护还原卡）的（关键组件）在中国境内生产。（系统保护还原卡）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（网线、机柜等各类材料辅材 / 配套材料及辅材），生产厂为（深圳市图腾电气技术有限公司），厂址为（深圳市光明新区公明街道宝山路图腾科技工业园）。（网线、机柜等各类材料辅材）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网线、机柜等各类材料辅材）的（关键组件）在中国境内生产。（网线、机柜等各类材料辅材）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（汇聚交换机 / S7800XP-24X8C-G），生产厂为（紫光恒越技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1718 号）。（汇聚交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（汇聚交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（汇聚交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（接入交换机 / S7800XP-24X8C-G），生产厂为（紫光恒越技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1718 号）。（接入交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（通道流程交换机 / S5200-36S-PWR-HI-G），生产厂为（紫光恒越技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1718 号）。（通道流程交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通道流程交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（通道流程交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（信息发布终端 / BC-13），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（信息发布终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布终端）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布终端）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（远程空调控制器 / KC-601），生产厂为（深圳市艾迪思特信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平李大道金科路金积嘉科技园 1 号厂房 7 楼 701）。（远程空调控制器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（远程空调控制器）的（板卡及结构外壳）在中国境内生产。（远程空调控制器）的（组装、测试、检验、包装）在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：上海仪电鑫森科技发展有限公司

日期：2026 年 11 月 04 日

附：关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例（达到）80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

注：投标人提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：请从“达到和未达到”中选择一个填写。

投标人名称：上海仪电鑫森科技发展有限公司（盖单位公章）

日期：2026 年 11 月 04 日