

9.11 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

视频安防监控设备

1. 网络摄像机（半球型）-海康威视-DS-SH1080BQ（V2），生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。网络摄像机（半球型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络摄像机（半球型）的（关键组件）在中国境内生产。网络摄像机（半球型）的（关键工序）在中国境内完成。

2. 网络摄像机（半球温湿度型）-海康威视-DS-BQWSD-WJW，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。网络摄像机（半球温湿度型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络摄像机（半球温湿度型）的（关键组件）在中国境内生产。网络摄像机（半球温湿度型）的（关键工序）在中国境内完成。

3. 网络摄像机（电梯专用型）-海康威视-DS-2CD72DMQ-DT，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。网络摄像机（电梯专用型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络摄像机（电梯专用型）的（关键组件）在中国境内生产。网络摄像机（电梯专用型）的（关键工序）在中国境内完成。

4. 温湿度采集模块-海康威视-DS-QSTH201，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。温湿度采集模块的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。温湿度采集模块的（关键组件）在中国境内生产。温湿度采集模块的（关键工序）在中国境内完成。

5. 网络摄像机（筒型）-海康威视-DS-1080TJ，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。网络摄像机（筒型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络摄像机（筒型）的（关键组件）在中国境内生产。网络摄像机（筒型）的（关键工序）在中国境内完成。

6. 网络摄像机（抓拍型 2）-海康威视-DS-2CD7U4WJW-SH，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。网络摄像机（抓拍型 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络摄像机（抓拍型 2）的（关键组件）在中国境内生产。网络摄像机（抓拍型 2）的（关键工序）在中国境内完成。

7. 网络摄像机（抓拍型 1）-海康威视-DS-2CD94E67-ISH/X，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。网络摄像机（抓拍型 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网络摄像机（抓拍型 1）的（关键组件）在中国境内生产。网络摄像机（抓拍型 1）的（关键工序）在中国境内完成。

8. 摄像机支架-海康威视-DS-1292ZJ, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 555 号。摄像机支架的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。摄像机支架的 (关键组件) 在中国境内生产。摄像机支架的 (关键工序) 在中国境内完成。

9. 防雷器-国产-网络电源二合一, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。防雷器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。防雷器的 (关键组件) 在中国境内生产。防雷器的 (关键工序) 在中国境内完成。

10. SD 卡-海康威视-HS-TF-L2, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 557 号。SD 卡的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。SD 卡的 (关键组件) 在中国境内生产。SD 卡的 (关键工序) 在中国境内完成。

11. 摄像机立杆-国产-不锈钢杆体, 定制 3.5 米 2 机位, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。摄像机立杆的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。摄像机立杆的 (关键组件) 在中国境内生产。摄像机立杆的 (关键工序) 在中国境内完成。

12. 配线箱-国产-不锈钢材质: 宽*高*深: 400*500*200, 防水设计, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。配线箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。配线箱的 (关键组件) 在中国境内生产。配线箱的 (关键工序) 在中国境内完成。

13. 配线箱接地装置-国产-1 米长角钢接地桩+10mm² 黄绿接地线等, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。配线箱接地装置的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。配线箱接地装置的 (关键组件) 在中国境内生产。配线箱接地装置的 (关键工序) 在中国境内完成。

14. 墙柜-国产-冷轧板材质: 宽*深: 600*450, 9U, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。墙柜的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。墙柜的 (关键组件) 在中国境内生产。墙柜的 (关键工序) 在中国境内完成。

15. 机柜-国产-冷轧板材质: 宽*深: 600*600, 22U, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。机柜的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。机柜的 (关键组件) 在中国境内生产。机柜的 (关键工序) 在中国境内完成。

16. 交换机 1-博达-BDCOM S1500, 生产厂为上海博达数据通信有限公司, 厂址为中国 (上海) 自由贸易试验区居里路 123 号。交换机 1 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。交换机 1 的 (关键组件) 在中国境内生产。交换机 1 的 (关键工序) 在中国境内完成。

完成。

17. 交换机 2-博达-BDCOM S1200, 生产厂为上海博达数据通信有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区居里路 124 号。交换机 2 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。交换机 2 的(关键组件)在中国境内生产。交换机 2 的(关键工序)在中国境内完成。

18. 交换机 3-博达-BDCOM S2528H, 生产厂为上海博达数据通信有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区居里路 125 号。交换机 3 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。交换机 3 的(关键组件)在中国境内生产。交换机 3 的(关键工序)在中国境内完成。

19. 光纤接口模块-博达-GSFP-LX-10-D 千兆 SFP 单模, 生产厂为上海博达数据通信有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区居里路 126 号。光纤接口模块的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。光纤接口模块的(关键组件)在中国境内生产。光纤接口模块的(关键工序)在中国境内完成。

20. 光纤熔接盒-国产-机架式 8 口, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。光纤熔接盒的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。光纤熔接盒的(关键组件)在中国境内生产。光纤熔接盒的(关键工序)在中国境内完成。

21. 光纤熔接器材-国产-法兰、耦合器、热缩管、尾纤等光缆熔接器件, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。光纤熔接器材的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。光纤熔接器材的(关键组件)在中国境内生产。光纤熔接器材的(关键工序)在中国境内完成。

22. 光缆-帝一-GYXTW-8B1 室外单模 8 芯, 生产厂为江苏帝一集团有限公司, 厂址为江苏省扬州市广陵区沙头镇三兴东路 35 号。光缆的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。光缆的(关键组件)在中国境内生产。光缆的(关键工序)在中国境内完成。

23. 网线-帝诚-HSYV 一 6, 生产厂为江苏帝诚线缆有限公司, 厂址为江苏省扬州市广陵区沙头镇创业路 6 号。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。网线的(关键组件)在中国境内生产。网线的(关键工序)在中国境内完成。

24. 电源线-帝一-RVV2*1.0, 生产厂为江苏帝一集团有限公司, 厂址为江苏省扬州市广陵区沙头镇三兴东路 37 号。电源线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。电源线的(关键组件)在中国境内生产。电源线的(关键工序)在中国境内完成。

25. 线管-国产-PVC 材质, 直径: 25mm, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。线管的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。线管的(关键组件)在中国境内生产。线管的(关键工序)在中国境内完成。

26. 硬盘录像机 1-海康威视-HIK/DS-SH04FAC/A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32(A2-2), 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 557 号。硬盘录像机 1 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。硬盘录像机 1 的(关键组件)在中国境内生产。硬盘录像机 1 的(关键工序)在中国境内完成。

27. 硬盘录像机 2-海康威视-HIK/DS-SH16HG/A-L-AF-DVR-II-A/0+64-64(A2-2), 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 558 号。硬盘录像机 2 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。硬盘录像机 2 的(关键组件)在中国境内生产。硬盘录像机 2 的(关键工序)在中国境内完成。

28. 硬盘录像机 3-海康威视-双网卡、4 盘位、16 路, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 559 号。硬盘录像机 3 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。硬盘录像机 3 的(关键组件)在中国境内生产。硬盘录像机 3 的(关键工序)在中国境内完成。

29. 监视器 1-海康威视-DS-D5032FC-B, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 561 号。监视器 1 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。监视器 1 的(关键组件)在中国境内生产。监视器 1 的(关键工序)在中国境内完成。

30. 监视器 2-海康威视-DS-D5022FC-N, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 564 号。监视器 2 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。监视器 2 的(关键组件)在中国境内生产。监视器 2 的(关键工序)在中国境内完成。

31. 硬盘-海康威视-ST8000HKVS002, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区阡陌路 562 号。硬盘的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。硬盘的(关键组件)在中国境内生产。硬盘的(关键工序)在中国境内完成。

32. 电源适配器-国产-AC24V 输出, 功率 250W, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。电源适配器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。电源适配器的(关键组件)在中国境内生产。电源适配器的(关键工序)在中国境内完成。

33. 机柜设备接地装置-国产-1 米长角钢接地桩+10mm²黄绿接地线等, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。机柜设备接地装置的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。机柜设备接地装置的(关键组件)在中国境内生产。机柜设备接地装置的(关键工序)在中国境内完成。

34. 安装辅材-国产-跳线、接头、插座、扎带、螺丝等, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。安装辅材的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。安装辅材的(关键组件)在中国境内生产。

安装辅材的（关键工序）在中国境内完成。

报警设备

1. 四道单防区测制杆-宝学-BX-ZM-A4-1，生产厂为上海宝学信息技术有限公司，厂址为上海市徐汇区虹漕路 421 号 61 幢 202 室。四道单防区测制杆的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。四道单防区测制杆的（关键组件）在中国境内生产。四道单防区测制杆的（关键工序）在中国境内完成。

2. 不锈钢钢丝绳-宝学- $\phi 2.0$ ，生产厂为上海宝学信息技术有限公司，厂址为上海市徐汇区虹漕路 421 号 61 幢 213 室。不锈钢钢丝绳的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。不锈钢钢丝绳的（关键组件）在中国境内生产。不锈钢钢丝绳的（关键工序）在中国境内完成。

3. 电源线-帝一-RVV2*1.5，生产厂为江苏帝一集团有限公司，厂址为江苏省扬州市广陵区沙头镇三兴东路 35 号。电源线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。电源线的（关键组件）在中国境内生产。电源线的（关键工序）在中国境内完成。

4 通讯线缆-帝一-RVS2*1.0，生产厂为江苏帝一集团有限公司，厂址为江苏省扬州市广陵区沙头镇三兴东路 35 号通讯线缆的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。通讯线缆的（关键组件）在中国境内生产。通讯线缆的（关键工序）在中国境内完成。

5. 网线-帝诚-5 类，生产厂为江苏帝诚线缆有限公司，厂址为江苏省扬州市广陵区沙头镇创业路 6 号。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。网线的（关键组件）在中国境内生产。网线的（关键工序）在中国境内完成。

6. 线管-国产-PVC 材质，直径：25mm，生产厂为来讯通信(深圳)有限公司，厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。线管的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。线管的（关键组件）在中国境内生产。线管的（关键工序）在中国境内完成。

7. 报警主机-宝学-BX-A500-V，生产厂为上海宝学信息技术有限公司，厂址为上海市徐汇区虹漕路 421 号 61 幢 221 室。报警主机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。报警主机的（关键组件）在中国境内生产。报警主机的（关键工序）在中国境内完成。

8. 探测器-国产-红外双鉴探测器，生产厂为来讯通信(深圳)有限公司，厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。探测器的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。探测器的（关键组件）在中国境内生产。探测器的（关键工序）在中国境内完成。

9. 紧急按钮-国产-110 报警按钮，生产厂为来讯通信(深圳)有限公司，厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。紧急按钮的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。紧急按钮的（关键组件）在中国境内生产。紧急按钮的（关键工

序)在中国境内完成。

10. 备用电池-国产-12V7A/20HR, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。备用电池的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。备用电池的(关键组件)在中国境内生产。备用电池的(关键工序)在中国境内完成。

11. 安装辅材-国产-插座、扎带、螺丝等, 生产厂为来讯通信(深圳)有限公司, 厂址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐村同心路九九同心工业区 A4 栋 2 楼。安装辅材的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。安装辅材的(关键组件)在中国境内生产。安装辅材的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 上海电气智慧城市信息科技有限公司

日期: 2026 年 10 月 14 日

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。