

16. 关于符合本国产品标准的声明函以及关于本国产品成本比例的声明函

16.1. 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）上海金陵电子网络股份有限公司（供应商名称）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本公司（单位）上海金陵电子网络股份有限公司（供应商名称）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （双口插座面板/英瑞格/YRG-86M2K）¹，生产厂为（英瑞格电子(上海)有限公司）²，厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室）。（双口插座面板/英瑞格/YRG-86M2K）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（双口插座面板/英瑞格/YRG-86M2K）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（双口插座面板/英瑞格/YRG-86M2K）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （六类非屏蔽信息模块/英瑞格/YRG-C6MK）¹，生产厂为（英瑞格电子(上海)有限公司）²，厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室）。（六类非屏蔽信息模块/英瑞格/YRG-C6MK）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（六类非屏蔽信息模块/英瑞格/YRG-C6MK）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（六类非屏蔽信息模块/英瑞格/YRG-C6MK）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. （六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M）¹，生产厂为（英瑞格电子(上海)有限公司）²，厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室）。（六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. (地插/英瑞格/YRG-TQ100T-3P)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。

(地插/英瑞格/YRG-TQ100T-3P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(地插/英瑞格/YRG-TQ100T-3P)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(地插/英瑞格/YRG-TQ100T-3P)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

5. (六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6. (六类 24 口非屏蔽配线架/英瑞格/YRG-24KC6P-M)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(六类 24 口非屏蔽配线架/英瑞格/YRG-24KC6P-M)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(六类 24 口非屏蔽配线架/英瑞格/YRG-24KC6P-M)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类 24 口非屏蔽配线架/英瑞格/YRG-24KC6P-M)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类非屏蔽 RJ45 跳线/英瑞格/YRG-C6T3M)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (光纤配线架/英瑞格/YRG-GZJ24K)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(光纤配线架/英瑞格/YRG-GZJ24K)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(光纤配线架/英瑞格/YRG-GZJ24K)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(光纤配线架/英瑞格/YRG-GZJ24K)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (多模适配器/英瑞格/YRG-LC2MK)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118

室)。(多模适配器/英瑞格/YRG-LC2MK)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(多模适配器/英瑞格/YRG-LC2MK)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多模适配器/英瑞格/YRG-LC2MK)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10. (多模尾纤(含熔接)/英瑞格/YRG-LC1MM3)¹,生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)²,厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(多模尾纤(含熔接)/英瑞格/YRG-LC1MM3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(多模尾纤(含熔接)/英瑞格/YRG-LC1MM3)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多模尾纤(含熔接)/英瑞格/YRG-LC1MM3)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11. (多模光纤跳线/英瑞格/YRG-LCLC3MM3)¹,生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)²,厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(多模光纤跳线/英瑞格/YRG-LCLC3MM3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(多模光纤跳线/英瑞格/YRG-LCLC3MM3)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多模光纤跳线/英瑞格/YRG-LCLC3MM3)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (100对110配线架/英瑞格/YRG-100BTP)¹,生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)²,厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(100对110配线架/英瑞格/YRG-100BTP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(100对110配线架/英瑞格/YRG-100BTP)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(100对110配线架/英瑞格/YRG-100BTP)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

13. (RJ45-RJ11跳线/英瑞格/YRG-C3TYZRJ45-2M)¹,生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)²,厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(RJ45-RJ11跳线/英瑞格/YRG-C3TYZRJ45-2M)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(RJ45-RJ11跳线/英瑞格/YRG-C3TYZRJ45-2M)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(RJ45-RJ11跳线/英瑞格/YRG-C3TYZRJ45-2M)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

14. (理线架/英瑞格/YRG-24KJL)¹,生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)²,厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(理线架/英瑞格/YRG-24KJL)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(理

线架/英瑞格/YRG-24KJL) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(理线架/英瑞格/YRG-24KJL) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

15. (2 米机柜/图腾/G36642)¹, 生产厂为 (图腾电子设备 (昆山) 有限公司)², 厂址为 (江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧)。(2 米机柜/图腾/G36642) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(2 米机柜/图腾/G36642) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(2 米机柜/图腾/G36642) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

16. (6 芯万兆多模室内光缆/英瑞格/YRG-GV6PM3)¹, 生产厂为 (英瑞格电子 (上海) 有限公司)², 厂址为 (中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(6 芯万兆多模室内光缆/英瑞格/YRG-GV6PM3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(6 芯万兆多模室内光缆/英瑞格/YRG-GV6PM3) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(6 芯万兆多模室内光缆/英瑞格/YRG-GV6PM3) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

17. (24 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW24PM3)¹, 生产厂为 (英瑞格电子 (上海) 有限公司)², 厂址为 (中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(24 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW24PM3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(24 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW24PM3) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(24 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW24PM3) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

18. (4 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW4PM3)¹, 生产厂为 (英瑞格电子 (上海) 有限公司)², 厂址为 (中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(4 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW4PM3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(4 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW4PM3) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(4 芯万兆多模室外光缆/英瑞格/YRG-GW4PM3) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

19. (大对数电缆/英瑞格/YRG-C3L50DUC04S)¹, 生产厂为 (英瑞格电子 (上海) 有限公司)², 厂址为 (中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(大对数电缆/英瑞格/YRG-C3L50DUC04S) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(大对数电缆/英瑞格/YRG-C3L50DUC04S) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。(大对数电缆/英瑞格/YRG-C3L50DUC04S) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

20. (广播音频线/英瑞格/RVVP3×0.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(广播音频线/英瑞格/RVVP3×0.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(广播音频线/英瑞格/RVVP3×0.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(广播音频线/英瑞格/RVVP3×0.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

21. (广播信号线1/英瑞格/RVV2×1.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(广播信号线1/英瑞格/RVV2×1.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(广播信号线1/英瑞格/RVV2×1.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(广播信号线1/英瑞格/RVV2×1.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

22. (广播信号线2/英瑞格/RVV3×2.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(广播信号线2/英瑞格/RVV3×2.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(广播信号线2/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(广播信号线2/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

23. (六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类非屏蔽双绞线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

24. (理线架/英瑞格/YRG-24KJL)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(理线架/英瑞格/YRG-24KJL)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(理线架/英瑞格/YRG-24KJL)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(理线架/英瑞格/YRG-24KJL)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

25. (监控电源线1/英瑞格/RVV2×1.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(监控电源线1/英瑞格/RVV2×1.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比

例)³。(监控电源线 1/英瑞格/RVV2×1.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(监控电源线 1/英瑞格/RVV2×1.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

26. (监控电源线 2/英瑞格/RVV3×1.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(监控电源线 2/英瑞格/RVV3×1.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(监控电源线 2/英瑞格/RVV3×1.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(监控电源线 2/英瑞格/RVV3×1.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

27. (门禁电源线/英瑞格/RVV2×1.0)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(门禁电源线/英瑞格/RVV2×1.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(门禁电源线/英瑞格/RVV2×1.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(门禁电源线/英瑞格/RVV2×1.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

28. (红外报警电源线缆/英瑞格/RVV4×1.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(红外报警电源线缆/英瑞格/RVV4×1.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(红外报警电源线缆/英瑞格/RVV4×1.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(红外报警电源线缆/英瑞格/RVV4×1.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

29. (车辆闸机电源线缆/英瑞格/RVV6×1.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(车辆闸机电源线缆/英瑞格/RVV6×1.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(车辆闸机电源线缆/英瑞格/RVV6×1.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(车辆闸机电源线缆/英瑞格/RVV6×1.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

30. (五方通话信号线/英瑞格/RVSP4×1.0)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。(五方通话信号线/英瑞格/RVSP4×1.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(五方通话信号线/英瑞格/RVSP4×1.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(五方通话信号线/英瑞格/RVSP4×1.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

31. (PVC 线管/中财/PVC25)¹, 生产厂为(浙江中财管道科技股份有限公司)², 厂址为(浙江省新昌县新昌大道东路 658 号)。(PVC 线管/中财/PVC25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(PVC 线管/中财/PVC25)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(PVC 线管/中财/PVC25)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

32. (汇聚交换机/华为/S6730-S24X6Q-V2)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(汇聚交换机/华为/S6730-S24X6Q-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(汇聚交换机/华为/S6730-S24X6Q-V2)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(汇聚交换机/华为/S6730-S24X6Q-V2)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

33. (24 口接入交换机/华为/S5735R-L24T4X-QA-V2)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(24 口接入交换机/华为/S5735R-L24T4X-QA-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(24 口接入交换机/华为/S5735R-L24T4X-QA-V2)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(24 口接入交换机/华为/S5735R-L24T4X-QA-V2)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

34. (48 口接入交换机/华为/S5735R-L48T4X-A-V2)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(48 口接入交换机/华为/S5735R-L48T4X-A-V2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(48 口接入交换机/华为/S5735R-L48T4X-A-V2)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(48 口接入交换机/华为/S5735R-L48T4X-A-V2)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

35. (光纤模块/华为/OMXD30000)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(光纤模块/华为/OMXD30000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(光纤模块/华为/OMXD30000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(光纤模块/华为/OMXD30000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

36. (程控交换机/迅时/OM80)¹, 生产厂为(上海迅时通信设备有限公司)², 厂址为(上海徐汇区平福路 188 号 1 幢第 5 层 502 室)。(程控交换机/迅时/OM80)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(程控交换机/迅时/OM80)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(程控交换机/迅时/OM80)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

37. (室内音柱/BGM/F0355)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(室内音柱/BGM/F0355)的中国境内生

产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（室内音柱/BGM/F0355）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（室内音柱/BGM/F0355）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

38.（壁挂音箱/BGM/CS436）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（壁挂音箱/BGM/CS436）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（壁挂音箱/BGM/CS436）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（壁挂音箱/BGM/CS436）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

39.（音量开关/BGM/FT036F）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（音量开关/BGM/FT036F）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音量开关/BGM/FT036F）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（音量开关/BGM/FT036F）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

40.（室外音柱/BGM/F0366）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（室外音柱/BGM/F0366）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（室外音柱/BGM/F0366）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（室外音柱/BGM/F0366）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

41.（室外音箱基座及支架/国产/定制基座及支架）¹，生产厂为（中国制造商）²，厂址为（中国）。（室外音箱基座及支架/国产/定制基座及支架）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（室外音箱基座及支架/国产/定制基座及支架）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（室外音箱基座及支架/国产/定制基座及支架）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

42.（多通道定压功放/BGM/PA4450）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（多通道定压功放/BGM/PA4450）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（多通道定压功放/BGM/PA4450）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（多通道定压功放/BGM/PA4450）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

43.（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）¹，生产厂为（广州视睿电子科技有限公司）²，厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

44. (90 寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FG90EA)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(90 寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FG90EA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(90 寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FG90EA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(90 寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FG90EA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

45. (一体机移动支架/希沃/ST33)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(一体机移动支架/希沃/ST33)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(一体机移动支架/希沃/ST33)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(一体机移动支架/希沃/ST33)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

46. (无线智能实物展台/希沃/SC08)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(无线智能实物展台/希沃/SC08)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(无线智能实物展台/希沃/SC08)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(无线智能实物展台/希沃/SC08)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

47. (智能笔/希沃/SP39)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(智能笔/希沃/SP39)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能笔/希沃/SP39)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能笔/希沃/SP39)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

48. (移动教学终端/希沃/XP35J)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(移动教学终端/希沃/XP35J)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(移动教学终端/希沃/XP35J)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动教学终端/希沃/XP35J)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

49. (无线传屏器/希沃/WT17B)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(无线传屏器/希沃/WT17B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(无线传屏器/希沃/WT17B)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(无线传屏器/希沃/WT17B)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

50. (有源音箱/希沃/SS30B)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(有源音箱/希沃/SS30B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(有源音箱/希沃/SS30B)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(有源音箱/希沃/SS30B)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

51. (无线麦克风/希沃/MC33)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(无线麦克风/希沃/MC33)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(无线麦克风/希沃/MC33)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(无线麦克风/希沃/MC33)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

52. (智能讲台/希沃/TSP01+TSD01Y)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号)。(智能讲台/希沃/TSP01+TSD01Y)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能讲台/希沃/TSP01+TSD01Y)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能讲台/希沃/TSP01+TSD01Y)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

53. (无线鼠标键盘/罗技/MK275)¹, 生产厂为(罗技科技(苏州)有限公司)², 厂址为(江苏省苏州高新区嵩山路 3 号)。(无线鼠标键盘/罗技/MK275)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(无线鼠标键盘/罗技/MK275)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(无线鼠标键盘/罗技/MK275)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

54. (HDMI 线/成丰/H20AM-H5-AM-015)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区(集中登记地))。(HDMI 线/成丰/H20AM-H5-AM-015)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(HDMI 线/成丰/H20AM-H5-AM-015)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(HDMI 线/成丰/H20AM-H5-AM-015)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

55. (USB 延长线/绿联/15 米)¹, 生产厂为(深圳市绿联科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼)。(USB 延长线/绿联/15 米)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(USB 延长线/绿联/15 米)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(USB 延长线/绿联/15 米)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

56. (音频线/英瑞格/RVVP2 $\times$ 0.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室)。

(音频线/英瑞格/RVVSP2×0.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(音频线/英瑞格/RVVSP2×0.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音频线/英瑞格/RVVSP2×0.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

57. (电源线/英瑞格/RVV3×2.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

58. (高清录播主机(含流媒体及智能跟踪处理软件)/奥威亚/AE-A6HPro)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道48号21楼)。(高清录播主机(含流媒体及智能跟踪处理软件)/奥威亚/AE-A6HPro)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(高清录播主机(含流媒体及智能跟踪处理软件)/奥威亚/AE-A6HPro)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清录播主机(含流媒体及智能跟踪处理软件)/奥威亚/AE-A6HPro)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

59. (高清全景摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C22DUHA)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道48号21楼)。(高清全景摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C22DUHA)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(高清全景摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C22DUHA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清全景摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C22DUHA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

60. (高清特写摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C30DUHA)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道48号21楼)。(高清特写摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C30DUHA)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(高清特写摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C30DUHA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清特写摄像机(含跟踪软件)/奥威亚/AX-C30DUHA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

61. (桌面式触控面板/奥威亚/TP-10M2)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道48号21楼)。(桌面式触控面板/奥威亚/TP-10M2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(桌面式触控面板/奥威亚/TP-

10M2) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(桌面式触控面板/奥威亚/TP-10M2) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

62. (拾音话筒/奥威亚/AX-DM828)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(拾音话筒/奥威亚/AX-DM828) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(拾音话筒/奥威亚/AX-DM828) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(拾音话筒/奥威亚/AX-DM828) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

63. (电源管理器/奥威亚/RV-8+)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(电源管理器/奥威亚/RV-8+) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源管理器/奥威亚/RV-8+) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(电源管理器/奥威亚/RV-8+) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

64. (真分集无线话筒/BGM/F0242)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(真分集无线话筒/BGM/F0242) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(真分集无线话筒/BGM/F0242) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(真分集无线话筒/BGM/F0242) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

65. (一拖四方管无线鹅颈话筒/BGM/M1004V2)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(一拖四方管无线鹅颈话筒/BGM/M1004V2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(一拖四方管无线鹅颈话筒/BGM/M1004V2) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(一拖四方管无线鹅颈话筒/BGM/M1004V2) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

66. (天线放大器/BGM/MX81)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(天线放大器/BGM/MX81) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(天线放大器/BGM/MX81) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(天线放大器/BGM/MX81) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

67. (鹅颈话筒/BGM/F0211)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(鹅颈话筒/BGM/F0211) 的中国境内生

产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（鹅颈话筒/BGM/F0211）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（鹅颈话筒/BGM/F0211）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

68.（大合唱话筒/BGM/FL120）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（大合唱话筒/BGM/FL120）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（大合唱话筒/BGM/FL120）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（大合唱话筒/BGM/FL120）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

69.（数字调音台（24 路）/BGM/MM24D）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（数字调音台（24 路）/BGM/MM24D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（数字调音台（24 路）/BGM/MM24D）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（数字调音台（24 路）/BGM/MM24D）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

70.（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

71.（音频处理器/BGM/X3188）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（音频处理器/BGM/X3188）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音频处理器/BGM/X3188）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（音频处理器/BGM/X3188）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

72.（线阵列音箱（双 8 寸）/BGM/LS208）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（线阵列音箱（双 8 寸）/BGM/LS208）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（线阵列音箱（双 8 寸）/BGM/LS208）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（线阵列音箱（双 8 寸）/BGM/LS208）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

73.（低音线阵音箱（18 寸）/BGM/LS18B/08）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（低音线阵音箱（18 寸）/BGM/LS18B/08）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（低音线阵音

箱(18寸)/BGM/LS18B/08)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(低音线阵音箱(18寸)/BGM/LS18B/08)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

74. (补声音箱(12寸)/BGM/DS812)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(补声音箱(12寸)/BGM/DS812)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(补声音箱(12寸)/BGM/DS812)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(补声音箱(12寸)/BGM/DS812)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

75. (返听音箱(12寸)/BGM/DS812A)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(返听音箱(12寸)/BGM/DS812A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(返听音箱(12寸)/BGM/DS812A)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(返听音箱(12寸)/BGM/DS812A)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

76. (定阻功放1/BGM/PA2700)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(定阻功放1/BGM/PA2700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(定阻功放1/BGM/PA2700)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定阻功放1/BGM/PA2700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

77. (定阻功放2/BGM/PA2500)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(定阻功放2/BGM/PA2500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(定阻功放2/BGM/PA2500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定阻功放2/BGM/PA2500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

78. (专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

79. (线阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(线阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(线

阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(线阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

80. (壁挂音箱支架/BGM/SPS823)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(壁挂音箱支架/BGM/SPS823)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(壁挂音箱支架/BGM/SPS823)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(壁挂音箱支架/BGM/SPS823)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

81. (多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005)¹, 生产厂为(深圳市杰科电子有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 1 号楼 1 楼、16 楼)。(多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

82. (顺序电源启动器/BGM/F0818/1)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(顺序电源启动器/BGM/F0818/1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(顺序电源启动器/BGM/F0818/1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(顺序电源启动器/BGM/F0818/1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

83. (智能多媒体管控主机(含控制软件)/BGM/X63622)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(智能多媒体管控主机(含控制软件)/BGM/X63622)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能多媒体管控主机(含控制软件)/BGM/X63622)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能多媒体管控主机(含控制软件)/BGM/X63622)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

84. (8 路强电控制器/BGM/X63605)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(8 路强电控制器/BGM/X63605)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(8 路强电控制器/BGM/X63605)的

(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(8路强电控制器/BGM/X63605)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

85. (控制面板/BGM/X63616)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(控制面板/BGM/X63616)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(控制面板/BGM/X63616)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(控制面板/BGM/X63616)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

86. (控制平板/华为/BLF5-W00)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(控制平板/华为/BLF5-W00)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(控制平板/华为/BLF5-W00)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(控制平板/华为/BLF5-W00)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

87. (无线路由器/华为/XIHE-BE72)¹, 生产厂为(华为终端有限公司)², 厂址为(广东省东莞市松山湖园区新城路2号)。(无线路由器/华为/XIHE-BE72)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(无线路由器/华为/XIHE-BE72)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(无线路由器/华为/XIHE-BE72)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

88. (32寸监视器/狄卫/DDM-32LCD)¹, 生产厂为(上海狄卫科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区嘉美路1398号6幢3层6302室)。(32寸监视器/狄卫/DDM-32LCD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(32寸监视器/狄卫/DDM-32LCD)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(32寸监视器/狄卫/DDM-32LCD)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

89. (舞台专用提词器(40寸)/天影视通/TY-WL40T)¹, 生产厂为(北京天影视通科技有限公司)², 厂址为(北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼二层西三门233室)。(舞台专用提词器(40寸)/天影视通/TY-WL40T)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(舞台专用提词器(40寸)/天影视通/TY-WL40T)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(舞台专用提词器(40寸)/天影视通/TY-WL40T)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

90. (多媒体地插/金视/定制地插)¹, 生产厂为(北京金视科技有限公司)², 厂址为(北京市房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧100米1号楼2层2085)。(多媒体地插/金视/定制地插)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(多媒体地插/

金视/定制地插)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多媒体地插/金视/定制地插)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

91. (LED面光灯/SILVERSTAR/FD4)¹, 生产厂为(广州市雅江光电设备有限公司)², 厂址为(广州市花都区花山镇华辉路18号)。(LED面光灯/SILVERSTAR/FD4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(LED面光灯/SILVERSTAR/FD4)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(LED面光灯/SILVERSTAR/FD4)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

92. (LED帕灯/鑫奥龙/XAL-L1018)¹, 生产厂为(广州市鑫奥龙舞台灯光音响设备有限公司)², 厂址为(广州市白云区朝阳亭石南路255号五楼)。(LED帕灯/鑫奥龙/XAL-L1018)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(LED帕灯/鑫奥龙/XAL-L1018)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(LED帕灯/鑫奥龙/XAL-L1018)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

93. (LED平板灯/鑫奥龙/XAL-L432)¹, 生产厂为(广州市鑫奥龙舞台灯光音响设备有限公司)², 厂址为(广州市白云区朝阳亭石南路255号五楼)。(LED平板灯/鑫奥龙/XAL-L432)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(LED平板灯/鑫奥龙/XAL-L432)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(LED平板灯/鑫奥龙/XAL-L432)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

94. (电脑摇头灯/方达/FDL-BSW450)¹, 生产厂为(广州方达舞台设备有限公司)², 厂址为(广州市荔湾区中山八路95号四楼415-8)。(电脑摇头灯/方达/FDL-BSW450)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电脑摇头灯/方达/FDL-BSW450)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电脑摇头灯/方达/FDL-BSW450)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

95. (触控电脑控制台/鑫奥龙/XAL-Q5)¹, 生产厂为(广州市鑫奥龙舞台灯光音响设备有限公司)², 厂址为(广州市白云区朝阳亭石南路255号五楼)。(触控电脑控制台/鑫奥龙/XAL-Q5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(触控电脑控制台/鑫奥龙/XAL-Q5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(触控电脑控制台/鑫奥龙/XAL-Q5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

96. (电源直通箱/鑫奥龙/XAL-Z3000)¹, 生产厂为(广州市鑫奥龙舞台灯光音响设备有限公司)², 厂址为(广州市白云区朝阳亭石南路255号五楼)。(电源直通箱/鑫

奥龙/XAL-Z3000) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源直通箱/鑫奥龙/XAL-Z3000) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(电源直通箱/鑫奥龙/XAL-Z3000) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

97. (信号放大器/鑫奥龙/XAL-108D)¹, 生产厂为(广州市鑫奥龙舞台灯光音响设备有限公司)², 厂址为(广州市白云区朝阳亭石南路 255 号五楼)。(信号放大器/鑫奥龙/XAL-108D) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(信号放大器/鑫奥龙/XAL-108D) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(信号放大器/鑫奥龙/XAL-108D) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

98. (配套灯钩/杰诚/定制灯钩)¹, 生产厂为(广州杰城演艺设备有限公司)², 厂址为(广州市花都区秀全街九塘西路 10 号 2 栋 101 室、3 栋 101 室、4 栋 101 室)。(配套灯钩/杰诚/定制灯钩) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(配套灯钩/杰诚/定制灯钩) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(配套灯钩/杰诚/定制灯钩) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

99. (钢丝绳保险绳/国产/长 800mm, 直径 4mm)¹, 生产厂为(中国制造商)², 厂址为(中国)。(钢丝绳保险绳/国产/长 800mm, 直径 4mm) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(钢丝绳保险绳/国产/长 800mm, 直径 4mm) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(钢丝绳保险绳/国产/长 800mm, 直径 4mm) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

100. (灯杆/国产/定制灯杆)¹, 生产厂为(中国制造商)², 厂址为(中国)。(灯杆/国产/定制灯杆) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(灯杆/国产/定制灯杆) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(灯杆/国产/定制灯杆) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

101. (电动对开幕机械/佳美创享/L100)¹, 生产厂为(江苏佳美演艺设备有限公司)², 厂址为(江苏省泰州市高港区大泗镇大泗社区 8 组 88 号 1 楼 109 室)。(电动对开幕机械/佳美创享/L100) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电动对开幕机械/佳美创享/L100) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(电动对开幕机械/佳美创享/L100) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

102. (舞台机械控制系统/佳美创享/V1.0)¹, 生产厂为(江苏佳美演艺设备有限公司)², 厂址为(江苏省泰州市高港区大泗镇大泗社区 8 组 88 号 1 楼 109 室)。(舞台机械控制系统/佳美创享/V1.0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(舞

台机械控制系统/佳美创享/V1.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(舞台机械控制系统/佳美创享/V1.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

103. (对开幕/佳美创享/麻绒)¹, 生产厂为(江苏佳美演艺设备有限公司)², 厂址为(江苏省泰州市高港区大泗镇大泗社区8组88号1楼109室)。(对开幕/佳美创享/麻绒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(对开幕/佳美创享/麻绒)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(对开幕/佳美创享/麻绒)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

104. (檐幕/佳美创享/麻绒)¹, 生产厂为(江苏佳美演艺设备有限公司)², 厂址为(江苏省泰州市高港区大泗镇大泗社区8组88号1楼109室)。(檐幕/佳美创享/麻绒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(檐幕/佳美创享/麻绒)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(檐幕/佳美创享/麻绒)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

105. (音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

106. (音频线/成丰/ACVVJP42 $\times$ 37/0.10+1)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(音频线/成丰/ACVVJP42 $\times$ 37/0.10+1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音频线/成丰/ACVVJP42 $\times$ 37/0.10+1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音频线/成丰/ACVVJP42 $\times$ 37/0.10+1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

107. (HDMI 光纤线/成丰/H20AM-H5-AM-060)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(HDMI 光纤线/成丰/H20AM-H5-AM-060)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(HDMI 光纤线/成丰/H20AM-H5-AM-060)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(HDMI 光纤线/成丰/H20AM-H5-AM-060)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

108. (灯光电源总线/起帆/YJV-0.6/1kV5 $\times$ 10)¹, 生产厂为(上海起帆电缆股份有限公司)², 厂址为(上海市金山区张堰镇振康路238号)。(灯光电源总线/起帆/YJV-0.6/1kV5 $\times$ 10)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(灯光电源总线/起帆

/YJV-0.6/1kV5*10）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（灯光电源总线/起帆/YJV-0.6/1kV5*10）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

109.（灯光专用电缆/起帆/ZC-RVV-300/500V3*2.5）¹，生产厂为（上海起帆电缆股份有限公司）²，厂址为（上海市金山区张堰镇振康路 238 号）。（灯光专用电缆/起帆/ZC-RVV-300/500V3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（灯光专用电缆/起帆/ZC-RVV-300/500V3*2.5）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（灯光专用电缆/起帆/ZC-RVV-300/500V3*2.5）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

110.（电源线/英瑞格/RVV2×1.5）¹，生产厂为（英瑞格电子(上海)有限公司）²，厂址为（中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室）。（电源线/英瑞格/RVV2×1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（电源线/英瑞格/RVV2×1.5）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（电源线/英瑞格/RVV2×1.5）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

111.（天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1）¹，生产厂为（上海成丰线缆有限公司）²，厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区（集中登记地））。（天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

112.（高清视频线/成丰/DSC1VFCH775-5-1）¹，生产厂为（上海成丰线缆有限公司）²，厂址为（上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区（集中登记地））。（高清视频线/成丰/DSC1VFCH775-5-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（高清视频线/成丰/DSC1VFCH775-5-1）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（高清视频线/成丰/DSC1VFCH775-5-1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

113.（2 米机柜/图腾/G36642）¹，生产厂为（图腾电子设备(昆山)有限公司）²，厂址为（江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧）。（2 米机柜/图腾/G36642）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（2 米机柜/图腾/G36642）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（2 米机柜/图腾/G36642）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

114.（高清录播主机(含管理软件)/奥威亚/AE-V6）¹，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）²，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（高清录播主机(含管理软件)/奥威亚/AE-V6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（高

清录播主机(含管理软件)/奥威亚/AE-V6)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清录播主机(含管理软件)/奥威亚/AE-V6)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

115. (高清摄像机(含管理软件)/奥威亚/AX-C22P)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道48号21楼)。(高清摄像机(含管理软件)/奥威亚/AX-C22P)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(高清摄像机(含管理软件)/奥威亚/AX-C22P)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清摄像机(含管理软件)/奥威亚/AX-C22P)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

116. (数字无线音频套装/奥威亚/AWM-U8)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道48号21楼)。(数字无线音频套装/奥威亚/AWM-U8)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(数字无线音频套装/奥威亚/AWM-U8)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(数字无线音频套装/奥威亚/AWM-U8)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

117. (无线网卡/COMFAST/AWN-G1)¹, 生产厂为(深圳市四海众联网络科技有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区民治街道民新社区深国际华南数字谷H栋9层A)。(无线网卡/COMFAST/AWN-G1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(无线网卡/COMFAST/AWN-G1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(无线网卡/COMFAST/AWN-G1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

118. (摄像机支架/佳鑫悦/X-526+BT-60)¹, 生产厂为(中山市宝怡摄影器材有限公司)², 厂址为(中山市三乡镇鸦岗村三洲工业大街四巷1号)。(摄像机支架/佳鑫悦/X-526+BT-60)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(摄像机支架/佳鑫悦/X-526+BT-60)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(摄像机支架/佳鑫悦/X-526+BT-60)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

119. (话筒支架/音王/QRP-S08)¹, 生产厂为(音王电声股份有限公司)², 厂址为(宁波市鄞州区诚信路818号)。(话筒支架/音王/QRP-S08)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(话筒支架/音王/QRP-S08)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(话筒支架/音王/QRP-S08)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

120. (移动电源/DJI/Power1000Mini)¹, 生产厂为(深圳市大疆创新科技有限公司)², 厂址为(深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路53号大疆天空之城T2大堂)。(移动电源/DJI/Power1000Mini)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(移动

电源/DJI/Power1000Mini) 的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动电源/DJI/Power1000Mini)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

121. (有源音箱/漫步者/MR4)¹, 生产厂为(东莞漫步者科技有限公司)², 厂址为(东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号)。(有源音箱/漫步者/MR4)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(有源音箱/漫步者/MR4)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(有源音箱/漫步者/MR4)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

122. (设备箱/线材箱/奥威亚/AI-6-4226F)¹, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司)², 厂址为(广州市黄埔区科学大道48号21楼)。(设备箱/线材箱/奥威亚/AI-6-4226F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(设备箱/线材箱/奥威亚/AI-6-4226F)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(设备箱/线材箱/奥威亚/AI-6-4226F)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

123. (真分集无线话筒/BGM/F0242)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(真分集无线话筒/BGM/F0242)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(真分集无线话筒/BGM/F0242)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(真分集无线话筒/BGM/F0242)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

124. (天线放大器/BGM/MX81)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(天线放大器/BGM/MX81)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(天线放大器/BGM/MX81)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(天线放大器/BGM/MX81)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

125. (数字调音台(18路)/BGM/MM18D)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(数字调音台(18路)/BGM/MM18D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(数字调音台(18路)/BGM/MM18D)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(数字调音台(18路)/BGM/MM18D)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

126. (全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(全自动数字反馈抑

制器/BGM/X3101)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

127. (音频处理器/BGM/X3188)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(音频处理器/BGM/X3188)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音频处理器/BGM/X3188)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(音频处理器/BGM/X3188)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

128. (线阵列音箱(双 10 寸)/BGM/LS210)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(线阵列音箱(双 10 寸)/BGM/LS210)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(线阵列音箱(双 10 寸)/BGM/LS210)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(线阵列音箱(双 10 寸)/BGM/LS210)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

129. (线阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(线阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(线阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(线阵田字架机配件/BGM/定制田字架机配件)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

130. (定阻功放/BGM/PA2700)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(定阻功放/BGM/PA2700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(定阻功放/BGM/PA2700)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(定阻功放/BGM/PA2700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

131. (专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室)。(专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(专业有源监听音箱/BGM/DS-6X)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

132. (多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005)¹, 生产厂为(深圳市杰科电子有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 1 号楼 1 楼、16 楼)。(多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(多合

一音源控制器/杰科/BDP-G3005）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

133.（顺序电源启动器/BGM/F0818/1）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室）。（顺序电源启动器/BGM/F0818/1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（顺序电源启动器/BGM/F0818/1）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（顺序电源启动器/BGM/F0818/1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

134.（HDMI 矩阵带音频/BGM/HDMI0808A）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室）。（HDMI 矩阵带音频/BGM/HDMI0808A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（HDMI 矩阵带音频/BGM/HDMI0808A）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（HDMI 矩阵带音频/BGM/HDMI0808A）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

135.（HDMI 网线传输器/BGM/HDMI291）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室）。（HDMI 网线传输器/BGM/HDMI291）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（HDMI 网线传输器/BGM/HDMI291）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（HDMI 网线传输器/BGM/HDMI291）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

136.（多媒体地插/金视/定制地插）¹，生产厂为（北京金视科技有限公司）²，厂址为（北京市房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧100米1号楼2层2085）。（多媒体地插/金视/定制地插）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（多媒体地插/金视/定制地插）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（多媒体地插/金视/定制地插）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

137.（音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0）¹，生产厂为（上海成丰线缆有限公司）²，厂址为（上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区（集中登记地））。（音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 2.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

138.（音频线/成丰/ACVVJP42 $\times$ 37/0.10+1）¹，生产厂为（上海成丰线缆有限公司）²，厂址为（上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区（集中登记地））。（音

频线/成丰/ACVVJP42×37/0.10+1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。

(音频线/成丰/ACVVJP42×37/0.10+1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音频线/成丰/ACVVJP42×37/0.10+1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

139. (HDMI线/成丰/H20AM-C7-AM-002)¹,生产厂为(上海成丰线缆有限公司)²,厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(HDMI线/成丰/H20AM-C7-AM-002)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(HDMI线/成丰/H20AM-C7-AM-002)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(HDMI线/成丰/H20AM-C7-AM-002)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

140. (天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1)¹,生产厂为(上海成丰线缆有限公司)²,厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(天线馈线/成丰/SC1VFCH750-5-1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

141. (2米机柜/图腾/G36642)¹,生产厂为(图腾电子设备(昆山)有限公司)²,厂址为(江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧)。(2米机柜/图腾/G36642)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(2米机柜/图腾/G36642)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(2米机柜/图腾/G36642)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

142. (真分集无线话筒/BGM/F0242)¹,生产厂为(上海旗胜电器有限公司)²,厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(真分集无线话筒/BGM/F0242)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(真分集无线话筒/BGM/F0242)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(真分集无线话筒/BGM/F0242)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

143. (数字调音台(12路)/BGM/MM12D)¹,生产厂为(上海旗胜电器有限公司)²,厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(数字调音台(12路)/BGM/MM12D)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(数字调音台(12路)/BGM/MM12D)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(数字调音台(12路)/BGM/MM12D)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

144. (大合唱话筒/BGM/FL120)¹,生产厂为(上海旗胜电器有限公司)²,厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(大合唱话筒/BGM/FL120)的中国

境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（太合唱话筒/BGM/FL120）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（太合唱话筒/BGM/FL120）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

145.（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（全自动数字反馈抑制器/BGM/X3101）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

146.（音频处理器/BGM/X3126）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（音频处理器/BGM/X3126）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音频处理器/BGM/X3126）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（音频处理器/BGM/X3126）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

147.（专业音箱/BGM/DS812）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（专业音箱/BGM/DS812）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（专业音箱/BGM/DS812）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（专业音箱/BGM/DS812）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

148.（定阻功放/BGM/PA2500）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（定阻功放/BGM/PA2500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（定阻功放/BGM/PA2500）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（定阻功放/BGM/PA2500）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

149.（壁挂音箱支架/BGM/SPS823）¹，生产厂为（上海旗胜电器有限公司）²，厂址为（上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4038 室）。（壁挂音箱支架/BGM/SPS823）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（壁挂音箱支架/BGM/SPS823）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（壁挂音箱支架/BGM/SPS823）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

150.（多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005）¹，生产厂为（深圳市杰科电子有限公司）²，厂址为（深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 1 号楼 1 楼、16 楼）。（多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（多合一音源控制器/杰科/BDP-G3005）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

151. (顺序电源启动器/BGM/F0818/1)¹, 生产厂为(上海旗胜电器有限公司)², 厂址为(上海市普陀区真光路1473弄3号4层4038室)。(顺序电源启动器/BGM/F0818/1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(顺序电源启动器/BGM/F0818/1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(顺序电源启动器/BGM/F0818/1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

152. (音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 1.5)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 1.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 1.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音箱线/成丰/E3CVVJ2 $\times$ 1.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

153. (音频线/成丰/A3SVYJP42 $\times$ 28/0.15+1)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(音频线/成丰/A3SVYJP42 $\times$ 28/0.15+1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音频线/成丰/A3SVYJP42 $\times$ 28/0.15+1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音频线/成丰/A3SVYJP42 $\times$ 28/0.15+1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

154. (HDMI线/成丰/H20AM-H5-AM-020)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区(集中登记地))。(HDMI线/成丰/H20AM-H5-AM-020)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(HDMI线/成丰/H20AM-H5-AM-020)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(HDMI线/成丰/H20AM-H5-AM-020)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

155. (多媒体地插/金视/定制地插)¹, 生产厂为(北京金视科技有限公司)², 厂址为(北京市房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧100米1号楼2层2085)。(多媒体地插/金视/定制地插)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(多媒体地插/金视/定制地插)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多媒体地插/金视/定制地插)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

156. (1.6米机柜/图腾/G36632)¹, 生产厂为(图腾电子设备(昆山)有限公司)², 厂址为(江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧)。(1.6米机柜/图腾/G36632)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(1.6米机柜/图腾/G36632)的(关

键组件)⁴ 在中国境内生产。(1.6 米机柜/图腾/G36632)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

157. (室内 P3LED 显示屏/雷曼/LM-P2.5)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。(室内 P3LED 显示屏/雷曼/LM-P2.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(室内 P3LED 显示屏/雷曼/LM-P2.5)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(室内 P3LED 显示屏/雷曼/LM-P2.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

158. (播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))¹, 生产厂为(联想(北京)有限公司)², 厂址为(北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6)。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

159. (配电箱 (50KW)/雷曼/50KW)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。(配电箱 (50KW)/雷曼/50KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(配电箱 (50KW)/雷曼/50KW)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(配电箱 (50KW)/雷曼/50KW)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

160. (框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。(框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

161. (机柜/图腾/G36642)¹, 生产厂为(图腾电子设备(昆山)有限公司)², 厂址为(江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧)。(机柜/图腾/G36642)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(机柜/图腾/G36642)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(机柜/图腾/G36642)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

162. (电源线/英瑞格/RVV3×2.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。
(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

163. (六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。
(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

164. (动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)¹, 生产厂为(上海起帆电缆股份有限公司)², 厂址为(上海市金山区张堰镇振康路238号)。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

165. (室内P3LED显示屏/雷曼/LM-P2.5)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。(室内P3LED显示屏/雷曼/LM-P2.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(室内P3LED显示屏/雷曼/LM-P2.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(室内P3LED显示屏/雷曼/LM-P2.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

166. (播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))¹, 生产厂为(联想(北京)有限公司)², 厂址为(北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6)。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键组件)⁴在中国境内生产。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

167. (配电箱(50KW)/雷曼/50KW)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。(配电箱(50KW)

/雷曼/50KW）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（配电箱（50KW）/雷曼/50KW）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（配电箱（50KW）/雷曼/50KW）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

168.（框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工）¹，生产厂为（深圳雷曼光电科技股份有限公司）²，厂址为（深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋）。

（框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

169.（机柜/图腾/G36642）¹，生产厂为（图腾电子设备（昆山）有限公司）²，厂址为（江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧）。（机柜/图腾/G36642）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（机柜/图腾/G36642）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（机柜/图腾/G36642）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

170.（球类比赛计时记分显示管理系统/耀龙智能/YL-J-LV2.0）¹，生产厂为（广东耀龙智能科技有限公司）²，厂址为（佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号）。（球类比赛计时记分显示管理系统/耀龙智能/YL-J-LV2.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（球类比赛计时记分显示管理系统/耀龙智能/YL-J-LV2.0）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（球类比赛计时记分显示管理系统/耀龙智能/YL-J-LV2.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

171.（24S 显示器/耀龙智能/YL-J-24D）¹，生产厂为（广东耀龙智能科技有限公司）²，厂址为（佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号）。（24S 显示器/耀龙智能/YL-J-24D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（24S 显示器/耀龙智能/YL-J-24D）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（24S 显示器/耀龙智能/YL-J-24D）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

172.（裁判器/耀龙智能/YL-J-CPQ）¹，生产厂为（广东耀龙智能科技有限公司）²，厂址为（佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号）。（裁判器/耀龙智能/YL-J-CPQ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（裁判器/耀龙智能/YL-J-CPQ）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（裁判器/耀龙智能/YL-J-CPQ）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

173. (三面犯规显示屏/耀龙智能/定制)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号)。(三面犯规显示屏/耀龙智能/定制(其中 LED 屏体部分为雷曼 P10)) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(三面犯规显示屏/耀龙智能/定制(其中 LED 屏体部分为雷曼 P10)) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(三面犯规显示屏/耀龙智能/定制(其中 LED 屏体部分为雷曼 P10)) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

174. (进攻指示器/耀龙智能/定制(其中 LED 屏体部分为雷曼 P10))¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号)。(进攻指示器/耀龙智能/定制(其中 LED 屏体部分为雷曼 P10)) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(进攻指示器/耀龙智能/定制(其中 LED 屏体部分为雷曼 P10)) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(进攻指示器/耀龙智能/定制(其中 LED 屏体部分为雷曼 P10)) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

175. (讯响器(汽笛)/耀龙智能/YL-J-XX)¹, 生产厂为(广东耀龙智能科技有限公司)², 厂址为(佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号)。(讯响器(汽笛)/耀龙智能/YL-J-XX) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(讯响器(汽笛)/耀龙智能/YL-J-XX) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(讯响器(汽笛)/耀龙智能/YL-J-XX) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

176. (设备航空箱/耀龙智能/定制)¹, 生产厂为(广东耀龙智能科技有限公司)², 厂址为(佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号)。(设备航空箱/耀龙智能/定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(设备航空箱/耀龙智能/定制) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(设备航空箱/耀龙智能/定制) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

177. (裁判器航空箱/耀龙智能/定制)¹, 生产厂为(广东耀龙智能科技有限公司)², 厂址为(佛山市南海区狮山镇大榄一环科技园开发区 B1-01 号)。(裁判器航空箱/耀龙智能/定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(裁判器航空箱/耀龙智能/定制) 的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(裁判器航空箱/耀龙智能/定制) 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

178. (电源线/英瑞格/RVV3×2.5)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源线/英瑞格/RVV3×2.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

179. (六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)¹, 生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)², 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

180. (动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)¹, 生产厂为(上海起帆电缆股份有限公司)², 厂址为(上海市金山区张堰镇振康路238号)。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4*50+1*25)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

181. (室外P3LED显示屏/雷曼/LM-P3)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。(室外P3LED显示屏/雷曼/LM-P3)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(室外P3LED显示屏/雷曼/LM-P3)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(室外P3LED显示屏/雷曼/LM-P3)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

182. (播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))¹, 生产厂为(联想(北京)有限公司)², 厂址为(北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6)。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键组件)⁴在中国境内生产。(播放控制主机/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

183. (配电箱(50KW)/雷曼/50KW)¹, 生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)², 厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。(配电箱(50KW))

/雷曼/50KW)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(配电箱(50KW)/雷曼/50KW)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(配电箱(50KW)/雷曼/50KW)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

184. (框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)¹,生产厂为(深圳雷曼光电科技股份有限公司)²,厂址为(深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋)。

(框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(框架及基础施工/雷曼/定制框架及基础施工)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

185. (机柜/图腾/G36642)¹,生产厂为(图腾电子设备(昆山)有限公司)²,厂址为(江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧)。(机柜/图腾/G36642)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(机柜/图腾/G36642)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(机柜/图腾/G36642)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

186. (电源线/英瑞格/RVV3 $\times$ 2.5)¹,生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)²,厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(电源线/英瑞格/RVV3 $\times$ 2.5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源线/英瑞格/RVV3 $\times$ 2.5)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源线/英瑞格/RVV3 $\times$ 2.5)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

187. (六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)¹,生产厂为(英瑞格电子(上海)有限公司)²,厂址为(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室)。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类网线/英瑞格/YRG-C6UC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

188. (动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4 $\times$ 50+1 $\times$ 25)¹,生产厂为(上海起帆电缆股份有限公司)²,厂址为(上海市金山区张堰镇振康路238号)。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4 $\times$ 50+1 $\times$ 25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4 $\times$ 50+1 $\times$ 25)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(动力电缆/起帆/YJV-0.6/1kV4 $\times$ 50+1 $\times$ 25)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

189. (数字彩色枪式摄像机/海康威视/DS-2CD8205E-SH)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(数字彩色枪式摄像机/海康威视/DS-2CD8205E-SH)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(数字彩色枪式摄像机/海康威视/DS-2CD8205E-SH)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(数字彩色枪式摄像机/海康威视/DS-2CD8205E-SH)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

190. (数字彩色半球摄像机/海康威视/DS-2CD7206E-SH)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(数字彩色半球摄像机/海康威视/DS-2CD7206E-SH)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(数字彩色半球摄像机/海康威视/DS-2CD7206E-SH)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(数字彩色半球摄像机/海康威视/DS-2CD7206E-SH)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

191. (彩色数字电梯摄像机(1080P 含楼显)/海康威视/DS-2CD72DMQ-DT)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(彩色数字电梯摄像机(1080P 含楼显)/海康威视/DS-2CD72DMQ-DT)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(彩色数字电梯摄像机(1080P 含楼显)/海康威视/DS-2CD72DMQ-DT)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(彩色数字电梯摄像机(1080P 含楼显)/海康威视/DS-2CD72DMQ-DT)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

192. (车牌抓拍枪式摄像机/海康威视/DS-2CD94E67-ISH/X)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(车牌抓拍枪式摄像机/海康威视/DS-2CD94E67-ISH/X)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(车牌抓拍枪式摄像机/海康威视/DS-2CD94E67-ISH/X)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(车牌抓拍枪式摄像机/海康威视/DS-2CD94E67-ISH/X)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

193. (高清变焦镜头 1/海康威视/TV2713D-6MPIR)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(高清变焦镜头 1/海康威视/TV2713D-6MPIR)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(高清变焦镜头 1/海康威视/TV2713D-6MPIR)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清变焦镜头 1/海康威视/TV2713D-6MPIR)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

194. (高清变焦镜头 2/海康威视/TV0550D)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(高清变焦镜头 2/海康威

视/TV0550D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(高清变焦镜头 2/海康威视/TV0550D)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清变焦镜头 2/海康威视/TV0550D)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

195. (存储卡/雷克沙/32G)¹, 生产厂为(雷克沙电子(深圳)有限公司)², 厂址为(深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1 写字楼 401、402、403、404)。(存储卡/雷克沙/32G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(存储卡/雷克沙/32G)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(存储卡/雷克沙/32G)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

196. (室内/外护罩支架一体/海康威视/DS-1331HZ-C/DS-1293ZJ)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(室内/外护罩支架一体/海康威视/DS-1331HZ-C/DS-1293ZJ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(室内/外护罩支架一体/海康威视/DS-1331HZ-C/DS-1293ZJ)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(室内/外护罩支架一体/海康威视/DS-1331HZ-C/DS-1293ZJ)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

197. (补光灯/珈合/JH-15K-2412V)¹, 生产厂为(上海珈合光电科技有限公司)², 厂址为(上海市奉贤区新林路 1111 号 10 幢 30 室)。(补光灯/珈合/JH-15K-2412V)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(补光灯/珈合/JH-15K-2412V)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(补光灯/珈合/JH-15K-2412V)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

198. (电源/小耳朵/ZZZ-Waa201-24)¹, 生产厂为(小耳朵(广东)电子科技股份有限公司)², 厂址为(惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层)。(电源/小耳朵/ZZZ-Waa201-24)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源/小耳朵/ZZZ-Waa201-24)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源/小耳朵/ZZZ-Waa201-24)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

199. (人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备(32 路)/海康威视/HIK/DS-SH04FAC/A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32(A2-2))¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备(32 路)/海康威视/HIK/DS-SH04FAC/A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32(A2-2))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备(32 路)/海康

威视/HIK/DS-SH04FAC/A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32(A2-2)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备(32路)/海康威视/HIK/DS-SH04FAC/A-L-AF-DVR-II-A/0+32-32(A2-2))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

200. (监控专用硬盘(8T)/海康威视/8T)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路555号)。(监控专用硬盘(8T)/海康威视/8T)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(监控专用硬盘(8T)/海康威视/8T)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(监控专用硬盘(8T)/海康威视/8T)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

201. (人脸抓拍智能分析设备/泰杰/TJ-FaceC-IAE-HS)¹, 生产厂为(上海泰杰电子科技有限公司)², 厂址为(上海市闵行区中春路8633弄20号608室)。(人脸抓拍智能分析设备/泰杰/TJ-FaceC-IAE-HS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(人脸抓拍智能分析设备/泰杰/TJ-FaceC-IAE-HS)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(人脸抓拍智能分析设备/泰杰/TJ-FaceC-IAE-HS)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

202. (46寸拼接单元/狄卫/DV-DID46AZ)¹, 生产厂为(上海狄卫科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区嘉美路1398号6号楼)。(46寸拼接单元/狄卫/DV-DID46AZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(46寸拼接单元/狄卫/DV-DID46AZ)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(46寸拼接单元/狄卫/DV-DID46AZ)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

203. (监视器壁挂架/狄卫/DV-QC46)¹, 生产厂为(上海狄卫科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区嘉美路1398号6号楼)。(监视器壁挂架/狄卫/DV-QC46)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(监视器壁挂架/狄卫/DV-QC46)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(监视器壁挂架/狄卫/DV-QC46)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

204. (拼接单元包边/狄卫/定制)¹, 生产厂为(上海狄卫科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区嘉美路1398号6号楼)。(拼接单元包边/狄卫/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(拼接单元包边/狄卫/定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(拼接单元包边/狄卫/定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

205. (高清解码器/海康威视/DS-6A04UD)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(高清解码器/海康威视/DS-6A04UD)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(高清解码器/海康威视/DS-6A04UD)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清解码器/海康威视/DS-6A04UD)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

206. (安防管理平台一体机/海康威视/iSecure-7000S-C86/C128)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(安防管理平台一体机/海康威视/iSecure-7000S-C86/C128)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(安防管理平台一体机/海康威视/iSecure-7000S-C86/C128)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(安防管理平台一体机/海康威视/iSecure-7000S-C86/C128)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

207. (高清线/成丰/H20AM-H5-AM-020)¹, 生产厂为(上海成丰线缆有限公司)², 厂址为(上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区(集中登记地))。(高清线/成丰/H20AM-H5-AM-020)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(高清线/成丰/H20AM-H5-AM-020)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(高清线/成丰/H20AM-H5-AM-020)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

208. (二合一防雷器/好源/HY-21AA)¹, 生产厂为(上海好源电子有限公司)², 厂址为(上海市金山区金山卫镇松金公路 218 号 233 室)。(二合一防雷器/好源/HY-21AA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(二合一防雷器/好源/HY-21AA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(二合一防雷器/好源/HY-21AA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

209. (智能车辆识别控制管理系统/海康威视/DS-TMC417)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(智能车辆识别控制管理系统/海康威视/DS-TMC417)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能车辆识别控制管理系统/海康威视/DS-TMC417)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能车辆识别控制管理系统/海康威视/DS-TMC417)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

210. (无线手持收费终端/海康威视/DS-MDT204/4&64/GLE)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(无线手持收

费终端/海康威视/DS-MDT204/4&64/GLE）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（无线手持收费终端/海康威视/DS-MDT204/4&64/GLE）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（无线手持收费终端/海康威视/DS-MDT204/4&64/GLE）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

211.（管理电脑/联想/启天 M660-A024（C）（I5 版本，含联想 TE24-30 液晶显示器））¹，生产厂为（联想(北京)有限公司）²，厂址为（北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6）。（管理电脑/联想/启天 M660-A024（C）（I5 版本，含联想 TE24-30 液晶显示器））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（管理电脑/联想/启天 M660-A024（C）（I5 版本，含联想 TE24-30 液晶显示器））的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（管理电脑/联想/启天 M660-A024（C）（I5 版本，含联想 TE24-30 液晶显示器））的（关键工序）⁵在中国境内完成。

212.（四读卡门禁控制器（含电源）/海康威视/DS-K2604）¹，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）²，厂址为（杭州市滨江区阡陌路555号）。（四读卡门禁控制器（含电源）/海康威视/DS-K2604）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（四读卡门禁控制器（含电源）/海康威视/DS-K2604）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（四读卡门禁控制器（含电源）/海康威视/DS-K2604）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

213.（主机备用电池/海康威视/OT7-12（报警主机专用））¹，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）²，厂址为（杭州市滨江区阡陌路555号）。（主机备用电池/海康威视/OT7-12（报警主机专用））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（主机备用电池/海康威视/OT7-12（报警主机专用））的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（主机备用电池/海康威视/OT7-12（报警主机专用））的（关键工序）⁵在中国境内完成。

214.（读卡器/海康威视/DS-K1102AM）¹，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）²，厂址为（杭州市滨江区阡陌路555号）。（读卡器/海康威视/DS-K1102AM）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（读卡器/海康威视/DS-K1102AM）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（读卡器/海康威视/DS-K1102AM）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

215. (开门按钮(ABS)/罗格朗/E8/31MJ)¹, 生产厂为(罗格朗智能电气(惠州)有限公司)², 厂址为(广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房)。(开门按钮(ABS)/罗格朗/E8/31MJ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(开门按钮(ABS)/罗格朗/E8/31MJ)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(开门按钮(ABS)/罗格朗/E8/31MJ)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

216. (IC 发卡器/海康威视/DS-K1F600U-D6E)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(IC 发卡器/海康威视/DS-K1F600U-D6E)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(IC 发卡器/海康威视/DS-K1F600U-D6E)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(IC 发卡器/海康威视/DS-K1F600U-D6E)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

217. (闭门器/海康威视/DS-K4DC105)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(闭门器/海康威视/DS-K4DC105)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(闭门器/海康威视/DS-K4DC105)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(闭门器/海康威视/DS-K4DC105)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

218. (280KG 单门磁力锁/优玛/C3-28YS)¹, 生产厂为(广州优玛科技有限公司)², 厂址为(广州市番禺区大石街石北工业路 343 号产业园 2 栋 2 楼 202、207、208 房)。(280KG 单门磁力锁/优玛/C3-28YS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(280KG 单门磁力锁/优玛/C3-28YS)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(280KG 单门磁力锁/优玛/C3-28YS)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

219. (280KG 双门磁力锁/优玛/C3-228YS)¹, 生产厂为(广州优玛科技有限公司)², 厂址为(广州市番禺区大石街石北工业路 343 号产业园 2 栋 2 楼 202、207、208 房)。(280KG 双门磁力锁/优玛/C3-228YS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(280KG 双门磁力锁/优玛/C3-228YS)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(280KG 双门磁力锁/优玛/C3-228YS)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

220. (280KG 磁力锁支架/优玛/配套)¹, 生产厂为(广州优玛科技有限公司)², 厂址为(广州市番禺区大石街石北工业路 343 号产业园 2 栋 2 楼 202、207、208 房)。(280KG 磁力锁支架/优玛/配套)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。

(280KG 磁力锁支架/优玛/配套)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(280KG 磁力锁支架/优玛/配套)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

221. (IC卡/海康威视/DS-K7M101)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(IC卡/海康威视/DS-K7M101)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(IC卡/海康威视/DS-K7M101)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(IC卡/海康威视/DS-K7M101)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

222. (网络版出入口控制设备管理软件/海康威视/配套)¹, 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)², 厂址为(杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(网络版出入口控制设备管理软件/海康威视/配套)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(网络版出入口控制设备管理软件/海康威视/配套)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(网络版出入口控制设备管理软件/海康威视/配套)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

223. (管理电脑/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))¹, 生产厂为(联想(北京)有限公司)², 厂址为(北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6)。(管理电脑/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(管理电脑/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(管理电脑/联想/启天 M660-A024 (C) (I5 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

224. (有线红外幕帘探测器(含插口支架)/灏广/HG510)¹, 生产厂为(昆山灏广电子科技有限公司)², 厂址为(昆山市千灯镇汶浦中路 99 号 7 号厂房二楼)。(有线红外幕帘探测器(含插口支架)/灏广/HG510)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(有线红外幕帘探测器(含插口支架)/灏广/HG510)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(有线红外幕帘探测器(含插口支架)/灏广/HG510)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

225. (电源/小耳朵/ZZZ-Waa205-15)¹, 生产厂为(小耳朵(广东)电子科技股份有限公司)², 厂址为(惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园 39 号厂房第 5 层)。(电源/小耳朵/ZZZ-Waa205-15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比

例)³。(电源/小耳朵/ZZZ-Waa205-15)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源/小耳朵/ZZZ-Waa205-15)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

226. (总线制报警主机(含控制管理软件)/灏广/HG-BJ800)¹, 生产厂为(昆山灏广电子科技有限公司)², 厂址为(昆山市千灯镇汶浦中路99号7号厂房二楼)。(总线制报警主机(含控制管理软件)/灏广/HG-BJ800)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(总线制报警主机(含控制管理软件)/灏广/HG-BJ800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(总线制报警主机(含控制管理软件)/灏广/HG-BJ800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

227. (声光警号/豪恩/HC-103)¹, 生产厂为(深圳市豪恩安全科技有限公司)², 厂址为(深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园厂房第4栋、第5栋第一层)。(声光警号/豪恩/HC-103)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(声光警号/豪恩/HC-103)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(声光警号/豪恩/HC-103)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

228. (主机备用电池/灏广/12V/7.5AH)¹, 生产厂为(昆山灏广电子科技有限公司)², 厂址为(昆山市千灯镇汶浦中路99号7号厂房二楼)。(主机备用电池/灏广/12V/7.5AH)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(主机备用电池/灏广/12V/7.5AH)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(主机备用电池/灏广/12V/7.5AH)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

229. (8防区网络继电器模块/灏广/HG-J-0801)¹, 生产厂为(昆山灏广电子科技有限公司)², 厂址为(昆山市千灯镇汶浦中路99号7号厂房二楼)。(8防区网络继电器模块/灏广/HG-J-0801)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(8防区网络继电器模块/灏广/HG-J-0801)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(8防区网络继电器模块/灏广/HG-J-0801)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

230. (液晶显示器/联想/TE24-30)¹, 生产厂为(联想(北京)有限公司)², 厂址为(北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6)。(液晶显示器/联想/TE24-30)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(液晶显示器/联想/TE24-30)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(液晶显示器/联想/TE24-30)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

231. (无线鼠标键盘/罗技/MK275)¹, 生产厂为(罗技科技(苏州)有限公司)², 厂址为(江苏省苏州高新区嵩山路3号)。(无线鼠标键盘/罗技/MK275)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(无线鼠标键盘/罗技/MK275)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(无线鼠标键盘/罗技/MK275)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

232. (智能集成数据服务设备(含访客登记及手持终端软件)/跃天/YT-IIDSE-SV)¹, 生产厂为(上海跃天电子科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1980室)。(智能集成数据服务设备(含访客登记及手持终端软件)/跃天/YT-IIDSE-SV)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能集成数据服务设备(含访客登记及手持终端软件)/跃天/YT-IIDSE-SV)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能集成数据服务设备(含访客登记及手持终端软件)/跃天/YT-IIDSE-SV)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

233. (智能集成应用系统(含应用软件)/跃天/YT-IIA-SBS)¹, 生产厂为(上海跃天电子科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1980室)。(智能集成应用系统(含应用软件)/跃天/YT-IIA-SBS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能集成应用系统(含应用软件)/跃天/YT-IIA-SBS)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能集成应用系统(含应用软件)/跃天/YT-IIA-SBS)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

234. (智能安防数据传输加解密设备/跃天/YT-JM-P100)¹, 生产厂为(上海跃天电子科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1980室)。(智能安防数据传输加解密设备/跃天/YT-JM-P100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能安防数据传输加解密设备/跃天/YT-JM-P100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能安防数据传输加解密设备/跃天/YT-JM-P100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

235. (USB防插拔终端采集设备/跃天/YT-USB)¹, 生产厂为(上海跃天电子科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1980室)。(USB防插拔终端采集设备/跃天/YT-USB)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(USB防插拔终端采集设备/跃天/YT-USB)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(USB防插拔终端采集设备/跃天/YT-USB)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

236. (USB 防插拔集成控制设备/跃天/配套)¹, 生产厂为(上海跃天电子科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 2 层 J1980 室)。(USB 防插拔集成控制设备/跃天/配套)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(USB 防插拔集成控制设备/跃天/配套)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(USB 防插拔集成控制设备/跃天/配套)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

237. (人员身份人像数据采集设备/跃天/YT-ID-PFS)¹, 生产厂为(上海跃天电子科技有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 2 层 J1980 室)。(人员身份人像数据采集设备/跃天/YT-ID-PFS)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(人员身份人像数据采集设备/跃天/YT-ID-PFS)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(人员身份人像数据采集设备/跃天/YT-ID-PFS)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

238. (智能实时电子巡检采集设备(含软件及 40 个巡检点)/泰杰/TJ-F5-A)¹, 生产厂为(上海泰杰电子科技有限公司)², 厂址为(上海市闵行区中春路 8633 弄 20 号 608 室)。(智能实时电子巡检采集设备(含软件及 40 个巡检点)/泰杰/TJ-F5-A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能实时电子巡检采集设备(含软件及 40 个巡检点)/泰杰/TJ-F5-A)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能实时电子巡检采集设备(含软件及 40 个巡检点)/泰杰/TJ-F5-A)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

239. (智能实时电子巡检数据转发网关/泰杰/TJ-F5-A-100)¹, 生产厂为(上海泰杰电子科技有限公司)², 厂址为(上海市闵行区中春路 8633 弄 20 号 608 室)。(智能实时电子巡检数据转发网关/泰杰/TJ-F5-A-100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(智能实时电子巡检数据转发网关/泰杰/TJ-F5-A-100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(智能实时电子巡检数据转发网关/泰杰/TJ-F5-A-100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

240. (10KVUPS(含配套连接线)/盖贝斯/KR10K(L))¹, 生产厂为(盖贝斯数据技术有限公司)², 厂址为(湖南省长沙市浏阳市高新技术产业开发区永和南路新能源标准厂房 12#栋-01)。(10KVUPS(含配套连接线)/盖贝斯/KR10K(L))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(10KVUPS(含配套连接线)/盖贝斯/KR10K(L))的(关

键组件)⁴ 在中国境内生产。(10KVUPS(含配套连接线)/盖贝斯/KR10K(L))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

241. (2米机柜/图腾/G36642)¹, 生产厂为(图腾电子设备(昆山)有限公司)², 厂址为(江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧)。(2米机柜/图腾/G36642)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(2米机柜/图腾/G36642)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(2米机柜/图腾/G36642)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

242. (激光投影机/EPSON/CB-L695SE)¹, 生产厂为(爱普生(中国)有限公司)², 厂址为(北京市朝阳区建国路81号4办公1T01内02-08室、9办公1T01、10办公1T01)。(激光投影机/EPSON/CB-L695SE)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(激光投影机/EPSON/CB-L695SE)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(激光投影机/EPSON/CB-L695SE)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

243. (管理电脑/联想/启天 M660-A024(C) (I7 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))¹, 生产厂为(联想(北京)有限公司)², 厂址为(北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6)。(管理电脑/联想/启天 M660-A024(C) (I7 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(管理电脑/联想/启天 M660-A024(C) (I7 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(管理电脑/联想/启天 M660-A024(C) (I7 版本, 含联想 TE24-30 液晶显示器))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

244. (75寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FH75EA)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路192号)。(75寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FH75EA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(75寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FH75EA)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(75寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FH75EA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

245. (98寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FH98EA)¹, 生产厂为(广州视睿电子科技有限公司)², 厂址为(广州市经济技术开发区科学城科珠路192号)。(98寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FH98EA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(98寸智能交互一体机(含教学软件)/希沃/FH98EA)的(关键组件)⁴

在中国境内生产。（98 寸智能交互一体机（含教学软件）/希沃/FH98EA）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

246.（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）¹，生产厂为（广州视睿电子科技有限公司）²，厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（86 寸智慧黑板（含教学软件）/希沃/BH86EA）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

本公司（单位）上海金陵电子网络股份有限公司（供应商名称）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海金陵电子网络股份有限公司

日期：2026 年 10 月 8 日

16.2. 关于本国产品成本比例的声明函

关于本国产品成本比例的声明函

本公司上海金陵电子网络股份有限公司（供应商名称）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）上海金陵电子网络股份有限公司（供应商名称）为本采购项目或者采购包（上海市徐汇区政府采购中心--徐汇区教育局上海小学等学校配套弱电系统政府采购项目）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）上海金陵电子网络股份有限公司（供应商名称）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海金陵电子网络股份有限公司

日期：2026 年 10 月 8 日

