第十二章 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（中国电信股份有限公司上海分公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（中国电信股份有限公司上海分公司）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（QTC SCATS 信号机）[1]，生产厂为（擎翌（上海）智能科技有限公司）[2]，厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 946 号）。（QTC SCATS 信号机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（QTC SCATS 信号机）的（关键组件）4 在中国境内生产。（QTC SCATS 信号机）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（JD400-3-3 机动车信号灯），生产厂为（上海澳星照明电器制造有限公司），厂址为（上海市浦东新区周浦镇沈梅路 258 号）。（JD400-3-3 机动车信号灯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（JD400-3-3 机动车信号灯）的（关键组件）在中国境内生产。（JD400-3-3 机动车信号灯）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（FJ400-3-3 非机动车信号灯），生产厂为（上海澳星照明电器制造有限公司），厂址为（上海市浦东新区周浦镇沈梅路 258 号）。（FJ400-3-3 非机动车信号灯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（FJ400-3-3 非机动车信号灯）的（关键组件）在中国境内生产。（FJ400-3-3 非机动车信号灯）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（信号机箱标签），生产厂为（擎翌（上海）智能科技有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 946 号）。（信号机箱标签）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信号机箱标签）的（关键组件）在中国境内生产。（FJ400-3-3 非机动车信号灯）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（FNV2.5 环形线圈），生产厂为（江苏川普电子科技有限公司），厂址为（泰州市姜堰区大伦镇兴伦路 853 号）。（FNV2.5 环形线圈）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（FNV2.5 环形线圈）的（关键组件）在中国境内生产。（FNV2.5 环形线圈）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（RVVSP2*1.5 线圈馈线），生产厂为（江苏川普电子科技有限公司），厂址为（泰州市姜堰区大伦镇兴伦路 853 号）。（RVVSP2*1.5 线圈馈线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（RVVSP2*1.5 线圈馈线）的（关键组件）在中国境内生产。（RVVSP2*1.5 线圈馈线）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（信号机箱标签），生产厂为（擎翌（上海）智能科技有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 946 号）。（信号机箱标签）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信号机箱标签）的（关键组件）在中国境内生产。（FJ400-3-3 非机动车信号灯）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（QY-JCQ-2100 信号灯单元故障检测器），生产厂为（擎翌（上海）智能科技有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 946 号）。（QY-JCQ-2100 信号灯单元故障检测器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（QY-JCQ-2100 信号灯单元故障检测器）的（关键组件）在中国境内生产。（QY-JCQ-2100 信号灯单元故障检测器）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（JJ-TSMD-4215 电磁控门锁），生产厂为（上海径际科技有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层）。（JJ-TSMD-4215 电磁控门锁）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（JJ-TSMD-4215 电磁控门锁）的（关键组件）在中国境内生产。（JJ-TSMD-4215 电磁控门锁）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（H3C UniServer R4900 Scats 区控服务器），生产厂为（新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（H3C UniServer R4900 Scats 区控服务器）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（H3C UniServer R4900 Scats 区控服务器）的（关键组件）在中国境内生产。（H3C UniServer R4900 Scats 区控服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（IS2000-12TF 信控节点交换机），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（IS2000-12TF 信控节点交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（IS2000-12TF 信控节点交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（IS2000-12TF 信控节点交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（SFP-S1-L24P35 千兆光模块），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（SFP-S1-L24P35 千兆光模块）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（SFP-S1-L24P35 千兆光模块）的（关键组件）在中国境内生产。（SFP-S1-L24P35 千兆光模块）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（IS430-54GXF 信控接入交换机），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（IS430-54GXF 信控接入交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（IS430-54GXF 信控接入交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（IS430-54GXF 信控接入交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（SFP-M1-L192P8 万兆光模块），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（SFP-M1-L192P8 万兆光模块）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（SFP-M1-L192P8 万兆光模块）的（关键组件）在中国境内生产。（SFP-M1-L192P8 万兆光模块）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（LR-T12 雷视一体机），生产厂为（上海黎明瑞达电子科技有限公司），厂址为（上海市闵行区元江路 3883 号 10 幢 2 单元 1 层 4113 室）。（LR-T12 雷视一体机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LR-T12 雷视一体机）的（关键组件）在中国境内生产。（LR-T12 雷视一体机）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（抱杆设备箱），生产厂为（擎翌（上海）智能科技有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 946 号）。（抱杆设备箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆设备箱）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆设备箱）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（IS420-36GTXF 流量检测接入交换机），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（IS420-36GTXF 流量检测接入交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（IS420-36GTXF 流量检测接入交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（IS420-36GTXF 流量检测接入交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（IS240-10TF 光纤收发器），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（IS240-10TF 光纤收发器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（IS240-10TF 光纤收发器）的（关键组件）在中国境内生产。（IS240-10TF 光纤收发器）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（HJJ-SCATS I/O 设备），生产厂为（上海黎明瑞达电子科技有限公司），厂址为（上海市闵行区元江路 3883 号 10 幢 2 单元 1 层 4113 室）。（HJJ-SCATS I/O 设备）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（HJJ-SCATS I/O 设备）的（关键组件）在中国境内生产。（HJJ-SCATS I/O 设备）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（IS430-54GXF 流量检测汇聚交换机），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（IS430-54GXF 流量检测汇聚交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（IS430-54GXF 流量检测汇聚交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（IS430-54GXF 流量检测汇聚交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（NSS4330-32TXF 平台汇聚交换机），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道 16 号）。（NSS4330-32TXF 平台汇聚交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（NSS4330-32TXF 平台汇聚交换机）的（关键组件）在中国境

内生产。（S5S4330-32TXF 平台汇聚交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（DS-8616N-I8-V4 NVR），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（DS-8616N-I8-V4 NVR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（DS-8616N-I8-V4 NVR）的（关键组件）在中国境内生产。（DS-8616N-I8-V4 NVR）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（DS-AS72124R 存储服务器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（DS-AS72124R 存储服务器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（DS-AS72124R 存储服务器）的（关键组件）在中国境内生产。（DS-AS72124R 存储服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（DS-VM22 转发服务器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（DS-VM22 转发服务器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（DS-VM22 转发服务器）的（关键组件）在中国境内生产。（DS-VM22 转发服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（DS-VM22 预处理服务器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（DS-VM22 预处理服务器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（DS-VM22 预处理服务器）的（关键组件）在中国境内生产。（DS-VM22 预处理服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（4T 硬盘），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（4T 硬盘）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4T 硬盘）的（关键组件）在中国境内生产。（4T 硬盘）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（GYTA-4 通信光缆、GYTA-12 通信光缆、GYTA-24 通信光缆、GYTA-48 通信光缆、GYDXTW-96 通信光缆、GYDXTW-144 通信光缆、GYDTA-288 通信光缆、GYDXTZW-288 阻燃通信光缆），生产厂为（远东通讯有限公司），厂址为（宜兴市高塍镇华远路 1 号）。（GYTA-4 通

信光缆、GYTA-12 通信光缆、GYTA-24 通信光缆、GYTA-48 通信光缆、GYDXTW-96 通信光缆、GYDXTW-144 通信光缆、GYDTA-288 通信光缆、GYDXTZW-288 阻燃通信光缆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（GYTA-4 通信光缆、GYTA-12 通信光缆、GYTA-24 通信光缆、GYTA-48 通信光缆、GYDXTW-96 通信光缆、GYDXTW-144 通信光缆、GYDTA-288 通信光缆、GYDXTZW-288 阻燃通信光缆）的（关键组件）在中国境内生产。（GYTA-4 通信光缆、GYTA-12 通信光缆、GYTA-24 通信光缆、GYTA-48 通信光缆、GYDXTW-96 通信光缆、GYDXTW-144 通信光缆、GYDTA-288 通信光缆、GYDXTZW-288 阻燃通信光缆）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（光终端盒），生产厂为（远东通讯有限公司），厂址为（宜兴市高塍镇华远路 1 号）。（光终端盒）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光终端盒）的（关键组件）在中国境内生产。（光终端盒）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（PWD-GJX-288 光交接箱、PWD-GJX-576 光交接箱），生产厂为（宁波普纬达通信设备有限公司），厂址为（慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸 4 号）。（PWD-GJX-288 光交接箱、PWD-GJX-576 光交接箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（PWD-GJX-288 光交接箱、PWD-GJX-576 光交接箱）的（关键组件）在中国境内生产。（PWD-GJX-288 光交接箱、PWD-GJX-576 光交接箱）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（PE 七彩管 通讯 PE 管 DN32），生产厂为（上海奉贤塑料管厂），厂址为（泰州市姜堰区大伦镇兴伦路 853 号）。（PE 七彩管 通讯 PE 管 DN32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（PE 七彩管 通讯 PE 管 DN32）的（关键组件）在中国境内生产。（PE 七彩管 通讯 PE 管 DN32）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国电信股份有限公司上海分公司

公章
股份

日期：2026 年 10 月 23 日

中国电信股份有限公司上海分公司

第十三章 关于本国产品成本比例的声明函

关于本国产品成本比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国电信股份有限公司上海分公司

日期：2026 年 10 月 23 日

说明：判断本采购项目或者采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品

成本之和是否达到 80%以上的计算公式为：

$$\frac{\text{符合本国产品标准的货物成本之和}}{\text{全部产品总成本（即符合本国产品标准的货物成本+不符合本国产品标准的货物成本+服务成本）}} \geq 80\%$$

上述货物成本指产品制造商的成本，服务成本指投标人的成本。