

十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （消防应急照明灯），生产厂为（广东敏华电器有限公司），厂址为（江门市荷塘镇为民闲步工业区）。（消防应急照明灯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（消防应急照明灯）的（关键组件）在中国境内生产。（消防应急照明灯）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （消防疏散指示灯），生产厂为（广东敏华电器有限公司），厂址为（江门市荷塘镇为民闲步工业区）。（消防疏散指示灯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（消防疏散指示灯）的（关键组件）在中国境内生产。（消防疏散指示灯）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （消防安全出口灯），生产厂为（广东敏华电器有限公司），厂址为（江门市荷塘镇为民闲步工业区）。（消防安全出口灯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（消防安全出口灯）的（关键组件）在中国境内生产。（消防安全出口灯）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （单相插座），生产厂为（成都阿尔刚雷绝电电工科技有限公司），厂址为（成都市郫都区现代工业港北片区蜀新大道 306 号）。（单相插座）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（单相插座）的（关键组件）在中国境内生产。（单相插座）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （快速响应喷头），生产厂为（冠亚消防设备有限公司），厂址为（泉州市南安市美林镇柳美北路）。（快速响应喷头）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（快速响应喷头）的（关键组件）在中国境内生产。（快速响应喷头）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （信号闸阀 DN100），生产厂为（河北宏拓阀门制造有限公司），厂址为（河北省沧州市泊头市 104 国道潘庄新村东头）。（信号闸阀 DN100）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（信号闸阀 DN100）的（关键组件）在中国境内生产。（信号闸阀 DN100）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （信号闸阀 DN80），生产厂为（河北宏拓阀门制造有限公司），厂址为（河北省沧州市泊头市 104 国道潘庄新村东头）。（信号闸阀 DN80）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（信号闸阀 DN80）的（关键组件）在中国

境内生产。（信号闸阀 DN80）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （信号闸阀 DN65），生产厂为（河北宏拓阀门制造有限公司），厂址为（河北省沧州市泊头市 104 国道潘庄新村东头）。（信号闸阀 DN65）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（信号闸阀 DN65）的（关键组件）在中国境内生产。（信号闸阀 DN65）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （末端试水装置），生产厂为（闽峰消防科技有限公司），厂址为（福建省泉州市南安市溪美街道贵峰村虎头山 36 号）。（末端试水装置）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（末端试水装置）的（关键组件）在中国境内生产。（末端试水装置）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （橡塑保温材料），生产厂为（江西哈维斯节能科技有限公司），厂址为（江西省赣州市信丰县大唐工业园区宏华北路）。（橡塑保温材料）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（橡塑保温材料）的（关键组件）在中国境内生产。（橡塑保温材料）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （保护套），生产厂为（河南聚泰管道设备有限公司），厂址为（河南省郑州市巩义市西村镇西村村永安南路）。（保护套）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（保护套）的（关键组件）在中国境内生产。（保护套）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海琦龙建设集团有限公司

日期：2026 年 6 月 17 日

