

15、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，大型客车KLQ6111YAE6，生产厂为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（厂名）²，厂址为苏州工业园区苏虹东路288号（生产厂址）。大型客车KLQ6111YAE6（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 100 （规定比例）³。大型客车KLQ6111YAE6（产品名称1）的空调、车桥等（关键组件）4在中国境内生产。大型客车KLQ6111YAE6（产品名称1）的电泳、焊接、涂装、激光切割等（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称1）¹，大型客车KLQ6889KAE61，生产厂为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（厂名）²，厂址为苏州工业园区苏虹东路288号（生产厂址）。大型客车KLQ6889KAE61（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 100 （规定比例）³。大型客车KLQ6889KAE61（产品名称1）的空调、车桥等（关键组件）4在中国境内生产。大型客车KLQ6889KAE61（产品名称1）的电泳、焊接、涂装、激光切割等（关键工序）5在中国境内完成。

3. （产品名称1）¹，大型客车KLQ6829KAE61，生产厂为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（厂名）²，厂址为苏州工业园区苏虹东路288号（生产厂址）。大型客车KLQ6829KAE61（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 100 （规定比例）³。大型客车KLQ6829KAE61（产品名称1）的空调、车桥等（关键组件）4在中国境内生产。大型客车KLQ6829KAE61（产品名称1）的电泳、焊接、涂装、激光切割等（关键工序）5在中国境内完成。

4. （产品名称1）¹，大型客车KLQ6702E6，生产厂为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（厂名）²，厂址为苏州工业园区苏虹东路288号（生产厂址）。大型客车KLQ6702E6（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 100 （规定比例）³。大型客车KLQ6702E6（产品名称1）的空调、车桥等（关键组件）4在中国境内生产。大型客车KLQ6702E6（产品名称1）的电泳、焊接、涂装、激光切割等（关键工序）5在中国境内完成。

5. （产品名称2）中型客车KLQ6590E6C1，生产厂为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（厂名），厂址为苏州工业园区苏虹东路288号（生产厂址）。中型客车KLQ6590E6C1（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 100 （规定比例）。中型客车KLQ6590E6C1（产品名称2）的空调、车桥等（关键组件）在中国境内生产。中型客车KLQ6590E6C1（产品名称2）的电泳、焊接、涂装、激光切割等（关键工序）在中国境内完成。

6. （产品名称2）中型客车KLQ6602E6，生产厂为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（厂名），厂址为苏州工业园区苏虹东路288号（生产厂址）。中型客车KLQ6602E6（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 ≥ 100 （规定比例）。中型客车KLQ6602E6（产品名称2）的空调、车桥等（