

十二、关于本国产品成本比例的声明函

本公司（单位）上海奇正办公家具有限公司郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）上海奇正办公家具有限公司为本采购项目或者采购包（上海市徐汇区政府采购中心——徐汇区教育局望德幼儿园等学校家具设备项目）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）上海奇正办公家具有限公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海奇正办公家具有限公司

日期：2026 年 6 月 26 日



十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）上海奇正办公家具有限公司郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）上海奇正办公家具有限公司提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （长方桌 1, 1200*600*500）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（长方桌 1, 1200*600*500）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（长方桌 1, 1200*600*500）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（长方桌 1, 1200*600*500）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （长方桌 2, 1200*600*540）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（长方桌 2, 1200*600*540）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（长方桌 2, 1200*600*540）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（长方桌 2, 1200*600*540）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. （长方桌 3, 1200*600*580）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（长方桌 3, 1200*600*580）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（长方桌 3, 1200*600*580）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（长方桌 3, 1200*600*580）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. （长方桌 4, 1500*450*540）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（长方桌 4, 1500*450*540）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（长方桌 4, 1500*450*540）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（长方桌 4, 1500*450*540）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. （方桌 1, 600*600*500）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（方桌 1, 600*600*500）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（方桌 1, 600*600*500）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（方桌 1, 600*600*500）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. （方桌 2, 600*600*500）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（方桌 2, 600*600*500）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（方桌 2, 600*600*500）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（方桌 2, 600*600*500）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

7. （方桌 3, 600*600*540）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（方桌 3, 600*600*540）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比

例)³。(方桌 3, 600*600*540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(方桌 3, 600*600*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (方桌 4, 600*600*580)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(方桌 4, 600*600*580)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(方桌 4, 600*600*580)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(方桌 4, 600*600*580)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (方桌 5, 600*600*490)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(方桌 5, 600*600*490)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(方桌 5, 600*600*490)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(方桌 5, 600*600*490)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10. (圆桌 1, Φ 600*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(圆桌 1, Φ 600*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(圆桌 1, Φ 600*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(圆桌 1, Φ 600*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11. (圆桌 2, Φ 600*480)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(圆桌 2, Φ 600*480)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(圆桌 2, Φ 600*480)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(圆桌 2, Φ 600*480)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (圆桌 3, Φ 600*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(圆桌 3, Φ 600*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(圆桌 3, Φ 600*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(圆桌 3, Φ 600*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

13. (半圆桌 1, 直径 1200*600*480)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(半圆桌 1, 直径 1200*600*480)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(半圆桌 1, 直径 1200*600*480)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(半圆桌 1, 直径 1200*600*480)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

14. (半圆桌 2, 直径 1200*600*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(半圆桌 2, 直径 1200*600*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(半圆桌 2, 直径 1200*600*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(半圆桌 2, 直径 1200*600*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

15. (半圆桌 3, 直径 1200*600*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(半圆桌 3, 直径 1200*600*540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(半圆桌 3, 直径 1200*600*540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(半圆桌 3, 直径 1200*600*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

16. (梯形桌, 1200*600*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(梯形桌, 1200*600*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(梯形桌, 1200*600*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(梯形桌, 1200*600*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

17. (4 人桌, 800*600*430)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(4 人桌, 800*600*430)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(4 人桌, 800*600*430)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(4 人桌, 800*600*430)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

18. (6 人桌, 1200*600*520)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(6 人桌, 1200*600*520)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(6 人桌, 1200*600*520)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(6 人桌, 1200*600*520)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

19. (安护圆桌, ϕ 860*360-480)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(安护圆桌, ϕ 860*360-480)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(安护圆桌, ϕ 860*360-480)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(安护圆桌, ϕ 860*360-480)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

20. (安护方桌, 660*660*360-480)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(安护方桌, 660*660*360-480)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(安护方桌, 660*660*360-480)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(安护方桌, 660*660*360-480)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

21. (安护长方桌, 1260*660*360-480)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(安护长方桌, 1260*660*360-480)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(安护长方桌, 1260*660*360-480)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(安护长方桌, 1260*660*360-480)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

22. (U 型桌 1, 1200*400*480)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(U 型桌 1, 1200*400*480)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规

定比例)³。(U型桌 1, 1200*400*480)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(U型桌 1, 1200*400*480)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

23. (U型桌 2, 1200*400*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(U型桌 2, 1200*400*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(U型桌 2, 1200*400*500)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(U型桌 2, 1200*400*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

24. (U型桌 3, 1200*400*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(U型桌 3, 1200*400*540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(U型桌 3, 1200*400*540)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(U型桌 3, 1200*400*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

25. (豆型分享桌, 1540*830*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(豆型分享桌, 1540*830*540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(豆型分享桌, 1540*830*540)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(豆型分享桌, 1540*830*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

26. (异形桌组合, 1250*1100*580 1070*910*540 1070*910*500 各一张)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(异形桌组合, 1250*1100*580 1070*910*540 1070*910*500 各一张)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(异形桌组合, 1250*1100*580 1070*910*540 1070*910*500 各一张)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(异形桌组合, 1250*1100*580 1070*910*540 1070*910*500 各一张)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

27. (阅读桌, 1500*900*640)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(阅读桌, 1500*900*640)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(阅读桌, 1500*900*640)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(阅读桌, 1500*900*640)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

28. (美术桌, 1500*750*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(美术桌, 1500*750*540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(美术桌, 1500*750*540)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(美术桌, 1500*750*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

29. (小方桌, 740*530*490)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(小方桌, 740*530*490)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定

比例)³。(小方桌, 740*530*490)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(小方桌, 740*530*490)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

30. (小组桌, 2090*1350*520)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(小组桌, 2090*1350*520)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(小组桌, 2090*1350*520)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(小组桌, 2090*1350*520)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

31. (科学移动桌, 1200*1200*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(科学移动桌, 1200*1200*540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(科学移动桌, 1200*1200*540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(科学移动桌, 1200*1200*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

32. (折叠桌, 600*600*490)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(折叠桌, 600*600*490)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(折叠桌, 600*600*490)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(折叠桌, 600*600*490)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

33. (幼儿操作台 1, 1610*1080*970)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(幼儿操作台 1, 1610*1080*970)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿操作台 1, 1610*1080*970)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿操作台 1, 1610*1080*970)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

34. (幼儿操作台 2, 1600*1080*1200)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(幼儿操作台 2, 1600*1080*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿操作台 2, 1600*1080*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿操作台 2, 1600*1080*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

35. (幼儿餐桌, 2020*600*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(幼儿餐桌, 2020*600*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿餐桌, 2020*600*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿餐桌, 2020*600*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

36. (定制弧形桌, 2500*800*560)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(定制弧形桌, 2500*800*560)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(定制弧形桌, 2500*800*560)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定制弧形桌, 2500*800*560)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

37. (材料展示抽屉桌, 1100*1100*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(材料展示抽屉桌, 1100*1100*540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(材料展示抽屉桌, 1100*1100*540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(材料展示抽屉桌, 1100*1100*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

38. (办公桌 1, 1200*600*750 桌上屏: 1100*350)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公桌 1, 1200*600*750 桌上屏: 1100*350)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公桌 1, 1200*600*750 桌上屏: 1100*350)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公桌 1, 1200*600*750 桌上屏: 1100*350)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

39. (办公桌 2, 1000*600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公桌 2, 1000*600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公桌 2, 1000*600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公桌 2, 1000*600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

40. (办公桌 3, 1200*600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公桌 3, 1200*600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公桌 3, 1200*600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公桌 3, 1200*600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

41. (办公桌 4, 1300*600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公桌 4, 1300*600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公桌 4, 1300*600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公桌 4, 1300*600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

42. (办公桌 5, 1500*600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公桌 5, 1500*600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公桌 5, 1500*600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公桌 5, 1500*600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

43. (办公桌 6, 主桌: 1800*700*750 侧桌: 1400*400*680)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公桌 6, 主桌: 1800*700*750 侧桌: 1400*400*680)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公桌 6, 主桌: 1800*700*750 侧桌: 1400*400*680)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公桌 6, 主桌: 1800*700*750 侧桌: 1400*400*680)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

44. (屏风办公桌, 1400*1200*750/1100)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(屏风办公桌, 1400*1200*750/1100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(屏风办公桌, 1400*1200*750/1100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(屏风办公桌, 1400*1200*750/1100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

45. (会议桌 1, 1100*800*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议桌 1, 1100*800*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议桌 1, 1100*800*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议桌 1, 1100*800*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

46. (会议桌 2, ϕ 1500*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议桌 2, ϕ 1500*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议桌 2, ϕ 1500*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议桌 2, ϕ 1500*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

47. (会议桌 3, 2000*1000*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议桌 3, 2000*1000*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议桌 3, 2000*1000*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议桌 3, 2000*1000*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

48. (会议桌 4, 3600*1200*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议桌 4, 3600*1200*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议桌 4, 3600*1200*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议桌 4, 3600*1200*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

49. (会议桌 5, 6000*1800*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议桌 5, 6000*1800*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议桌 5, 6000*1800*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议桌 5, 6000*1800*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

50. (会议桌 6, 6500*2100*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议桌 6, 6500*2100*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议桌 6, 6500*2100*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议桌 6, 6500*2100*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

51. (学生桌, 1200*600*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(学生桌, 1200*600*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规

定比例)³。(学生桌, 1200*600*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(学生桌, 1200*600*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

52. (教师桌, 1200*500*750/1350)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(教师桌, 1200*500*750/1350)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(教师桌, 1200*500*750/1350)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师桌, 1200*500*750/1350)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

53. (餐桌, 1400*800*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(餐桌, 1400*800*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(餐桌, 1400*800*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(餐桌, 1400*800*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

54. (条桌1, 1160**600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(条桌1, 1160**600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(条桌1, 1160**600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(条桌1, 1160**600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

55. (条桌2, 1740*600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(条桌2, 1740*600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(条桌2, 1740*600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(条桌2, 1740*600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

56. (休闲桌, ϕ 600*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(休闲桌, ϕ 600*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(休闲桌, ϕ 600*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(休闲桌, ϕ 600*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

57. (吧台1, 1800*400*1100)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(吧台1, 1800*400*1100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(吧台1, 1800*400*1100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(吧台1, 1800*400*1100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

58. (吧台2, 3900*500*1100)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(吧台2, 3900*500*1100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(吧台2, 3900*500*1100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(吧台2, 3900*500*1100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

59. (操作台, 1400*600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(操作台, 1400*600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(操作台, 1400*600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(操作台, 1400*600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

60. (主席台, 1400*600*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(主席台, 1400*600*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(主席台, 1400*600*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(主席台, 1400*600*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

61. (演讲台, 700*500*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(演讲台, 700*500*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(演讲台, 700*500*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(演讲台, 700*500*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

62. (移动讲台, 800*570*775-1100)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(移动讲台, 800*570*775-1100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(移动讲台, 800*570*775-1100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动讲台, 800*570*775-1100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

63. (生活操作台 1, 2400*500*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(生活操作台 1, 2400*500*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(生活操作台 1, 2400*500*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(生活操作台 1, 2400*500*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

64. (生活操作台 2, 2400*500*800/400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(生活操作台 2, 2400*500*800/400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(生活操作台 2, 2400*500*800/400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(生活操作台 2, 2400*500*800/400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

65. (操作边台, 7020*560*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(操作边台, 7020*560*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(操作边台, 7020*560*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(操作边台, 7020*560*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

66. (置物台 1, 1450/1500*480*580)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(置物台 1, 1450/1500*480*580)的中国境内生产的组件

成本占比 \geq （规定比例）³。（置物台 1, 1450/1500*480*580）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（置物台 1, 1450/1500*480*580）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

67.（置物台 2, 2000*480*580）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（置物台 2, 2000*480*580）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（置物台 2, 2000*480*580）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（置物台 2, 2000*480*580）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

68.（置物台 3, 2600*480*580）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（置物台 3, 2600*480*580）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（置物台 3, 2600*480*580）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（置物台 3, 2600*480*580）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

69.（陶艺桌凳，桌：1600*800*540 一张 长凳：1200*320*300 两个 短凳：700*320*300 两个）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（陶艺桌凳，桌：1600*800*540 一张 长凳：1200*320*300 两个 短凳：700*320*300 两个）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（陶艺桌凳，桌：1600*800*540 一张 长凳：1200*320*300 两个 短凳：700*320*300 两个）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（陶艺桌凳，桌：1600*800*540 一张 长凳：1200*320*300 两个 短凳：700*320*300 两个）的（关键工序）⁵ 在中国境内完成。

70.（一桌四凳， Φ 760*550）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（一桌四凳， Φ 760*550）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（一桌四凳， Φ 760*550）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（一桌四凳， Φ 760*550）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

71.（升降课桌椅，610*430*升降）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（升降课桌椅，610*430*升降）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（升降课桌椅，610*430*升降）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（升降课桌椅，610*430*升降）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

72.（一片式靠背椅 1, 310*260*260/520）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（一片式靠背椅 1, 310*260*260/520）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（一片式靠背椅 1, 310*260*260/520）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（一片式靠背椅 1, 310*260*260/520）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

73. (一片式靠背椅 2, 310*260*280/540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(一片式靠背椅 2, 310*260*280/540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(一片式靠背椅 2, 310*260*280/540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(一片式靠背椅 2, 310*260*280/540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

74. (幼儿靠背椅 1, 320*310*250/500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(幼儿靠背椅 1, 320*310*250/500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿靠背椅 1, 320*310*250/500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿靠背椅 1, 320*310*250/500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

75. (幼儿靠背椅 2, 320*310*260/540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(幼儿靠背椅 2, 320*310*260/540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿靠背椅 2, 320*310*260/540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿靠背椅 2, 320*310*260/540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

76. (幼儿靠背椅 3, 320*310*280/580)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(幼儿靠背椅 3, 320*310*280/580)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿靠背椅 3, 320*310*280/580)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿靠背椅 3, 320*310*280/580)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

77. (幼儿靠背椅 4, 320*310*310/610)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(幼儿靠背椅 4, 320*310*310/610)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿靠背椅 4, 320*310*310/610)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿靠背椅 4, 320*310*310/610)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

78. (幼儿靠背椅 5, 300*320*230/500)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(幼儿靠背椅 5, 300*320*230/500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿靠背椅 5, 300*320*230/500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿靠背椅 5, 300*320*230/500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

79. (幼儿靠背椅 6, 300*320*250/520)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(幼儿靠背椅 6, 300*320*250/520)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿靠背椅 6, 300*320*250/520)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿靠背椅 6, 300*320*250/520)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

80. (幼儿椅, 530*360*280/540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(幼儿椅, 530*360*280/540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(幼儿椅, 530*360*280/540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(幼儿椅, 530*360*280/540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

81. (小椅子, 380*330*490)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(小椅子, 380*330*490)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(小椅子, 380*330*490)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(小椅子, 380*330*490)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

82. (玩偶餐椅, 300*300*630)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(玩偶餐椅, 300*300*630)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(玩偶餐椅, 300*300*630)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(玩偶餐椅, 300*300*630)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

83. (圆凳 1, ϕ 260*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(圆凳 1, ϕ 260*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(圆凳 1, ϕ 260*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(圆凳 1, ϕ 260*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

84. (圆凳 2, ϕ 330*400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(圆凳 2, ϕ 330*400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(圆凳 2, ϕ 330*400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(圆凳 2, ϕ 330*400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

85. (方凳, 300*300*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(方凳, 300*300*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(方凳, 300*300*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(方凳, 300*300*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

86. (软包凳, 600*300*250)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(软包凳, 600*300*250)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(软包凳, 600*300*250)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(软包凳, 600*300*250)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

87. (蘑菇凳组合, ϕ 600*420*2 个 ϕ 400*300*2 个)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(蘑菇凳组合, ϕ 600*420*2 个 ϕ 400*300*2 个)

个)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(蘑菇凳组合, $\phi 600*420*2$ 个 $\phi 400*300*2$ 个)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(蘑菇凳组合, $\phi 600*420*2$ 个 $\phi 400*300*2$ 个)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

88. (六角形软垫组合 1, $420*370*50*4$ 个)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(六角形软垫组合 1, $420*370*50*4$ 个)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(六角形软垫组合 1, $420*370*50*4$ 个)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六角形软垫组合 1, $420*370*50*4$ 个)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

89. (六角形软垫组合 2, $420*370*200*6$ 个)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(六角形软垫组合 2, $420*370*200*6$ 个)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(六角形软垫组合 2, $420*370*200*6$ 个)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六角形软垫组合 2, $420*370*200*6$ 个)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

90. (地垫组合, $960*960*310$)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(地垫组合, $960*960*310$)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(地垫组合, $960*960*310$)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(地垫组合, $960*960*310$)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

91. (圆垫收纳架(含 15 个缤纷圆垫), $450*450*960$ 内圆 320)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(圆垫收纳架(含 15 个缤纷圆垫), $450*450*960$ 内圆 320)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(圆垫收纳架(含 15 个缤纷圆垫), $450*450*960$ 内圆 320)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(圆垫收纳架(含 15 个缤纷圆垫), $450*450*960$ 内圆 320)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

92. (教师椅, $360*360*400/720$)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(教师椅, $360*360*400/720$)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(教师椅, $360*360*400/720$)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师椅, $360*360*400/720$)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

93. (教师凳, $400*440*430$)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(教师凳, $400*440*430$)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(教师凳, $400*440*430$)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师凳, $400*440*430$)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

94. (吧椅 1, 470*420*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(吧椅 1, 470*420*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(吧椅 1, 470*420*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(吧椅 1, 470*420*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

95. (吧椅 2, 490*420*650/900)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(吧椅 2, 490*420*650/900)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(吧椅 2, 490*420*650/900)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(吧椅 2, 490*420*650/900)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

96. (吧椅 3, 400*350*750/860)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(吧椅 3, 400*350*750/860)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(吧椅 3, 400*350*750/860)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(吧椅 3, 400*350*750/860)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

97. (椅子 1, 480*490*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(椅子 1, 480*490*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(椅子 1, 480*490*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(椅子 1, 480*490*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

98. (椅子 2, 480*480*960)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(椅子 2, 480*480*960)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(椅子 2, 480*480*960)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(椅子 2, 480*480*960)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

99. (会议椅 1, 600*510*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 1, 600*510*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 1, 600*510*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议椅 1, 600*510*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

100. (会议椅 2, 440*460*830)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 2, 440*460*830)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 2, 440*460*830)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(会议椅 2, 440*460*830)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

101. (会议椅 3, 480*470*780)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 3, 480*470*780)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规

定比例)³。(会议椅 3, 480*470*780)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(会议椅 3, 480*470*780)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

102. (会议椅 4, 570*500*810)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 4, 570*500*810)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 4, 570*500*810)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(会议椅 4, 570*500*810)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

103. (会议椅 5, 550*500*930)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 5, 550*500*930)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 5, 550*500*930)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(会议椅 5, 550*500*930)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

104. (会议椅 6, 570*540*700)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 6, 570*540*700)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 6, 570*540*700)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(会议椅 6, 570*540*700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

105. (会议椅 7, 590*600*1000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 7, 590*600*1000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 7, 590*600*1000)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(会议椅 7, 590*600*1000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

106. (会议椅 8, 550*500*1000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 8, 550*500*1000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 8, 550*500*1000)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(会议椅 8, 550*500*1000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

107. (会议椅 9, 470*550*740)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(会议椅 9, 470*550*740)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(会议椅 9, 470*550*740)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(会议椅 9, 470*550*740)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

108. (收纳推车, 620*570*260)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(收纳推车, 620*570*260)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(收纳推车, 620*570*260)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(收纳推车, 620*570*260)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

109. (办公椅 1, 600*500*920-1020)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公椅 1, 600*500*920-1020)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公椅 1, 600*500*920-1020)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公椅 1, 600*500*920-1020)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

110. (办公椅 2, 670*640*1000-1080)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公椅 2, 670*640*1000-1080)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公椅 2, 670*640*1000-1080)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公椅 2, 670*640*1000-1080)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

111. (办公椅 3, 520*500*630-730)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(办公椅 3, 520*500*630-730)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(办公椅 3, 520*500*630-730)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(办公椅 3, 520*500*630-730)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

112. (休闲椅 1, 480*410*830)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(休闲椅 1, 480*410*830)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(休闲椅 1, 480*410*830)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(休闲椅 1, 480*410*830)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

113. (休闲椅 2, 680*630*700)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(休闲椅 2, 680*630*700)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(休闲椅 2, 680*630*700)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(休闲椅 2, 680*630*700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

114. (餐椅, 490*450*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(餐椅, 490*450*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(餐椅, 490*450*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(餐椅, 490*450*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

115. (2 格抽屉小凳, 790*400*420)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(2 格抽屉小凳, 790*400*420)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(2 格抽屉小凳, 790*400*420)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(2 格抽屉小凳, 790*400*420)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

116. (十格鞋凳, 1000*330*350)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(十格鞋凳, 1000*330*350)的中国境内生产的组件成本占比 \geq

(规定比例)³。(十格鞋凳, 1000*330*350)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(十格鞋凳, 1000*330*350)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

117. (欢乐长凳 1, 1000*350*380)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(欢乐长凳 1, 1000*350*380)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(欢乐长凳 1, 1000*350*380)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(欢乐长凳 1, 1000*350*380)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

118. (欢乐长凳 2, 1200*350*380)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(欢乐长凳 2, 1200*350*380)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(欢乐长凳 2, 1200*350*380)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(欢乐长凳 2, 1200*350*380)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

119. (欢乐长凳 3, 1500*350*380)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(欢乐长凳 3, 1500*350*380)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(欢乐长凳 3, 1500*350*380)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(欢乐长凳 3, 1500*350*380)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

120. (单人椅, 460*530*490)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人椅, 460*530*490)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人椅, 460*530*490)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人椅, 460*530*490)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

121. (摇摇沙发, 600*690*680)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(摇摇沙发, 600*690*680)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(摇摇沙发, 600*690*680)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(摇摇沙发, 600*690*680)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

122. (安抚摇椅, 760*730*1020)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(安抚摇椅, 760*730*1020)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(安抚摇椅, 760*730*1020)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(安抚摇椅, 760*730*1020)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

123. (亲子沙发-小号, 720*600*500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(亲子沙发-小号, 720*600*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(亲子沙发-小号, 720*600*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(亲子沙发-小号, 720*600*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

124. (亲子沙发-大号, 1000*920*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(亲子沙发-大号, 1000*920*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(亲子沙发-大号, 1000*920*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(亲子沙发-大号, 1000*920*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

125. (泡泡软包沙发组合, 600*550*440*2 张)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(泡泡软包沙发组合, 600*550*440*2 张)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(泡泡软包沙发组合, 600*550*440*2 张)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(泡泡软包沙发组合, 600*550*440*2 张)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

126. (单人沙发 1, 450*490*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人沙发 1, 450*490*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人沙发 1, 450*490*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人沙发 1, 450*490*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

127. (单人沙发 2, 500*500*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人沙发 2, 500*500*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人沙发 2, 500*500*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人沙发 2, 500*500*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

128. (单人沙发 3, 600*600*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人沙发 3, 600*600*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人沙发 3, 600*600*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人沙发 3, 600*600*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

129. (单人沙发 4, 650*510*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人沙发 4, 650*510*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人沙发 4, 650*510*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人沙发 4, 650*510*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

130. (单人沙发 5, 700*600*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人沙发 5, 700*600*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人沙发 5, 700*600*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人沙发 5, 700*600*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

131. (单人沙发 6, 700*460*590)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人沙发 6, 700*460*590)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人沙发 6, 700*460*590)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人沙发 6, 700*460*590)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

132. (双人沙发 1, 830*490*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(双人沙发 1, 830*490*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(双人沙发 1, 830*490*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(双人沙发 1, 830*490*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

133. (双人沙发 2, 1000*600*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(双人沙发 2, 1000*600*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(双人沙发 2, 1000*600*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(双人沙发 2, 1000*600*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

134. (双人沙发 3, 1050*510*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(双人沙发 3, 1050*510*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(双人沙发 3, 1050*510*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(双人沙发 3, 1050*510*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

135. (双人沙发 4, 1300*600*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(双人沙发 4, 1300*600*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(双人沙发 4, 1300*600*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(双人沙发 4, 1300*600*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

136. (双人沙发 5, 1160*460*590)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(双人沙发 5, 1160*460*590)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(双人沙发 5, 1160*460*590)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(双人沙发 5, 1160*460*590)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

137. (云朵沙发, 800*350*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(云朵沙发, 800*350*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(云朵沙发, 800*350*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(云朵沙发, 800*350*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

138. (儿童沙发, 1050*700*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(儿童沙发, 1050*700*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq

(规定比例)³。(儿童沙发, 1050*700*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(儿童沙发, 1050*700*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

139. (沙发岛, 1300*800*610)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(沙发岛, 1300*800*610)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(沙发岛, 1300*800*610)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(沙发岛, 1300*800*610)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

140. (沙发岛组合, 2590*800*610)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(沙发岛组合, 2590*800*610)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(沙发岛组合, 2590*800*610)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(沙发岛组合, 2590*800*610)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

141. (半圆软包沙发, 弧长 4400*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(半圆软包沙发, 弧长 4400*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(半圆软包沙发, 弧长 4400*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(半圆软包沙发, 弧长 4400*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

142. (藏储休闲沙发组合柜1, 2470*1400*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(藏储休闲沙发组合柜1, 2470*1400*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(藏储休闲沙发组合柜1, 2470*1400*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(藏储休闲沙发组合柜1, 2470*1400*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

143. (藏储休闲沙发组合柜2, 2470*1400*370)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(藏储休闲沙发组合柜2, 2470*1400*370)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(藏储休闲沙发组合柜2, 2470*1400*370)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(藏储休闲沙发组合柜2, 2470*1400*370)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

144. (尖顶沙发, 800*490*1480)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(尖顶沙发, 800*490*1480)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(尖顶沙发, 800*490*1480)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(尖顶沙发, 800*490*1480)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

145. (单格柜, 330*300*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路12号)。(单格柜, 330*300*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规

定比例)³。(单格柜, 330*300*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单格柜, 330*300*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

146. (一层柜, 800*330*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(一层柜, 800*330*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(一层柜, 800*330*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(一层柜, 800*330*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

147. (一层两格柜 1, 800*330*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(一层两格柜 1, 800*330*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(一层两格柜 1, 800*330*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(一层两格柜 1, 800*330*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

148. (一层两格柜 2, 1000*330*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(一层两格柜 2, 1000*330*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(一层两格柜 2, 1000*330*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(一层两格柜 2, 1000*330*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

149. (一层两格柜(无背板), 800*330*300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(一层两格柜(无背板), 800*330*300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(一层两格柜(无背板), 800*330*300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(一层两格柜(无背板), 800*330*300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

150. (一层三格柜, 900*350*350)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(一层三格柜, 900*350*350)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(一层三格柜, 900*350*350)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(一层三格柜, 900*350*350)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

151. (双格柜, 330*300*550)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(双格柜, 330*300*550)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(双格柜, 330*300*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(双格柜, 330*300*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

152. (两层玩具柜 1, 1000*330*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(两层玩具柜 1, 1000*330*600)的中国境内生产的组件成

本占比 \geq （规定比例）³。（两层玩具柜 1, 1000*330*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层玩具柜 1, 1000*330*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

153. （两层玩具柜 2, 1000*330*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（两层玩具柜 2, 1000*330*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（两层玩具柜 2, 1000*330*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层玩具柜 2, 1000*330*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

154. （两层玩具柜 3, 900*350*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（两层玩具柜 3, 900*350*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（两层玩具柜 3, 900*350*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层玩具柜 3, 900*350*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

155. （两层玩具柜 4, 870*340*600）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（两层玩具柜 4, 870*340*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（两层玩具柜 4, 870*340*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层玩具柜 4, 870*340*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

156. （两层矩形柜, 1000*330*530）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（两层矩形柜, 1000*330*530）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（两层矩形柜, 1000*330*530）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层矩形柜, 1000*330*530）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

157. （两层两格矩形柜, 1000*330*530）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（两层两格矩形柜, 1000*330*530）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（两层两格矩形柜, 1000*330*530）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层两格矩形柜, 1000*330*530）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

158. （两层三格矩形柜, 1000*330*530）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（两层三格矩形柜, 1000*330*530）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（两层三格矩形柜, 1000*330*530）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层三格矩形柜, 1000*330*530）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

159. （两层弧形玩具柜 1, 1000*330*530）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（两层弧形玩具柜 1, 1000*330*530）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（两层弧形玩具柜 1, 1000*330*530）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（两层弧形玩具柜 1, 1000*330*530）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

160. (两层弧形玩具柜 2, 1000*330*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(两层弧形玩具柜 2, 1000*330*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(两层弧形玩具柜 2, 1000*330*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(两层弧形玩具柜 2, 1000*330*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

161. (两层边柜, 430*330*370)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(两层边柜, 430*330*370)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(两层边柜, 430*330*370)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(两层边柜, 430*330*370)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

162. (安护两层角柜, 520*370*630)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(安护两层角柜, 520*370*630)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(安护两层角柜, 520*370*630)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(安护两层角柜, 520*370*630)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

163. (两层抽屉柜 1, 800*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(两层抽屉柜 1, 800*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(两层抽屉柜 1, 800*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(两层抽屉柜 1, 800*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

164. (两层抽屉柜 2, 800*400*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(两层抽屉柜 2, 800*400*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(两层抽屉柜 2, 800*400*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(两层抽屉柜 2, 800*400*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

165. (两层抽屉柜 3, 900*400*900)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(两层抽屉柜 3, 900*400*900)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(两层抽屉柜 3, 900*400*900)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(两层抽屉柜 3, 900*400*900)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

166. (三层弧形柜, 610*330*820)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(三层弧形柜, 610*330*820)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(三层弧形柜, 610*330*820)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(三层弧形柜, 610*330*820)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

167. (立式三格柜, 400*300*1070)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(立式三格柜, 400*300*1070)的中

国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（立式三格柜，400*300*1070）的（关键组件）

⁴ 在中国境内生产。（立式三格柜，400*300*1070）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

168. （三格中空柜 1，360*330*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（三格中空柜 1，360*330*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三格中空柜 1，360*330*600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（三格中空柜 1，360*330*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

169. （三格中空柜 2，360*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（三格中空柜 2，360*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三格中空柜 2，360*330*760）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（三格中空柜 2，360*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

170. （三格中空柜 3，330*300*800）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（三格中空柜 3，330*300*800）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三格中空柜 3，330*300*800）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（三格中空柜 3，330*300*800）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

171. （三层玩具柜 1，1000*400*900）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（三层玩具柜 1，1000*400*900）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三层玩具柜 1，1000*400*900）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（三层玩具柜 1，1000*400*900）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

172. （三层玩具柜 2，1000*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（三层玩具柜 2，1000*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三层玩具柜 2，1000*330*760）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（三层玩具柜 2，1000*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

173. （三层玩具柜 3，1000*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（三层玩具柜 3，1000*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三层玩具柜 3，1000*330*760）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（三层玩具柜 3，1000*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

174. （三层弧形玩具柜，1000*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（三层弧形玩具柜，1000*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三层弧形玩具柜，1000*330*760）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（三层弧形玩具柜，1000*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

175. (弧形三层柜, 1000*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(弧形三层柜, 1000*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(弧形三层柜, 1000*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(弧形三层柜, 1000*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

176. (三层边柜, 430*330*560)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(三层边柜, 430*330*560)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(三层边柜, 430*330*560)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(三层边柜, 430*330*560)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

177. (三层角柜, 330*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(三层角柜, 330*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(三层角柜, 330*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(三层角柜, 330*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

178. (阶梯玩具柜 1, 700*330*450)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(阶梯玩具柜 1, 700*330*450)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(阶梯玩具柜 1, 700*330*450)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(阶梯玩具柜 1, 700*330*450)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

179. (阶梯玩具柜 2, 700*330*520)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(阶梯玩具柜 2, 700*330*520)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(阶梯玩具柜 2, 700*330*520)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(阶梯玩具柜 2, 700*330*520)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

180. (阶梯玩具柜 3, 1100*330*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(阶梯玩具柜 3, 1100*330*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(阶梯玩具柜 3, 1100*330*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(阶梯玩具柜 3, 1100*330*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

181. (阶梯玩具柜 4, 1100*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(阶梯玩具柜 4, 1100*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(阶梯玩具柜 4, 1100*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(阶梯玩具柜 4, 1100*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

182. (四格玩具柜 1, 800*600*640)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(四格玩具柜 1, 800*600*640)的中国境内生产的组件成本

占比 \geq （规定比例）³。（四格玩具柜 1，800*600*640）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（四格玩具柜 1，800*600*640）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

183. （四格玩具柜 2，1000*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（四格玩具柜 2，1000*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（四格玩具柜 2，1000*330*760）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（四格玩具柜 2，1000*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

184. （五格玩具柜 1，1000*330*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（五格玩具柜 1，1000*330*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（五格玩具柜 1，1000*330*600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（五格玩具柜 1，1000*330*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

185. （五格玩具柜 2，900*350*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（五格玩具柜 2，900*350*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（五格玩具柜 2，900*350*600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（五格玩具柜 2，900*350*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

186. （六格玩具柜 1，900*350*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（六格玩具柜 1，900*350*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（六格玩具柜 1，900*350*600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（六格玩具柜 1，900*350*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

187. （六格玩具柜 2，1500*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（六格玩具柜 2，1500*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（六格玩具柜 2，1500*330*760）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（六格玩具柜 2，1500*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

188. （七格玩具柜，1000*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（七格玩具柜，1000*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（七格玩具柜，1000*330*760）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（七格玩具柜，1000*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

189. （十五格玩具柜，1220*330*910）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（十五格玩具柜，1220*330*910）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（十五格玩具柜，1220*330*910）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（十五格玩具柜，1220*330*910）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

190. (二十格玩具柜, 1220*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(二十格玩具柜, 1220*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(二十格玩具柜, 1220*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(二十格玩具柜, 1220*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

191. (扇形柜 1, 540*330*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(扇形柜 1, 540*330*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(扇形柜 1, 540*330*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(扇形柜 1, 540*330*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

192. (扇形柜 2, 540*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(扇形柜 2, 540*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(扇形柜 2, 540*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(扇形柜 2, 540*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

193. (抽屉柜, 1000*400*780)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(抽屉柜, 1000*400*780)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(抽屉柜, 1000*400*780)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(抽屉柜, 1000*400*780)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

194. (四层边柜, 430*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(四层边柜, 430*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(四层边柜, 430*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(四层边柜, 430*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

195. (90 度转角柜 1, 600*600*570)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(90 度转角柜 1, 600*600*570)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(90 度转角柜 1, 600*600*570)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(90 度转角柜 1, 600*600*570)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

196. (90 度转角柜 2, 600*600*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(90 度转角柜 2, 600*600*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(90 度转角柜 2, 600*600*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(90 度转角柜 2, 600*600*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

197. (90 度转角柜 3, 600*600*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(90 度转角柜 3, 600*600*760)的中国境内生产的组件成

本占比 \geq （规定比例）³。（90度转角柜 3, 600*600*760）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（90度转角柜 3, 600*600*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

198. （90度转角柜 4, 600*600*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（90度转角柜 4, 600*600*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（90度转角柜 4, 600*600*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（90度转角柜 4, 600*600*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

199. （90度转角柜 5, 640*640*590）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（90度转角柜 5, 640*640*590）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（90度转角柜 5, 640*640*590）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（90度转角柜 5, 640*640*590）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

200. （三层玩具架, 880*300*590）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（三层玩具架, 880*300*590）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（三层玩具架, 880*300*590）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（三层玩具架, 880*300*590）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

201. （玩具柜（角色扮演-咖啡屋）, 1030*330*1330）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（玩具柜（角色扮演-咖啡屋）, 1030*330*1330）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（玩具柜（角色扮演-咖啡屋）, 1030*330*1330）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（玩具柜（角色扮演-咖啡屋）, 1030*330*1330）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

202. （玩具柜（角色扮演-警察局）, 1010*360*1320）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（玩具柜（角色扮演-警察局）, 1010*360*1320）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（玩具柜（角色扮演-警察局）, 1010*360*1320）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（玩具柜（角色扮演-警察局）, 1010*360*1320）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

203. （玩具柜（杂货店）, 1000*500*1200）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（玩具柜（杂货店）, 1000*500*1200）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（玩具柜（杂货店）, 1000*500*1200）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（玩具柜（杂货店）, 1000*500*1200）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

204. （玩具柜（木偶剧场）, 1010*360*1320）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（玩具柜（木偶剧场）, 1010*360*1320）的中国

境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（玩具柜（木偶剧场），1010*360*1320）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（玩具柜（木偶剧场），1010*360*1320）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

205. （玩具柜（小超市），940*500*860）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（玩具柜（小超市），940*500*860）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（玩具柜（小超市），940*500*860）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（玩具柜（小超市），940*500*860）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

206. （高直立展示柜，800*300*1200）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（高直立展示柜，800*300*1200）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（高直立展示柜，800*300*1200）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（高直立展示柜，800*300*1200）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

207. （美劳移动柜，800*800*600）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（美劳移动柜，800*800*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（美劳移动柜，800*800*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（美劳移动柜，800*800*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

208. （玩具收纳柜，400*420*810）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（玩具收纳柜，400*420*810）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（玩具收纳柜，400*420*810）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（玩具收纳柜，400*420*810）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

209. （卷纸收纳柜，640*330*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（卷纸收纳柜，640*330*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（卷纸收纳柜，640*330*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（卷纸收纳柜，640*330*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

210. （穿衣镜收纳柜，960*500*1100）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（穿衣镜收纳柜，960*500*1100）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（穿衣镜收纳柜，960*500*1100）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（穿衣镜收纳柜，960*500*1100）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

211. （多功能弧形隔断柜，1020*470*400）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（多功能弧形隔断柜，1020*470*400）的中国境内生

产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（多功能弧形隔断柜，1020*470*400）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（多功能弧形隔断柜，1020*470*400）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

212. （室内根部观察柜，800*150*600）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（室内根部观察柜，800*150*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（室内根部观察柜，800*150*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（室内根部观察柜，800*150*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

213. （城堡组合柜，1600*360*1250）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（城堡组合柜，1600*360*1250）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（城堡组合柜，1600*360*1250）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（城堡组合柜，1600*360*1250）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

214. （联体边柜，1700*400*1800）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（联体边柜，1700*400*1800）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（联体边柜，1700*400*1800）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（联体边柜，1700*400*1800）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

215. （美术材料柜，910*500*740）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（美术材料柜，910*500*740）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（美术材料柜，910*500*740）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（美术材料柜，910*500*740）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

216. （科学材料移动柜，1120*450*1150）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（科学材料移动柜，1120*450*1150）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（科学材料移动柜，1120*450*1150）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（科学材料移动柜，1120*450*1150）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

217. （组合材料柜1，880*330*910）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（组合材料柜1，880*330*910）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（组合材料柜1，880*330*910）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（组合材料柜1，880*330*910）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

218. （组合材料柜2，880*330*690）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（组合材料柜2，880*330*690）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（组合材料柜2，880*330*690）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（组合材料柜2，880*330*690）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

219. (美术材料柜, 570*570*750)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(美术材料柜, 570*570*750)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(美术材料柜, 570*570*750)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(美术材料柜, 570*570*750)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

220. (材料柜, 600*330*910)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(材料柜, 600*330*910)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(材料柜, 600*330*910)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(材料柜, 600*330*910)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

221. (材料展示柜 1, 1000*200*1000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(材料展示柜 1, 1000*200*1000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(材料展示柜 1, 1000*200*1000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(材料展示柜 1, 1000*200*1000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

222. (材料展示柜 2, 1000*200*1000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(材料展示柜 2, 1000*200*1000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(材料展示柜 2, 1000*200*1000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(材料展示柜 2, 1000*200*1000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

223. (移动材料柜, 600*450*910)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(移动材料柜, 600*450*910)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(移动材料柜, 600*450*910)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动材料柜, 600*450*910)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

224. (水彩杯柜, 600*400*600)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(水彩杯柜, 600*400*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(水彩杯柜, 600*400*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(水彩杯柜, 600*400*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

225. (晨谈柜, 4500*330*2800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(晨谈柜, 4500*330*2800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(晨谈柜, 4500*330*2800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(晨谈柜, 4500*330*2800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

226. (美劳柜, 600*300*560)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(美劳柜, 600*300*560)的中国境内生产的

组件成本占比 \geq （规定比例）³。（美劳柜，600*300*560）的（关键组件）⁴在中国境内生产。
（美劳柜，600*300*560）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

227.（教具盒柜，830*400*800）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（教具盒柜，830*400*800）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（教具盒柜，830*400*800）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教具盒柜，830*400*800）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

228.（门柜1，800*300*910）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（门柜1，800*300*910）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（门柜1，800*300*910）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（门柜1，800*300*910）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

229.（门柜2，780*310*1030）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（门柜2，780*310*1030）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（门柜2，780*310*1030）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（门柜2，780*310*1030）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

230.（躺柜，860*330*700）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（躺柜，860*330*700）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（躺柜，860*330*700）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（躺柜，860*330*700）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

231.（双格柜，800*300*770）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（双格柜，800*300*770）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（双格柜，800*300*770）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（双格柜，800*300*770）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

232.（收纳柜，1000*330*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（收纳柜，1000*330*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（收纳柜，1000*330*760）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（收纳柜，1000*330*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

233.（简易美工柜，800*400*760）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（简易美工柜，800*400*760）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（简易美工柜，800*400*760）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（简易美工柜，800*400*760）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

234. (茶水桶柜 1, 670*460*850)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(茶水桶柜 1, 670*460*850)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶水桶柜 1, 670*460*850)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶水桶柜 1, 670*460*850)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

235. (茶水桶柜 2, 700*410*820)¹, 生产厂为(上海华森藏教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(茶水桶柜 2, 700*410*820)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶水桶柜 2, 700*410*820)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶水桶柜 2, 700*410*820)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

236. (定制茶水桶柜, 1500*500*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(定制茶水桶柜, 1500*500*1500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(定制茶水桶柜, 1500*500*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定制茶水桶柜, 1500*500*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

237. (书架, 700*120*840)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(书架, 700*120*840)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(书架, 700*120*840)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(书架, 700*120*840)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

238. (移动小书架 1, 750*360*470)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(移动小书架 1, 750*360*470)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(移动小书架 1, 750*360*470)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动小书架 1, 750*360*470)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

239. (移动小书架 2, 600*550*400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(移动小书架 2, 600*550*400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(移动小书架 2, 600*550*400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动小书架 2, 600*550*400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

240. (单面书架储物柜, 820*330*760)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单面书架储物柜, 820*330*760)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单面书架储物柜, 820*330*760)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单面书架储物柜, 820*330*760)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

241. (单面书架 1, 820*330*700)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单面书架 1, 820*330*700)的中国境内生产的组件成本占比 \geq

(规定比例)³。(单面书架 1, 820*330*700)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单面书架 1, 820*330*700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

242. (单面书架 2, 620*300*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单面书架 2, 620*300*540)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(单面书架 2, 620*300*540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单面书架 2, 620*300*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

243. (旋转书架, 560*560*1040)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(旋转书架, 560*560*1040)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(旋转书架, 560*560*1040)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(旋转书架, 560*560*1040)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

244. (两层旋转书架, ϕ 600*680)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(两层旋转书架, ϕ 600*680)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(两层旋转书架, ϕ 600*680)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(两层旋转书架, ϕ 600*680)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

245. (三层旋转书架, ϕ 600*840)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(三层旋转书架, ϕ 600*840)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(三层旋转书架, ϕ 600*840)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(三层旋转书架, ϕ 600*840)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

246. (白板书架柜, 820*420*700)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(白板书架柜, 820*420*700)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(白板书架柜, 820*420*700)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(白板书架柜, 820*420*700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

247. (造型书架, 1840*310*1680)¹, 生产厂为(上海华森威教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(造型书架, 1840*310*1680)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(造型书架, 1840*310*1680)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(造型书架, 1840*310*1680)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

248. (树型高书架, 总尺寸: 1855*920*1920 书架: 910*200*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(树型高书架, 总尺寸: 1855*920*1920 书架: 910*200*1500)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(树型

高书架,总尺寸:1855*920*1920 书架:910*200*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(树型高书架,总尺寸:1855*920*1920 书架:910*200*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

249. (图书柜 1, 710*420*500)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(图书柜 1, 710*420*500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(图书柜 1, 710*420*500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(图书柜 1, 710*420*500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

250. (图书柜 2, 900*350*600)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(图书柜 2, 900*350*600)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(图书柜 2, 900*350*600)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(图书柜 2, 900*350*600)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

251. (图书柜 3, 870*340*590)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(图书柜 3, 870*340*590)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(图书柜 3, 870*340*590)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(图书柜 3, 870*340*590)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

252. (图书柜 4, 1000*330*850)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(图书柜 4, 1000*330*850)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(图书柜 4, 1000*330*850)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(图书柜 4, 1000*330*850)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

253. (图书柜 5, 830*300*850)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(图书柜 5, 830*300*850)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(图书柜 5, 830*300*850)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(图书柜 5, 830*300*850)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

254. (图书柜 6, 830*470*700)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(图书柜 6, 830*470*700)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(图书柜 6, 830*470*700)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(图书柜 6, 830*470*700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

255. (单元书柜, 1000*400*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单元书柜, 1000*400*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单元书柜, 1000*400*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单元书柜, 1000*400*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

256. (造型书柜, 1600*330*1340)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(造型书柜, 1600*330*1340)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(造型书柜, 1600*330*1340)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(造型书柜, 1600*330*1340)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

257. (阅读系统组合柜, 4600*400*2140)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(阅读系统组合柜, 4600*400*2140)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(阅读系统组合柜, 4600*400*2140)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(阅读系统组合柜, 4600*400*2140)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

258. (厨房娃娃家-冰箱柜, 480*370*830)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(厨房娃娃家-冰箱柜, 480*370*830)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(厨房娃娃家-冰箱柜, 480*370*830)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(厨房娃娃家-冰箱柜, 480*370*830)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

259. (厨房娃娃家-碗柜, 480*370*830)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(厨房娃娃家-碗柜, 480*370*830)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(厨房娃娃家-碗柜, 480*370*830)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(厨房娃娃家-碗柜, 480*370*830)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

260. (厨房娃娃家-火炉柜, 480*370*650)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(厨房娃娃家-火炉柜, 480*370*650)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(厨房娃娃家-火炉柜, 480*370*650)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(厨房娃娃家-火炉柜, 480*370*650)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

261. (厨房娃娃家-水槽柜, 480*370*650)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(厨房娃娃家-水槽柜, 480*370*650)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(厨房娃娃家-水槽柜, 480*370*650)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(厨房娃娃家-水槽柜, 480*370*650)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

262. (厨房娃娃家-四合一柜, 800*370*830)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(厨房娃娃家-四合一柜, 800*370*830)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(厨房娃娃家-四合一柜, 800*370*830)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(厨房娃娃家-四合一柜, 800*370*830)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

263. (幼儿洗衣烘干机柜, 480*370*830)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(幼儿洗衣烘干机柜, 480*370*830)的中国境内生产

的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（幼儿洗衣烘干机柜，480*370*830）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（幼儿洗衣烘干机柜，480*370*830）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

264. （幼儿冰箱柜，480*360*740）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（幼儿冰箱柜，480*360*740）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（幼儿冰箱柜，480*360*740）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（幼儿冰箱柜，480*360*740）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

265. （幼儿火炉柜，480*330*560）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（幼儿火炉柜，480*330*560）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（幼儿火炉柜，480*330*560）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（幼儿火炉柜，480*330*560）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

266. （幼儿碗柜，480*330*740）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（幼儿碗柜，480*330*740）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（幼儿碗柜，480*330*740）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（幼儿碗柜，480*330*740）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

267. （幼儿水槽柜，480*330*560）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（幼儿水槽柜，480*330*560）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（幼儿水槽柜，480*330*560）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（幼儿水槽柜，480*330*560）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

268. （厨房灶台柜1，600*350*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（厨房灶台柜1，600*350*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（厨房灶台柜1，600*350*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（厨房灶台柜1，600*350*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

269. （厨房灶台柜2，590*340*600）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路2777号4幢2-3层）。（厨房灶台柜2，590*340*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（厨房灶台柜2，590*340*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（厨房灶台柜2，590*340*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

270. （厨房洗涤台柜1，600*350*600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路12号）。（厨房洗涤台柜1，600*350*600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（厨房洗涤台柜1，600*350*600）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（厨房洗涤台柜1，600*350*600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

271. (厨房洗涤台柜 2, 600*340*590)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(厨房洗涤台柜 2, 600*340*590)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(厨房洗涤台柜 2, 600*340*590)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(厨房洗涤台柜 2, 600*340*590)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

272. (多功能厨房柜, 1000*400*1080)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(多功能厨房柜, 1000*400*1080)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(多功能厨房柜, 1000*400*1080)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多功能厨房柜, 1000*400*1080)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

273. (美食家厨房柜, 1000*330*1100)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(美食家厨房柜, 1000*330*1100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(美食家厨房柜, 1000*330*1100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(美食家厨房柜, 1000*330*1100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

274. (卡通厨房柜, 800*300*560)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(卡通厨房柜, 800*300*560)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(卡通厨房柜, 800*300*560)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(卡通厨房柜, 800*300*560)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

275. (百变厨房柜, 830*400*1180)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(百变厨房柜, 830*400*1180)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(百变厨房柜, 830*400*1180)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(百变厨房柜, 830*400*1180)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

276. (贩卖台 1, 800*450*1230)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(贩卖台 1, 800*450*1230)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(贩卖台 1, 800*450*1230)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(贩卖台 1, 800*450*1230)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

277. (贩卖台 2, 900*300*1160)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(贩卖台 2, 900*300*1160)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(贩卖台 2, 900*300*1160)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(贩卖台 2, 900*300*1160)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

278. (贩卖台 3, 900*340*1200)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(贩卖台 3, 900*340*1200)的中国境内

生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（贩卖台 3, 900*340*1200）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（贩卖台 3, 900*340*1200）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

279. （化妆台, 835*460*800）¹, 生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）², 厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（化妆台, 835*460*800）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（化妆台, 835*460*800）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（化妆台, 835*460*800）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

280. （磁性白板架 1, 1200*200*1500）¹, 生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）², 厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（磁性白板架 1, 1200*200*1500）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（磁性白板架 1, 1200*200*1500）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（磁性白板架 1, 1200*200*1500）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

281. （磁性白板架 2, 1500*450*1450）¹, 生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）², 厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（磁性白板架 2, 1500*450*1450）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（磁性白板架 2, 1500*450*1450）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（磁性白板架 2, 1500*450*1450）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

282. （双面涂鸭板 1, 1000*540*750）¹, 生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）², 厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（双面涂鸭板 1, 1000*540*750）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（双面涂鸭板 1, 1000*540*750）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（双面涂鸭板 1, 1000*540*750）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

283. （双面涂鸭板 2, 680*540*1270）¹, 生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）², 厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（双面涂鸭板 2, 680*540*1270）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（双面涂鸭板 2, 680*540*1270）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（双面涂鸭板 2, 680*540*1270）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

284. （双面涂鸭板 3, 800*540*1100）¹, 生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）², 厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（双面涂鸭板 3, 800*540*1100）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（双面涂鸭板 3, 800*540*1100）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（双面涂鸭板 3, 800*540*1100）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

285. （双面涂鸭板 4, 800*540*1270）¹, 生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）², 厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（双面涂鸭板 4, 800*540*1270）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（双面涂鸭板 4, 800*540*1270）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（双面涂鸭板 4, 800*540*1270）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

286. (移动储物黑板架, 630*350*420)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(移动储物黑板架, 630*350*420)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(移动储物黑板架, 630*350*420)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动储物黑板架, 630*350*420)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

287. (涂鸦板, 700*450*1220)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(涂鸦板, 700*450*1220)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(涂鸦板, 700*450*1220)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(涂鸦板, 700*450*1220)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

288. (画板柜, 830*300*1320)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(画板柜, 830*300*1320)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(画板柜, 830*300*1320)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(画板柜, 830*300*1320)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

289. (衣帽架, 800*400*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(衣帽架, 800*400*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(衣帽架, 800*400*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(衣帽架, 800*400*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

290. (衣帽柜 1, 540*330*900)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(衣帽柜 1, 540*330*900)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(衣帽柜 1, 540*330*900)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(衣帽柜 1, 540*330*900)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

291. (衣帽柜 2, 1070*330*900)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(衣帽柜 2, 1070*330*900)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(衣帽柜 2, 1070*330*900)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(衣帽柜 2, 1070*330*900)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

292. (衣帽柜 3, 1100*330*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(衣帽柜 3, 1100*330*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(衣帽柜 3, 1100*330*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(衣帽柜 3, 1100*330*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

293. (衣帽柜 4, 1200*300*1000)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(衣帽柜 4, 1200*300*1000)的中国境

内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 4, 1200*300*1000）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 4, 1200*300*1000）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

294. （衣帽柜 5, 1400*330*1100）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（衣帽柜 5, 1400*330*1100）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 5, 1400*330*1100）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 5, 1400*330*1100）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

295. （衣帽柜 6, 1500*300*1000）¹，生产厂为（上海华森葳教育用品有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层）。（衣帽柜 6, 1500*300*1000）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 6, 1500*300*1000）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 6, 1500*300*1000）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

296. （衣帽柜 7, 1500*400*2400）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（衣帽柜 7, 1500*400*2400）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 7, 1500*400*2400）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 7, 1500*400*2400）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

297. （衣帽柜 8, 1710*450*2400）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（衣帽柜 8, 1710*450*2400）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 8, 1710*450*2400）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 8, 1710*450*2400）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

298. （衣帽柜 9, 2000*400*2400）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（衣帽柜 9, 2000*400*2400）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 9, 2000*400*2400）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 9, 2000*400*2400）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

299. （衣帽柜 10, 2100*400*2400）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（衣帽柜 10, 2100*400*2400）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 10, 2100*400*2400）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 10, 2100*400*2400）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

300. （衣帽柜 11, 3600*400*2400）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（衣帽柜 11, 3600*400*2400）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（衣帽柜 11, 3600*400*2400）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（衣帽柜 11, 3600*400*2400）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

301. (作品展示架, 1500*330*1430)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(作品展示架, 1500*330*1430)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(作品展示架, 1500*330*1430)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(作品展示架, 1500*330*1430)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

302. (展示柜, 800*400*1180)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(展示柜, 800*400*1180)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(展示柜, 800*400*1180)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(展示柜, 800*400*1180)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

303. (展示架-网格, 800*400*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(展示架-网格, 800*400*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(展示架-网格, 800*400*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(展示架-网格, 800*400*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

304. (展示架-藤编, 800*400*1420)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(展示架-藤编, 800*400*1420)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(展示架-藤编, 800*400*1420)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(展示架-藤编, 800*400*1420)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

305. (磁性探索双面展示板, 820*500*1400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(磁性探索双面展示板, 820*500*1400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(磁性探索双面展示板, 820*500*1400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(磁性探索双面展示板, 820*500*1400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

306. (作品展示框, 200*300*200 二个 400*300*200 二个 400*300*400 二个)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(作品展示框, 200*300*200 二个 400*300*200 二个 400*300*400 二个)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(作品展示框, 200*300*200 二个 400*300*200 二个 400*300*400 二个)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(作品展示框, 200*300*200 二个 400*300*200 二个 400*300*400 二个)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

307. (茶几 1, 600*360*310)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(茶几 1, 600*360*310)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶几 1, 600*360*310)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶几 1, 600*360*310)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

308. (茶几 2, 600*400*230)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(茶几 2, 600*400*230)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶几 2, 600*400*230)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶几 2, 600*400*230)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

309. (茶几 3, 600*400*320)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(茶几 3, 600*400*320)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶几 3, 600*400*320)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶几 3, 600*400*320)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

310. (茶几 4, 700*480*360)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(茶几 4, 700*480*360)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶几 4, 700*480*360)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶几 4, 700*480*360)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

311. (桌面斜插式收纳柜, 200*250*300*2 个)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(桌面斜插式收纳柜, 200*250*300*2 个)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(桌面斜插式收纳柜, 200*250*300*2 个)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(桌面斜插式收纳柜, 200*250*300*2 个)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

312. (桌面材料收纳柜, 360*250*180*2 个)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(桌面材料收纳柜, 360*250*180*2 个)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(桌面材料收纳柜, 360*250*180*2 个)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(桌面材料收纳柜, 360*250*180*2 个)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

313. (多乐屋, 1700*930*1430)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(多乐屋, 1700*930*1430)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(多乐屋, 1700*930*1430)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(多乐屋, 1700*930*1430)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

314. (大厅定制柜, 1000*400*2400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(大厅定制柜, 1000*400*2400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(大厅定制柜, 1000*400*2400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(大厅定制柜, 1000*400*2400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

315. (娃娃推车 1, 380*290*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(娃娃推车 1, 380*290*540)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(娃娃推车 1, 380*290*540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(娃娃推车 1, 380*290*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

316. (娃娃推车 2, 610*400*550)¹, 生产厂为(上海华森葳教育用品有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4 幢 2-3 层)。(娃娃推车 2, 610*400*550)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(娃娃推车 2, 610*400*550)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(娃娃推车 2, 610*400*550)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

317. (云朵小推车, 380*504*510)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(云朵小推车, 380*504*510)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(云朵小推车, 380*504*510)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(云朵小推车, 380*504*510)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

318. (毛巾架, 830*500*870)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(毛巾架, 830*500*870)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(毛巾架, 830*500*870)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(毛巾架, 830*500*870)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

319. (欢乐手偶架, 500*500*950)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(欢乐手偶架, 500*500*950)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(欢乐手偶架, 500*500*950)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(欢乐手偶架, 500*500*950)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

320. (积木箱, 840*420*460)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(积木箱, 840*420*460)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(积木箱, 840*420*460)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(积木箱, 840*420*460)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

321. (洋葱小屋, 1280*1100*1520)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(洋葱小屋, 1280*1100*1520)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(洋葱小屋, 1280*1100*1520)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(洋葱小屋, 1280*1100*1520)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

322. (干画架, 660*330*1210)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(干画架, 660*330*1210)的中国境内生产的组件成本占比≥(规

定比例)³。(干画架, 660*330*1210)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(干画架, 660*330*1210)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

323. (尿布台, 1200*580*900)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(尿布台, 1200*580*900)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(尿布台, 1200*580*900)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(尿布台, 1200*580*900)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

324. (围裙架(含围裙), 400*400*810)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(围裙架(含围裙), 400*400*810)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(围裙架(含围裙), 400*400*810)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(围裙架(含围裙), 400*400*810)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

325. (小舞台, 1200*1000*1420)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(小舞台, 1200*1000*1420)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(小舞台, 1200*1000*1420)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(小舞台, 1200*1000*1420)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

326. (叠叠床 1, 1240*580*210)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(叠叠床 1, 1240*580*210)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(叠叠床 1, 1240*580*210)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(叠叠床 1, 1240*580*210)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

327. (叠叠床 2, 1400*580*210)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(叠叠床 2, 1400*580*210)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(叠叠床 2, 1400*580*210)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(叠叠床 2, 1400*580*210)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

328. (叠叠床 3, 1350*550*210)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(叠叠床 3, 1350*550*210)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(叠叠床 3, 1350*550*210)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(叠叠床 3, 1350*550*210)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

329. (叠叠床 4, 1400*580*210)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(叠叠床 4, 1400*580*210)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(叠叠床 4, 1400*580*210)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(叠叠床 4, 1400*580*210)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

330. (单人床, 1450*600*540)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(单人床, 1450*600*540)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(单人床, 1450*600*540)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(单人床, 1450*600*540)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

331. (区角玩具柜入口架 1, 800*360*1520)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(区角玩具柜入口架 1, 800*360*1520)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(区角玩具柜入口架 1, 800*360*1520)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(区角玩具柜入口架 1, 800*360*1520)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

332. (区角玩具柜入口架 2, 770*360*1470)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(区角玩具柜入口架 2, 770*360*1470)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(区角玩具柜入口架 2, 770*360*1470)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(区角玩具柜入口架 2, 770*360*1470)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

333. (区角玩具柜入口架 3, 780*360*1650)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(区角玩具柜入口架 3, 780*360*1650)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(区角玩具柜入口架 3, 780*360*1650)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(区角玩具柜入口架 3, 780*360*1650)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

334. (植物架 1, 1020*240*1030)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(植物架 1, 1020*240*1030)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(植物架 1, 1020*240*1030)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(植物架 1, 1020*240*1030)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

335. (植物架 2, 1160*330*910)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(植物架 2, 1160*330*910)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(植物架 2, 1160*330*910)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(植物架 2, 1160*330*910)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

336. (茶水柜 1, 1100*400*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(茶水柜 1, 1100*400*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶水柜 1, 1100*400*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶水柜 1, 1100*400*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

337. (茶水柜 2, 1200*400*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(茶水柜 2, 1200*400*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(茶水柜 2, 1200*400*800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(茶水柜 2, 1200*400*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

定比例)³。(茶水柜 2, 1200*400*800)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(茶水柜 2, 1200*400*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

338. (矮柜 1, 800*400*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(矮柜 1, 800*400*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(矮柜 1, 800*400*800)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(矮柜 1, 800*400*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

339. (矮柜 2, 1200*600*800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(矮柜 2, 1200*600*800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(矮柜 2, 1200*600*800)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(矮柜 2, 1200*600*800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

340. (矮柜 3, 1200*400*900)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(矮柜 3, 1200*400*900)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(矮柜 3, 1200*400*900)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(矮柜 3, 1200*400*900)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

341. (矮柜 4, 1000*330*400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(矮柜 4, 1000*330*400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(矮柜 4, 1000*330*400)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(矮柜 4, 1000*330*400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

342. (矮柜 5, 3200*400*450)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(矮柜 5, 3200*400*450)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(矮柜 5, 3200*400*450)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(矮柜 5, 3200*400*450)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

343. (药品柜, 1000*500*1970)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(药品柜, 1000*500*1970)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(药品柜, 1000*500*1970)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(药品柜, 1000*500*1970)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

344. (资料橱 1, 800*400*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(资料橱 1, 800*400*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(资料橱 1, 800*400*2000)的(关键组件)⁴ 在中国境内生产。(资料橱 1, 800*400*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

345. (资料橱 2, 800*500*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(资料橱 2, 800*500*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(资料橱 2, 800*500*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(资料橱 2, 800*500*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

346. (资料橱 3, 800*400*2400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(资料橱 3, 800*400*2400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(资料橱 3, 800*400*2400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(资料橱 3, 800*400*2400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

347. (资料橱 4, 2700*400*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(资料橱 4, 2700*400*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(资料橱 4, 2700*400*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(资料橱 4, 2700*400*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

348. (资料橱 5, 3300*400*2400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(资料橱 5, 3300*400*2400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(资料橱 5, 3300*400*2400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(资料橱 5, 3300*400*2400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

349. (资料橱 6, 3750*400*2400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(资料橱 6, 3750*400*2400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(资料橱 6, 3750*400*2400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(资料橱 6, 3750*400*2400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

350. (定制高柜 1, 2700*400*2400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(定制高柜 1, 2700*400*2400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(定制高柜 1, 2700*400*2400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定制高柜 1, 2700*400*2400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

351. (定制高柜 2, 1800*400*2700)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(定制高柜 2, 1800*400*2700)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(定制高柜 2, 1800*400*2700)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定制高柜 2, 1800*400*2700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

352. (定制高柜 3, 1000*600*2400*1 个 (1100+1000)*600/400*2400*1 个 (1100+900)*400*2400*1 个 1200*400*2400*1 个)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上

海市嘉定区曹新公路 12 号)。(定制高柜 3, 1000*600*2400*1 个 (1100+1000)*600/400*2400*1 个 (1100+900)*400*2400*1 个 1200*400*2400*1 个)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(定制高柜 3, 1000*600*2400*1 个 (1100+1000)*600/400*2400*1 个 (1100+900)*400*2400*1 个 1200*400*2400*1 个)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定制高柜 3, 1000*600*2400*1 个 (1100+1000)*600/400*2400*1 个 (1100+900)*400*2400*1 个 1200*400*2400*1 个)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

353. (定制高柜 4, 4950*600*2400)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(定制高柜 4, 4950*600*2400)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(定制高柜 4, 4950*600*2400)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(定制高柜 4, 4950*600*2400)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

354. (钢制更衣柜, 900*500*1850)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(钢制更衣柜, 900*500*1850)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(钢制更衣柜, 900*500*1850)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(钢制更衣柜, 900*500*1850)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

355. (钢制文件柜, 900*400*1850)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(钢制文件柜, 900*400*1850)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(钢制文件柜, 900*400*1850)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(钢制文件柜, 900*400*1850)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

356. (五节档案柜, 900*400*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(五节档案柜, 900*400*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(五节档案柜, 900*400*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(五节档案柜, 900*400*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

357. (钢制高柜, 900*400*2200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(钢制高柜, 900*400*2200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(钢制高柜, 900*400*2200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(钢制高柜, 900*400*2200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

358. (书柜 1, 1500*300*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(书柜 1, 1500*300*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(书柜 1, 1500*300*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(书柜 1, 1500*300*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

359. (书柜 2, 1500*300*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(书柜 2, 1500*300*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(书柜 2, 1500*300*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(书柜 2, 1500*300*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

360. (储物架, 1400*500*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物架, 1400*500*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物架, 1400*500*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物架, 1400*500*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

361. (储物柜 1, 8000*850*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 1, 8000*850*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 1, 8000*850*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 1, 8000*850*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

362. (储物柜 2, 1600*850*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 2, 1600*850*1500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 2, 1600*850*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 2, 1600*850*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

363. (储物柜 3, 11000*850*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 3, 11000*850*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 3, 11000*850*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 3, 11000*850*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

364. (储物柜 4, 4100*850*1100)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 4, 4100*850*1100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 4, 4100*850*1100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 4, 4100*850*1100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

365. (储物柜 5, 2150*850*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 5, 2150*850*1500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 5, 2150*850*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 5, 2150*850*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

366. (储物柜 6, 1500*850*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 6, 1500*850*2000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq

(规定比例)³。(储物柜 6, 1500*850*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 6, 1500*850*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

367. (储物柜 7, 1500*850*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 7, 1500*850*2000)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(储物柜 7, 1500*850*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 7, 1500*850*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

368. (储物柜 8, 1300*850*1100)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 8, 1300*850*1100)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(储物柜 8, 1300*850*1100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 8, 1300*850*1100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

369. (储物柜 9, 3300*850*2000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 9, 3300*850*2000)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(储物柜 9, 3300*850*2000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 9, 3300*850*2000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

370. (储物柜 10, 3400*400*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 10, 3400*400*1500)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(储物柜 10, 3400*400*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 10, 3400*400*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

371. (储物柜 11, 5000*1500*1800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 11, 5000*1500*1800)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(储物柜 11, 5000*1500*1800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 11, 5000*1500*1800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

372. (储物柜 12, 2000*1500*1800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 12, 2000*1500*1800)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(储物柜 12, 2000*1500*1800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 12, 2000*1500*1800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

373. (储物柜 13, 2000*1500*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 13, 2000*1500*1500)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(储物柜 13, 2000*1500*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 13, 2000*1500*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

374. (储物柜 14, 7490*1000*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 14, 7490*1000*1500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 14, 7490*1000*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 14, 7490*1000*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

375. (储物柜 15, 6480*1000*1500)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 15, 6480*1000*1500)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 15, 6480*1000*1500)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 15, 6480*1000*1500)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

376. (储物柜 16, 3300*400*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 16, 3300*400*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 16, 3300*400*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 16, 3300*400*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

377. (储物柜 17, 6500*400*1300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 17, 6500*400*1300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 17, 6500*400*1300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 17, 6500*400*1300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

378. (储物柜 18, 2200*400*1200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 18, 2200*400*1200)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 18, 2200*400*1200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 18, 2200*400*1200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

379. (储物柜 19, 9700*1000*1800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 19, 9700*1000*1800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 19, 9700*1000*1800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 19, 9700*1000*1800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

380. (储物柜 20, 9700*400*1300)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 20, 9700*400*1300)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(储物柜 20, 9700*400*1300)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(储物柜 20, 9700*400*1300)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

381. (储物柜 21, 7490*600*2200)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(储物柜 21, 7490*600*2200)的中国境内生产的组件成本占

比 \geq （规定比例）³。（储物柜 21，7490*600*2200）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（储物柜 21，7490*600*2200）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

382. （储物柜 22，1600*1200*1400）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（储物柜 22，1600*1200*1400）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（储物柜 22，1600*1200*1400）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（储物柜 22，1600*1200*1400）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

383. （动物形状收纳柜，700*400*800）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（动物形状收纳柜，700*400*800）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（动物形状收纳柜，700*400*800）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（动物形状收纳柜，700*400*800）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

384. （收纳柜 1，3000*850*2000）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（收纳柜 1，3000*850*2000）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（收纳柜 1，3000*850*2000）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（收纳柜 1，3000*850*2000）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

385. （收纳柜 2，4860*850*1600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（收纳柜 2，4860*850*1600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（收纳柜 2，4860*850*1600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（收纳柜 2，4860*850*1600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

386. （收纳柜 3，3400*1000*1600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（收纳柜 3，3400*1000*1600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（收纳柜 3，3400*1000*1600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（收纳柜 3，3400*1000*1600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

387. （收纳柜 4，3250*1000*1600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（收纳柜 4，3250*1000*1600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（收纳柜 4，3250*1000*1600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（收纳柜 4，3250*1000*1600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

388. （收纳柜 5，3000*1000*1600）¹，生产厂为（上海奇正办公家具有限公司）²，厂址为（上海市嘉定区曹新公路 12 号）。（收纳柜 5，3000*1000*1600）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（收纳柜 5，3000*1000*1600）的（关键组件）⁴ 在中国境内生产。（收纳柜 5，3000*1000*1600）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

389. (收纳柜 6, 13000*2000*3000)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(收纳柜 6, 13000*2000*3000)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(收纳柜 6, 13000*2000*3000)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(收纳柜 6, 13000*2000*3000)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

390. (收纳柜 7, 8500*650*2100)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(收纳柜 7, 8500*650*2100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(收纳柜 7, 8500*650*2100)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(收纳柜 7, 8500*650*2100)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

391. (收纳柜 8, 2230*1000*1800)¹, 生产厂为(上海奇正办公家具有限公司)², 厂址为(上海市嘉定区曹新公路 12 号)。(收纳柜 8, 2230*1000*1800)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(收纳柜 8, 2230*1000*1800)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(收纳柜 8, 2230*1000*1800)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

本公司(单位)上海奇正办公家具有限公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。



公司(单位)名称(盖章):上海奇正办公家具有限公司

日期:2026 年6 月26 日