

### 关于符合本国产品标准的声明函（包件3）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（控制主机）1，生产厂为（上海电科智能系统股份有限公司）2，厂址为（上海市普陀区武宁路505号53号楼7楼）。（控制主机）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  100 %（规定比例）3.（控制主机）的（关键组件）4在中国境内生产。（控制主机）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（900万像素微光抓拍单元），生产厂为（上海电科智能系统股份有限公司），厂址为（上海市普陀区武宁路505号53号楼7楼）。（900万像素微光抓拍单元）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  100 %（规定比例）。（900万像素微光抓拍单元）的（关键组件）在中国境内生产。（控制主机）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（900万像素无光抓拍单元），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（900万像素无光抓拍单元）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  95 %（规定比例）。（900万像素无光抓拍单元）的（关键组件）在中国境内生产。（900万像素无光抓拍单元）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（2800万像素深景抓拍单元），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（2800万像素深景抓拍单元）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  95 %（规定比例）。（2800万像素深景抓拍单元）的（关键组件）在中国境内生产。（2800万像素深景抓拍单元）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（400万像素违停球机），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（400万像素违停球机）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  100 %（规定比例）。（400万像素违停球机）的（关键组件）在中国境内生产。（400万像素违停球机）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（声呐），生产厂为（上海澳星光电科技有限公司），厂址为（上海市浦东新区沈梅路258号）。（声呐）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  100 %（

规定比例)。(声呐)的(关键组件)在中国境内生产。(声呐)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (光交换机(小)),生产厂为(深圳市宇航光通科技有限公司),厂址为(深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房A栋1401)。(光交换机(小))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 90\%$ (规定比例)。(光交换机(小))的(关键组件)在中国境内生产。(光交换机(小))的(关键工序)在中国境内完成。

8. (光交换机(主)),生产厂为(深圳市宇航光通科技有限公司),厂址为(深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房A栋1401)。(光交换机(主))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 90\%$ (规定比例)。(光交换机(主))的(关键组件)在中国境内生产。(光交换机(主))的(关键工序)在中国境内完成。

9. (外置4G无线通信模块),生产厂为(北京映翰通网络技术股份有限公司),厂址为(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层)。(外置4G无线通信模块)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ (规定比例)。(外置4G无线通信模块)的(关键组件)在中国境内生产。(外置4G无线通信模块)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 上海电科智能系统股份有限公司

日期: 2026年4月6日

1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。