

7. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 数字涡流合成工作站 HMS-CC1，生产厂为上海小聪科技有限公司，厂址为上海市嘉定区马陆镇科盛路 1051 号。磁力搅拌锅的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。磁力搅拌锅的关键组件在中国境内生产。磁力搅拌锅的关键工序在中国境内完成。

2. 高效真空精馏系统 RE-2000A，生产厂为上海亚荣生化制造厂，厂址为上海市闵行区都会路 2338 号 82 幢。旋转蒸发仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。旋转蒸发仪的关键组件在中国境内生产。旋转蒸发仪的关键工序在中国境内完成。

3. 数显搅拌机套装 RW 20 DIGITAL S025，生产厂为艾卡(广州)仪器设备有限公司，厂址为广东省广州市黄埔区（广州经济技术开发区）友谊路 173-175 号。数显搅拌机套装的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。数显搅拌机套装的关键组件在中国境内生产。数显搅拌机套装关键工序在中国境内完成。

4. 旋转黏度计 NDJ-5S，生产厂为上海上天精密仪器有限公司，厂址为上海市松江区连富路 763号C幢2层。磁力搅拌锅的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。旋转黏度计的关键组件在中国境内生产。旋转黏度计的关键工序在中国境内完成。

5. 紫外分光光度计 X-8S，生产厂为上海元析仪器有限公司，厂址为上海市松江区南乐路 1276弄115号9幢。紫外分光光度计的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。紫外分光光度计的关键组件在中国境内生产。紫外分光光度计的关键工序在中国境内完成。

6. 高剪切乳化分散机 T18 DIGITAL S025，生产厂为艾卡(广州)仪器设备有限公司，厂址为广东省广州市黄埔区（广州经济技术开发区）友谊路 173-175 号。高剪切乳化分散机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。高剪切乳化分散机的关键组件在中国境内生产。高剪切乳化分散机的关键工序在中国境内完成。

7. 泡沫与水质多参数分析仪 GRM-51A，生产厂为上海隆拓仪器设备有限公司，厂址为上海市嘉定区沪宜公路5358号3层 jt4395室。罗氏泡沫分析仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。罗氏泡沫分析仪的关键组件在中国境内生产。罗氏泡沫分析仪的关键工序在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）：上海隽傲国际贸易有限公司

日期：2026年 6 月 11 日