

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 高清录播主机 AE-A6H Pro，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（高清录播主机 AE-A6H Pro）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高清录播主机 AE-A6H Pro）的（关键组件）在中国境内生产。（高清录播主机 AE-A6H Pro）的（关键工序）在中国境内完成。
2. 高清采集卡，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（高清采集卡）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高清采集卡）的（关键组件）在中国境内生产。（高清采集卡配套）的（关键工序）在中国境内完成。
3. AI 高清云台摄像机 AX-C22DUHA，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（AI 高清云台摄像机 AX-C22DUHA）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（AI 高清云台摄像机 AX-C22DUHA）的（关键组件）在中国境内生产。（AI 高清云台摄像机 AX-C22DUHA）的（关键工序）在中国境内完成。
4. 摄像机支架，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（摄像机支架）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（摄像机支架）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像机支架）的（关键工序）在中国境内完成。
5. 返送监看设备 VA27G，生产厂为（优派科技（中国）有限公司），厂址为（上海市杨浦区大连路 950 号 901 室）。（返送监看设备 VA27G）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（返送监看设备 VA27G）的（关键组件）在中国境内生产。（返送监看设备 VA27G）的（关键工序）在中国境内完成。
6. 数字音频矩阵 IAM-GA60，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（数字音频矩阵 IAM-GA60）的

- 中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字音频矩阵 IAM-GA60）的（关键组件）在中国境内生产。（数字音频矩阵 IAM-GA60）的（关键工序）在中国境内完成。
7. 音响 CS-305, 生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（音响 CS-305）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（音响 CS-305）的（关键组件）在中国境内生产。（音响 CS-305）的（关键工序）在中国境内完成。
 8. 采访话筒（指向性） AX-DM828, 生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（采访话筒（指向性） AX-DM828）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（采访话筒（指向性） AX-DM828）的（关键组件）在中国境内生产。（采访话筒（指向性） AX-DM828）的（关键工序）在中国境内完成。
 9. 话筒吊装支架, 生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（话筒吊装支架）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（话筒吊装支架）的（关键组件）在中国境内生产。（话筒吊装支架）的（关键工序）在中国境内完成。
 10. 录制面板 KP-8P3A, 生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（录制面板 KP-8P3A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（录制面板 KP-8P3A）的（关键组件）在中国境内生产。（录制面板 KP-8P3A）的（关键工序）在中国境内完成。
 11. 面板底盒, 生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（面板底盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（面板底盒）的（关键组件）在中国境内生产。（面板底盒）的（关键工序）在中国境内完成。
 12. 电源管理器 RY-8+, 生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（电源管理器 RY-8+）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电源管理器 RY-8+）的（关键组件）在中国境内生产。（电源管理器 RY-8+）的（关键工序）在中国境内完成。
 13. 导播控制台 DCP-1000, 生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址

为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（导播控制台 DCP-1000）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（导播控制台 DCP-1000）的（关键组件）在中国境内生产。（导播控制台 DCP-1000）的（关键工序）在中国境内完成。

14. 无线话筒 GTS-750HM，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（无线话筒 GTS-750HM）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（无线话筒 GTS-750HM）的（关键组件）在中国境内生产。（无线话筒 GTS-750HM）的（关键工序）在中国境内完成。
15. 信号转换器 YD-N1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（信号转换器 YD-N1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（信号转换器 YD-N1）的（关键组件）在中国境内生产。（信号转换器 YD-N1）的（关键工序）在中国境内完成。
16. 资源管理工作站 AX-F100N，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（资源管理工作站 AX-F100N）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（资源管理工作站 AX-F100N）的（关键组件）在中国境内生产。（资源管理工作站 AX-F100N）的（关键工序）在中国境内完成。
17. 录播机柜 22U，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（录播机柜 22U）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（录播机柜 22U）的（关键组件）在中国境内生产。（录播机柜 22U）的（关键工序）在中国境内完成。
18. 网传 QVC01，生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（广东省惠州市博罗县龙溪街道秋叶原工业园）。（网传 QVC01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网传 QVC01）的（关键组件）在中国境内生产。（网传 QVC01）的（关键工序）在中国境内完成。
19. 交换机 SG108，生产厂为（深圳市吉祥腾达科技有限公司），厂址为（广东省深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨美路 2 号腾达工业园）。（交换机 SG108）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（交换机 SG108）的（关键

- 组件)在中国境内生产。(交换机 SG108)的(关键工序)在中国境内完成。
20. 课桌椅,生产厂为(上海高季文教设备用品有限公司),厂址为(上海市嘉定区宝钱公路 408 号)。(课桌椅)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(课桌椅)的(关键组件)在中国境内生产。(课桌椅)的(关键工序)在中国境内完成。
21. 教师智能终端 ClassIn Pad V1,生产厂为(北京翼鸥教育科技有限公司),厂址为(北京市海淀区海淀大街 2 号 201 室)。(教师智能终端 ClassIn Pad V1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(教师智能终端 ClassIn Pad V1)的(关键组件)在中国境内生产。(教师智能终端 ClassIn Pad V1)的(关键工序)在中国境内完成。
22. 学生移动学习终端 ClassIn Pad V1,生产厂为(北京翼鸥教育科技有限公司),厂址为(北京市海淀区海淀大街 2 号 201 室)。(学生移动学习终端 ClassIn Pad V1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(学生移动学习终端 ClassIn Pad V1)的(关键组件)在中国境内生产。(学生移动学习终端 ClassIn Pad V1)的(关键工序)在中国境内完成。
23. 高密度无线 AP AirEngine 5776-26,生产厂为(华为技术有限公司),厂址为(东莞市松山湖科技园产业区新城大道 2 号)。(高密度无线 AP AirEngine 5776-26)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高密度无线 AP AirEngine 5776-26)的(关键组件)在中国境内生产。(高密度无线 AP AirEngine 5776-26)的(关键工序)在中国境内完成。
24. 移动充电设备 YD-Z88,生产厂为(安徽圆杰科技装备有限责任公司),厂址为(安徽省六安市舒城县杭埠镇南聚杭埠工业园 E 区 3#厂房 3 楼 301 室)。(移动充电设备 YD-Z88)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(移动充电设备 YD-Z88)的(关键组件)在中国境内生产。(移动充电设备 YD-Z88)的(关键工序)在中国境内完成。
25. 全向阵列麦克风 DT2 MS20A,生产厂为(北京翼鸥教育科技有限公司),厂址为(北京翼鸥教育科技有限公司)。(全向阵列麦克风 DT2 MS20A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(全向阵列麦克风 DT2 MS20A)的(关键组件)在中国境内生产。(全向阵列麦克风 DT2 MS20A)的(关键

工序)在中国境内完成。

26. 教师摄像机 T1 CS11A, 生产厂为(北京翼鸥教育科技有限公司), 厂址为(北京翼鸥教育科技有限公司)。(教师摄像机 T1 CS11A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(教师摄像机 T1 CS11A)的(关键组件)在中国境内生产。(教师摄像机 T1 CS11A)的(关键工序)在中国境内完成。
27. 学生摄像机 S1 CS21A, 生产厂为(北京翼鸥教育科技有限公司), 厂址为(北京翼鸥教育科技有限公司)。(学生摄像机 S1 CS21A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(学生摄像机 S1 CS21A)的(关键组件)在中国境内生产。(学生摄像机 S1 CS21A)的(关键工序)在中国境内完成。
28. AI 全域收音及声场均衡音箱 SPX1, 生产厂为(北京翼鸥教育科技有限公司), 厂址为(北京翼鸥教育科技有限公司)。(AI 全域收音及声场均衡音箱 SPX1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(AI 全域收音及声场均衡音箱 SPX1)的(关键组件)在中国境内生产。(AI 全域收音及声场均衡音箱 SPX1)的(关键工序)在中国境内完成。
29. 主扩音箱(阶梯教室) PTL604, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(主扩音箱(阶梯教室) PTL604)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(主扩音箱(阶梯教室) PTL604)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩音箱(阶梯教室) PTL604)的(关键工序)在中国境内完成。
30. 辅助音箱 PTL404, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(辅助音箱 PTL404)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(辅助音箱 PTL404)的(关键组件)在中国境内生产。(辅助音箱 PTL404)的(关键工序)在中国境内完成。
31. 主扩功放(阶梯教室)XD7, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(主扩功放(阶梯教室)XD7)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(主扩功放(阶梯教室)XD7)的(关键组件)在中国境内生产。(主扩功放(阶梯教室)XD7)的(关键工序)在中国境内完成。
32. 辅助功放 XD3, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广

- 州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(辅助功放 XD3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(辅助功放 XD3) 的(关键组件)在中国境内生产。(辅助功放 XD3) 的(关键工序)在中国境内完成。
33. 数字路调音台 TF16, 生产厂为(广州亿丰达音响设备有限公司), 厂址为(广州市白云区广园中路 151 号 4123 房之 209)。(数字路调音台 TF16) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字路调音台 TF16) 的(关键组件)在中国境内生产。(数字路调音台 TF16) 的(关键工序)在中国境内完成。
34. AI 智能语音增益器 AM-1, 生产厂为(广州市承智智能科技有限公司), 厂址为(广州市番禺区桥南街陈涌村市南路 291 号 203)。(AI 智能语音增益器 AM-1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(AI 智能语音增益器 AM-1) 的(关键组件)在中国境内生产。(AI 智能语音增益器 AM-1) 的(关键工序)在中国境内完成。
35. 无线手持话筒 UR112D/UH-222, 生产厂为(广东力卡电子有限公司), 厂址为(广东省恩平市平石工业区福兴路 10 号)。(无线手持话筒 UR112D/UH-222) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线手持话筒 UR112D/UH-222) 的(关键组件)在中国境内生产。(无线手持话筒 UR112D/UH-222) 的(关键工序)在中国境内完成。
36. 无线头戴话筒 UR112D/ET-60, 生产厂为(广东力卡电子有限公司), 厂址为(广东省恩平市平石工业区福兴路 10 号)。(无线头戴话筒 UR112D/ET-60) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线头戴话筒 UR112D/ET-60) 的(关键组件)在中国境内生产。(无线头戴话筒 UR112D/ET-60) 的(关键工序)在中国境内完成。
37. 无线会议话筒 ER5900/ED-6300ST, 生产厂为(广东力卡电子有限公司), 厂址为(广东省恩平市平石工业区福兴路 10 号)。(无线会议话筒 ER5900/ED-6300ST) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线会议话筒 ER5900/ED-6300ST) 的(关键组件)在中国境内生产。(无线会议话筒 ER5900/ED-6300ST) 的(关键工序)在中国境内完成。
38. 天线分配器 EXT-10, 生产厂为(广州市颂恩科技有限公司), 厂址为(广州

- 市天河区灵山东路 6 号三楼 324)。(天线分配器 EXT-10) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(天线分配器 EXT-10) 的(关键组件)在中国境内生产。(天线分配器 EXT-10) 的(关键工序)在中国境内完成。
39. 指向天线 EXT-160S, 生产厂为(广州市颂恩科技有限公司), 厂址为(广州市天河区灵山东路 6 号三楼 324)。(指向天线 EXT-160S) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(指向天线 EXT-160S) 的(关键组件)在中国境内生产。(指向天线 EXT-160S) 的(关键工序)在中国境内完成。
40. 电源时序器 PSC801N, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(电源时序器 PSC801N) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源时序器 PSC801N) 的(关键组件)在中国境内生产。(电源时序器 PSC801N) 的(关键工序)在中国境内完成。
41. 控制室监听 TRUTH3.5, 生产厂为(中山欧科电子有限公司), 厂址为(中山市民众街道俊景路 1 号欧科工业园)。(控制室监听 TRUTH3.5) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(控制室监听 TRUTH3.5) 的(关键组件)在中国境内生产。(控制室监听 TRUTH3.5) 的(关键工序)在中国境内完成。
42. 地插信息盒 2X86, 生产厂为(宁波卓盛奥电子科技有限公司), 厂址为(浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村, 君禾泵业东门 6 号楼 5 楼)。(地插信息盒 2X86) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(地插信息盒 2X86) 的(关键组件)在中国境内生产。(地插信息盒 2X86) 的(关键工序)在中国境内完成。
43. 机柜 A6642, 生产厂为(北京盛成大唐科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区马甸东路 19 号 10 层 1106 室)。(机柜 A6642) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜 A6642) 的(关键组件)在中国境内生产。(机柜 A6642) 的(关键工序)在中国境内完成。
44. 超高清云台摄像机 V60D, 生产厂为(深圳市励得数码科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房 A704)。(超高清云台摄像机 V60D) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(超高

清云台摄像机 V60D) 的(关键组件)在中国境内生产。(超高清云台摄像机 V60D) 的(关键工序)在中国境内完成。

45. 高清摄录一体机 AG-CX100MC, 生产厂为(苏州松下生产科技有限公司), 厂址为(江苏省苏州市苏州工业园区临埠街 1 号)。(高清摄录一体机 AG-CX100MC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清摄录一体机 AG-CX100MC) 的(关键组件)在中国境内生产。(高清摄录一体机 AG-CX100MC) 的(关键工序)在中国境内完成。
46. 点阵传输设备极影 H, 生产厂为(深圳市昊一源科技有限公司), 厂址为(深圳市南山区留仙大道众冠红花岭工业南区 2 区 3 栋 6 楼)。(点阵传输设备极影 H) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(点阵传输设备极影 H) 的(关键组件)在中国境内生产。(点阵传输设备极影 H) 的(关键工序)在中国境内完成。
47. 摄像机控制器 K50, 生产厂为(深圳市励得数码科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房 A704)。(摄像机控制器 K50) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(摄像机控制器 K50) 的(关键组件)在中国境内生产。(摄像机控制器 K50) 的(关键工序)在中国境内完成。
48. 混合矩阵 CH-T6000, 生产厂为(深圳市励得数码科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房 A704)。(混合矩阵 CH-T6000) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(混合矩阵 CH-T6000) 的(关键组件)在中国境内生产。(混合矩阵 CH-T6000) 的(关键工序)在中国境内完成。
49. 网络直播控制台 U-Caster 工作站, 生产厂为(深圳市励得数码科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房 A704)。
(网络直播控制台 U-Caster 工作站) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络直播控制台 U-Caster 工作站) 的(关键组件)在中国境内生产。(网络直播控制台 U-Caster 工作站) 的(关键工序)在中国境内完成。
50. 数字校园电视管理设备 AX-F100N, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(数字校园电视管理

设备 AX-F100N) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字校园电视管理设备 AX-F100N) 的(关键组件)在中国境内生产。(数字校园电视管理设备 AX-F100N) 的(关键工序)在中国境内完成。

51. 音箱 U6, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(音箱 U6) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音箱 U6) 的(关键组件)在中国境内生产。(音箱 U6) 的(关键工序)在中国境内完成。
52. 功放 XD3, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(功放 XD3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(功放 XD3) 的(关键组件)在中国境内生产。(功放 XD3) 的(关键工序)在中国境内完成。
53. 数字调音台 TF10, 生产厂为(广州亿丰达音响设备有限公司), 厂址为(广州市白云区广园中路 151 号 4123 房之 209)。(数字调音台 TF10) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字调音台 TF10) 的(关键组件)在中国境内生产。(数字调音台 TF10) 的(关键工序)在中国境内完成。
54. 音频处理器 ARES X0808, 生产厂为(深圳市东微智能科技股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 1601 研发用房(国际创新谷 1 栋 A 座 16 层))。(音频处理器 ARES X0808) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(音频处理器 ARES X0808) 的(关键组件)在中国境内生产。(音频处理器 ARES X0808) 的(关键工序)在中国境内完成。
55. 桌面升降系统, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(桌面升降系统) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(桌面升降系统) 的(关键组件)在中国境内生产。(桌面升降系统) 的(关键工序)在中国境内完成。
56. 桌面升降切换系统, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(桌面升降切换系统) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(桌面升降切换系统) 的(关键组件)在中国境内生产。(桌面升降切换系统) 的(关键工序)在中国境内完成。

57. 有线会议话筒 TSG200, 生产厂为 (广东力卡电子有限公司), 厂址为 (广东省恩平市平石工业区福兴路 10 号)。(有线会议话筒 TSG200) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(有线会议话筒 TSG200) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(有线会议话筒 TSG200) 的 (关键工序) 在中国境内完成。
58. 无线手持话筒 UR112D/UH-222, 生产厂为 (广东力卡电子有限公司), 厂址为 (广东省恩平市平石工业区福兴路 10 号)。(无线手持话筒 UR112D/UH-222) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线手持话筒 UR112D/UH-222) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(无线手持话筒 UR112D/UH-222) 的 (关键工序) 在中国境内完成。
59. 时序电源 PSC801N, 生产厂为 (广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为 (广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(时序电源 PSC801N) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(时序电源 PSC801N) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(时序电源 PSC801N) 的 (关键工序) 在中国境内完成。
60. 机柜 A36620, 生产厂为 (北京盛成大唐科技有限公司), 厂址为 (北京市海淀区马甸东路 19 号 10 层 1106 室)。(机柜 A36620) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(机柜 A36620) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(机柜 A36620) 的 (关键工序) 在中国境内完成。
61. 智能电视机 FH86EA, 生产厂为 (广州视睿电子科技有限公司), 厂址为 (广州市黄埔区枫塋一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库)。(智能电视机 FH86EA) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能电视机 FH86EA) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(智能电视机 FH86EA) 的 (关键工序) 在中国境内完成。
62. 高清无线投屏设备 WT12, 生产厂为 (广州视睿电子科技有限公司), 厂址为 (广州市黄埔区枫塋一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库)。(高清无线投屏设备 WT12) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清无线投屏设备 WT12) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(高清无线投屏设备 WT12) 的 (关键工序) 在中国境内完成。
63. 智能电视机 FH86EA, 生产厂为 (广州视睿电子科技有限公司), 厂址为 (广州市黄埔区枫塋一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库)。(智能电视机 FH86EA)

- 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能电视机 FH86EA）的（关键组件）在中国境内生产。（智能电视机 FH86EA）的（关键工序）在中国境内完成。
64. 音箱 U6, 生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号）。（音箱 U6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（音箱 U6）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱 U6）的（关键工序）在中国境内完成。
65. 功放 PQM4130, 生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号）。（功放 PQM4130）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（功放 PQM4130）的（关键组件）在中国境内生产。（功放 PQM4130）的（关键工序）在中国境内完成。
66. 高清无线投屏设备 WT12, 生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区枫塆一路 69 号 1#生产厂房和 2#高架仓库）。（高清无线投屏设备 WT12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高清无线投屏设备 WT12）的（关键组件）在中国境内生产。（高清无线投屏设备 WT12）的（关键工序）在中国境内完成。
67. 主扩音箱（圆形会议室）ATS206, 生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号）。（主扩音箱（圆形会议室）ATS206）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（主扩音箱（圆形会议室）ATS206）的（关键组件）在中国境内生产。（主扩音箱（圆形会议室）ATS206）的（关键工序）在中国境内完成。
68. 超低音箱 U10S, 生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号）。（超低音箱 U10S）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（超低音箱 U10S）的（关键组件）在中国境内生产。（超低音箱 U10S）的（关键工序）在中国境内完成。
69. 主扩功放（圆形会议室）XD3, 生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号）。（主扩功放（圆形会议室）XD3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（主扩功放（圆形会议室）XD3）的（关键组件）在中国境内生产。（主扩功放（圆形会议室）

XD3) 的(关键工序)在中国境内完成。

70. 超低功放 MPA4-500, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(超低功放 MPA4-500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(超低功放 MPA4-500)的(关键组件)在中国境内生产。(超低功放 MPA4-500)的(关键工序)在中国境内完成。
71. 数字调音台 TF20, 生产厂为(广州亿丰达音响设备有限公司), 厂址为(广州市白云区广园中路 151 号 4123 房之 209)。(数字调音台 TF20)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字调音台 TF20)的(关键组件)在中国境内生产。(数字调音台 TF20)的(关键工序)在中国境内完成。
72. 数字音频处理器 ARES X0808, 生产厂为(深圳市东微智能科技股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 1601 研发用房(国际创新谷 1 栋 A 座 16 层))。(数字音频处理器 ARES X0808)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字音频处理器 ARES X0808)的(关键组件)在中国境内生产。(数字音频处理器 ARES X0808)的(关键工序)在中国境内完成。
73. AI 智能语音增益器 AM-1, 生产厂为(广州市承智智能科技有限公司), 厂址为(广州市番禺区桥南街陈涌村市南路 291 号 203)。(AI 智能语音增益器 AM-1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(AI 智能语音增益器 AM-1)的(关键组件)在中国境内生产。(AI 智能语音增益器 AM-1)的(关键工序)在中国境内完成。
74. 无线手持话筒 UR112D/UH-222, 生产厂为(广东力卡电子有限公司), 厂址为(广东省恩平市平石工业区福兴路 10 号)。(无线手持话筒 UR112D/UH-222)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线手持话筒 UR112D/UH-222)的(关键组件)在中国境内生产。(无线手持话筒 UR112D/UH-222)的(关键工序)在中国境内完成。
75. 无线头戴话筒 UR112D/ET-60, 生产厂为(广东力卡电子有限公司), 厂址为(广东省恩平市平石工业区福兴路 10 号)。(无线头戴话筒 UR112D/ET-60)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线头戴话筒 UR112D/ET-

- 60) 的(关键组件)在中国境内生产。(无线头戴话筒 UR112D/ET-60) 的(关键工序)在中国境内完成。
76. 无线话筒天线放大器 EXT-10, 生产厂为(广州市颂恩科技有限公司), 厂址为(广州市颂恩科技有限公司)。(无线话筒天线放大器 EXT-10) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线话筒天线放大器 EXT-10) 的(关键组件)在中国境内生产。(无线话筒天线放大器 EXT-10) 的(关键工序)在中国境内完成。
77. 指向天线 EXT-160S, 生产厂为(广州市颂恩科技有限公司), 厂址为(广州市颂恩科技有限公司)。(指向天线 EXT-160S) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(指向天线 EXT-160S) 的(关键组件)在中国境内生产。(指向天线 EXT-160S) 的(关键工序)在中国境内完成。
78. 数字会议系统主机 CT200M, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(数字会议系统主机 CT200M) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字会议系统主机 CT200M) 的(关键组件)在中国境内生产。(数字会议系统主机 CT200M) 的(关键工序)在中国境内完成。
79. 数字会议系统主席单元 CT200C, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(数字会议系统主席单元 CT200C) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字会议系统主席单元 CT200C) 的(关键组件)在中国境内生产。(数字会议系统主席单元 CT200C) 的(关键工序)在中国境内完成。
80. 数字会议系统客席单元 CT200D, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(数字会议系统客席单元 CT200D) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字会议系统客席单元 CT200D) 的(关键组件)在中国境内生产。(数字会议系统客席单元 CT200D) 的(关键工序)在中国境内完成。
81. 无线数据扩展器 CT200WP, 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区市莲路石楼路段 10 号)。(无线数据扩展器 CT200WP) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线数据扩展器 CT200WP)

- 的（关键组件）在中国境内生产。（无线数据扩展器 CT200WP）的（关键工序）在中国境内完成。
82. 充电器 WCS-16P，生产厂为（广州市哲闻信息科技有限公司），厂址为（广东省广州市番禺区石基镇华腾路9号华创动漫产业园A1栋）。（充电器 WCS-16P）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（充电器 WCS-16P）的（关键组件）在中国境内生产。（充电器 WCS-16P）的（关键工序）在中国境内完成。
83. 时序电源管理器 PSC801N，生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广州市番禺区市莲路石楼路段10号）。（时序电源管理器 PSC801N）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（时序电源管理器 PSC801N）的（关键组件）在中国境内生产。（时序电源管理器 PSC801N）的（关键工序）在中国境内完成。
84. 监听音箱 TRUTH3.5，生产厂为（中山欧科电子有限公司），厂址为（中山市民众街道俊景路1号欧科工业园）。（监听音箱 TRUTH3.5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（监听音箱 TRUTH3.5）的（关键组件）在中国境内生产。（监听音箱 TRUTH3.5）的（关键工序）在中国境内完成。
85. 地插信息盒 2X86，生产厂为（宁波卓盛奥电子科技有限公司），厂址为（浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村，君禾泵业东门6号楼5楼）。（地插信息盒 2X86）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地插信息盒 2X86）的（关键组件）在中国境内生产。（地插信息盒 2X86）的（关键工序）在中国境内完成。
86. 设备机柜 A6642，生产厂为（北京盛成大唐科技有限公司），厂址为（北京市海淀区马甸东路19号10层1106室）。（设备机柜 A6642）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（设备机柜 A6642）的（关键组件）在中国境内生产。（设备机柜 A6642）的（关键工序）在中国境内完成。
87. 超高清云台摄像机 V60D，生产厂为（深圳市励得数码科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房A704）。（超高清云台摄像机 V60D）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（超高清云台摄像机 V60D）的（关键组件）在中国境内生产。（超高清云台摄像机

V60D) 的(关键工序)在中国境内完成。

88. 高清摄录一体机 AG-CX100MC, 生产厂为(苏州松下生产科技有限公司), 厂址为(江苏省苏州市苏州工业园区临埠街 1 号)。(高清摄录一体机 AG-CX100MC)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清摄录一体机 AG-CX100MC)的(关键组件)在中国境内生产。(高清摄录一体机 AG-CX100MC)的(关键工序)在中国境内完成。
89. 点阵传输设备极影 H, 生产厂为(深圳市昊一源科技有限公司), 厂址为(深圳市南山区留仙大道众冠红花岭工业南区 2 区 3 栋 6 楼)。(点阵传输设备极影 H)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(点阵传输设备极影 H)的(关键组件)在中国境内生产。(点阵传输设备极影 H)的(关键工序)在中国境内完成。
90. 摄像机控制器 K50, 生产厂为(深圳市励得数码科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房 A704)。(摄像机控制器 K50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(摄像机控制器 K50)的(关键组件)在中国境内生产。(摄像机控制器 K50)的(关键工序)在中国境内完成。
91. 混合矩阵 CH-T6000, 生产厂为(深圳市励得数码科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房 A704)。(混合矩阵 CH-T6000)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(混合矩阵 CH-T6000)的(关键组件)在中国境内生产。(混合矩阵 CH-T6000)的(关键工序)在中国境内完成。
92. 网络直播控制台 U-Caster 工作站, 生产厂为(深圳市励得数码科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房 A704)。
(网络直播控制台 U-Caster 工作站)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络直播控制台 U-Caster 工作站)的(关键组件)在中国境内生产。(网络直播控制台 U-Caster 工作站)的(关键工序)在中国境内完成。
93. 100 寸电视机 100BG22, 生产厂为(深圳创维-RGB 电子有限公司), 厂址为(深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维科技工业园)。(100 寸电视机 100BG22)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(100 寸电视机

100BG22)的(关键组件)在中国境内生产。(100 寸电视机 100BG22)的(关键工序)在中国境内完成。

94. 数字校园电视管理设备 AX-F100N, 生产厂为(广州市奥威亚电子科技有限公司), 厂址为(广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼)。(数字校园电视管理设备 AX-F100N)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字校园电视管理设备 AX-F100N)的(关键组件)在中国境内生产。(数字校园电视管理设备 AX-F100N)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 上海仪电鑫森科技发展有限公司

日期: 2026 年 8 月 11 日

