

7. 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>(国办发[2025]34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (推拉座椅),生产厂为(河北恒益诚舞台设备有限公司),厂址为(河北省雄安新区雄县雄州镇东城园区旅游路南侧(原大步村农场)1008号(E区)(自主申报))。(推拉座椅)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(推拉座椅)的(关键组件)在中国境内生产。(推拉座椅)的(关键工序)在中国境内完成。

2. (活动排椅),生产厂为(河北恒益诚舞台设备有限公司),厂址为(河北省雄安新区雄县雄州镇东城园区旅游路南侧(原大步村农场)1008号(E区)(自主申报))。(活动排椅)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(活动排椅)的(关键组件)在中国境内生产。(活动排椅)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (拼装舞台),生产厂为(广东品缘演出器材有限公司),厂址为(清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号-1广东隆达丽山轻金属制品有限公司2#办公楼三楼)。(拼装舞台)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(拼装舞台)的(关键组件)在中国境内生产。(拼装舞台)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (活动台阶),生产厂为(广东品缘演出器材有限公司),厂址为(清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号-1广东隆达丽山轻金属制品有限公司2#办公楼三楼)。(活动台阶)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(活动台阶)的(关键组件)在中国境内生产。(活动台阶)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (舞台机械-5KN电动葫芦/SU-G-0.5 D8+LV4*0.5T 12M),生产厂为(河北怀鸽起重机械集团有限公司),厂址为(保定市清苑区丰收南街2号)。(舞台机械-5KN电动葫芦)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台机械-5KN电动葫芦)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台机械-5KN电动葫芦)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (舞台机械-10KN 电动葫芦/SU-G-1.0 D8+LV4*1T 12M), 生产厂为(河北怀鸽起重机械集团有限公司), 厂址为(保定市清苑区丰收南街 2 号)。(舞台机械-10KN 电动葫芦)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台机械-10KN 电动葫芦)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台机械-10KN 电动葫芦)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (舞台机械-对开幕), 生产厂为(北京新总科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室 (集群注册))。(舞台机械-对开幕)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台机械-对开幕)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台机械-对开幕)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (舞台机械-控制系统/XZ-ZK-PLC-1.0), 生产厂为(北京新总科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室 (集群注册))。(舞台机械-控制系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台机械-控制系统)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台机械-控制系统)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (舞台机械-TRUSS 架), 生产厂为(广东品缘演出器材有限公司), 厂址为(清远市清城区石角镇循环经济产业园西区 6 号-1 广东隆达丽山轻金属制品有限公司 2#办公楼三楼)。(舞台机械-TRUSS 架)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台机械-TRUSS 架)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台机械-TRUSS 架)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (舞台灯光-控制台/ROC 7000), 生产厂为(广州市韵鹏灯光设备有限公司), 厂址为(广州市白云区钟落潭镇康泽五路 33 号 3 栋 8 楼 801 房)。(舞台灯光-控制台)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-控制台)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-控制台)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (舞台灯光-24 口网络交换机/ONV33026FM), 生产厂为(深圳市光网视科技有限公司), 厂址为(深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十一路 1 号深业泰然大厦 10D03)。(舞台灯光-24 口网络交换机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-24 口网络交换机)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-24 口网络交换机)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (舞台灯光-配线架 24 口/HT-2224A), 生产厂为(北京海乐科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 8 层 A907)。(舞台灯光-配线架 24 口)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-配线架 24 口)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台

灯光-配线架 24 口)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (舞台灯光-以太网转 DMX 信号分配器 (2048) /4 PORT NODE), 生产厂为(广州市韵鹏灯光设备有限公司), 厂址为(广州市白云区钟落潭镇康泽五路 33 号 3 栋 8 楼 801 房)。(舞台灯光-以太网转 DMX 信号分配器 (2048))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-以太网转 DMX 信号分配器 (2048))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-以太网转 DMX 信号分配器 (2048))的(关键工序)在中国境内完成。

14. (舞台灯光-DMX 跳线盘/F008), 生产厂为(南京组曲克电子有限公司), 厂址为(南京市江宁区秣陵街道殷富街 402 号 3 号楼 3-106 室)。(舞台灯光-DMX 跳线盘)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-DMX 跳线盘)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-DMX 跳线盘)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (舞台灯光-DMX 信号放大器 1 进 8 出/ALPHA8I), 生产厂为(广州市韵鹏灯光设备有限公司), 厂址为(广州市白云区钟落潭镇康泽五路 33 号 3 栋 8 楼 801 房)。(舞台灯光-DMX 信号放大器 1 进 8 出)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-DMX 信号放大器 1 进 8 出)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-DMX 信号放大器 1 进 8 出)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (舞台灯光-UPS 电源 (3KVA/0.5H) /ET3KR), 生产厂为(深圳市有为能源技术有限公司), 厂址为(深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 337 号 B602)。(舞台灯光-UPS 电源 (3KVA/0.5H))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-UPS 电源 (3KVA/0.5H))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-UPS 电源 (3KVA/0.5H))的(关键工序)在中国境内完成。

17. (舞台灯光-19 寸标准机柜/32U), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 A2161 室)。(舞台灯光-19 寸标准机柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-19 寸标准机柜)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-19 寸标准机柜)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (舞台灯光-调光设备/7iK), 生产厂为(广州市新舞台灯光设备有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇华山路 3 号 1 幢)。(舞台灯光-调光设备)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-调光设备)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-调光设备)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (舞台灯光-LED会议灯/QT-PS2 IP20), 生产厂为(广东擎田灯光科技有限公司), 厂址为(佛山市南海区里水镇和顺大道一街1号三楼(住所申报))。(舞台灯光-LED会议灯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-LED会议灯)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-LED会议灯)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (舞台灯光-LED定焦成像灯/QT-CS2 IP20(二合一)), 生产厂为(广东擎田灯光科技有限公司), 厂址为(佛山市南海区里水镇和顺大道一街1号三楼(住所申报))。(舞台灯光-LED定焦成像灯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-LED定焦成像灯)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-LED定焦成像灯)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (舞台灯光-LED定焦成像灯/QT-CS2 IP20(二合一)), 生产厂为(广东擎田灯光科技有限公司), 厂址为(佛山市南海区里水镇和顺大道一街1号三楼(住所申报))。(舞台灯光-LED定焦成像灯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-LED定焦成像灯)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-LED定焦成像灯)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (舞台灯光-电动变焦LEDPAR灯/LE1940 C4 W), 生产厂为(广州大舞美灯光有限公司), 厂址为(广州市花都区花山镇龙辉工业路3号5栋501房)。(舞台灯光-电动变焦LEDPAR灯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-电动变焦LEDPAR灯)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-电动变焦LEDPAR灯)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (舞台灯光-三合一电脑灯/LE400 BSW), 生产厂为(广州大舞美灯光有限公司), 厂址为(广州市花都区花山镇龙辉工业路3号5栋501房)。(舞台灯光-三合一电脑灯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-三合一电脑灯)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-三合一电脑灯)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (舞台灯光-摇头切割灯(核心产品)/FINE 1700L SWF), 生产厂为(广州彩熠科技股份有限公司), 厂址为(广州市白云区广州民营科技园科泰一路46号)。(舞台灯光-摇头切割灯(核心产品))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-摇头切割灯(核心产品))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光-摇头切割灯(核心产品))的(关键工序)在中国境内完成。

25. (舞台灯光-效果设备(烟机)/DF-1500S), 生产厂为(广州迪杰帕尔电子科技有限公司), 厂址为(广州市花都区新雅街镜湖工业区富邦路7号)。(舞台灯光-效果设备(烟机))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光-效果设备(烟机))的(关键组

件)在中国境内生产。(舞台灯光-效果设备(烟机))的(关键工序)在中国境内完成。

26. (舞台音响-数字调音台/S21), 生产厂为(华汇音响顾问有限公司), 厂址为(广州市番禺区东环街龙星街 22 号)。(舞台音响-数字调音台)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-数字调音台)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-数字调音台)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (舞台音响-I/O 接口箱/S21), 生产厂为(华汇音响顾问有限公司), 厂址为(广州市番禺区东环街龙星街 22 号)。(舞台音响-I/O 接口箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-I/O 接口箱)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-I/O 接口箱)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (舞台音响-音频网络交换机/EW-S2924GM), 生产厂为(深圳翼丰达科技有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区紫薇苑二期 3 栋, 4 栋, 5 栋, 6 栋一单元 4 栋 401)。(舞台音响-音频网络交换机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-音频网络交换机)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-音频网络交换机)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (舞台音响-6.5"监听音箱/MQ-260), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-6.5"监听音箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-6.5"监听音箱)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-6.5"监听音箱)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (舞台音响-监听耳机/HP3), 生产厂为(深圳市长丰影像器材有限公司), 厂址为(深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区 20 号硅谷动力智能终端产业园 A16 栋 101 第 1-3 层、4 层 B 面、5 层; A17 栋第 2-3 层、5 层 B 面)。(舞台音响-监听耳机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-监听耳机)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-监听耳机)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (舞台音响-阵列扬声器(左声道)/VK310+), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-阵列扬声器(左声道))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-阵列扬声器(左声道))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-阵列扬声器(左声道))的(关键工序)在中国境内完成。

32. (舞台音响-阵列扬声器(右声道)/VK310+), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-阵列扬声器(右声道))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-阵列扬声器(右声道))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-阵列扬声器(右声道))的(关键工序)在中国境内完成。

33. (舞台音响-阵列扬声器(中央声道)/VK311+), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-阵列扬声器(中央声道))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-阵列扬声器(中央声道))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-阵列扬声器(中央声道))的(关键工序)在中国境内完成。

34. (舞台音响-V 吊架), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-V 吊架)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-V 吊架)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-V 吊架)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (舞台音响-V 连接板), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-V 连接板)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-V 连接板)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-V 连接板)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (舞台音响-超低音扬声器/WA118), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-超低音扬声器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-超低音扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-超低音扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (舞台音响-超低音扬声器/WA218), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-超低音扬声器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-超低音扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-超低音扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (舞台音响-拉声像扬声器/HD15), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-拉声像扬声器)的中国境

内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-拉声像扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-拉声像扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (舞台音响-补声扬声器/HD12), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-补声扬声器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-补声扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-补声扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (舞台音响-流动返听扬声器/M12+), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-流动返听扬声器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-流动返听扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-流动返听扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (舞台音响-固定返听扬声器/HD12), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-固定返听扬声器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-固定返听扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-固定返听扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (舞台音响-台唇扬声器/HD8), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-台唇扬声器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-台唇扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-台唇扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (舞台音响-功率放大器(左右声道 1)/DA20. 2), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-功率放大器(左右声道 1))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-功率放大器(左右声道 1))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-功率放大器(左右声道 1))的(关键工序)在中国境内完成。

44. (舞台音响-功率放大器(左右声道 2)/DA6. 4), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-功率放大器(左右声道 2))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-功率放大器(左右声道 2))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-功率放大器(左右声道 2))的(关键工序)在中国境内完成。

45. (舞台音响-功率放大器(中置1)/DA20.2), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号)。(舞台音响-功率放大器(中置1))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-功率放大器(中置1))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-功率放大器(中置1))的(关键工序)在中国境内完成。

46. (舞台音响-功率放大器(中置2)/DA6.4), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号)。(舞台音响-功率放大器(中置2))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-功率放大器(中置2))的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-功率放大器(中置2))的(关键工序)在中国境内完成。

47. (舞台音响-流动返听功率放大器/DA6.4), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号)。(舞台音响-流动返听功率放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-流动返听功率放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-流动返听功率放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (舞台音响-补声返听功率放大器/DA6.4), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号)。(舞台音响-补声返听功率放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-补声返听功率放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-补声返听功率放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (舞台音响-固定返听功率放大器/G750), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号)。(舞台音响-固定返听功率放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-固定返听功率放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-固定返听功率放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (舞台音响-台唇功率放大器/DA6.4), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号)。(舞台音响-台唇功率放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-台唇功率放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-台唇功率放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (舞台音响-拉声像、超低功率放大器/DA15.4), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号)。(舞台音响-拉声像、超低功率放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-拉声像、超低功率放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-拉声像、超低功率放大器)的(关键工

序)在中国境内完成。

52. (舞台音响-落地超低频功率放大器/DA30.2), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-落地超低频功率放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-落地超低频功率放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-落地超低频功率放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (舞台音响-数字音频处理器/TP-428 PRO), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-数字音频处理器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-数字音频处理器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-数字音频处理器)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (舞台音响-手提电脑/B1-14), 生产厂为(蓝晨科技(广东)有限公司), 厂址为(中山市古镇镇沙古公路 1 号蓝晨科技园 9 号楼 5 楼)。(舞台音响-手提电脑)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-手提电脑)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-手提电脑)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (舞台音响-外置专业声卡/TITAN Q6), 生产厂为(东莞市美派电子科技有限公司), 厂址为(广东省东莞市大岭山镇水朗工业路 8 号 2 栋 801 室)。(舞台音响-外置专业声卡)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-外置专业声卡)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-外置专业声卡)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (舞台音响-数字式无线接收机及手持话筒/QL5R/QLI), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-数字式无线接收机及手持话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-数字式无线接收机及手持话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-数字式无线接收机及手持话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (舞台音响-数字式无线接收机及领夹话筒/QL5R/QL-P/QL3), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-数字式无线接收机及领夹话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-数字式无线接收机及领夹话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-数字式无线接收机及领夹话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

58. (舞台音响-数字式无线接收机及头戴话筒/QL5R/QL-P/QL2), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-数字式无线接收机及头戴话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-数字式无线接收机及头戴话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-数字式无线接收机及头戴话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

59. (舞台音响-有源天线), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司/UA404I), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-有源天线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-有源天线)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-有源天线)的(关键工序)在中国境内完成。

60. (舞台音响-天线放大器/UA590I), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-天线放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-天线放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-天线放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

61. (舞台音响-有线合唱电容话筒/T05), 生产厂为(宁波奥创电子科技有限公司), 厂址为(宁波市海曙区高桥镇秀丰村)。(舞台音响-有线合唱电容话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-有线合唱电容话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-有线合唱电容话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

62. (舞台音响-人声话筒/PM05), 生产厂为(宁波奥创电子科技有限公司), 厂址为(宁波市海曙区高桥镇秀丰村)。(舞台音响-人声话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-人声话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-人声话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

63. (舞台音响-动圈乐器话筒/BC600PRO), 生产厂为(宁波奥创电子科技有限公司), 厂址为(宁波市海曙区高桥镇秀丰村)。(舞台音响-动圈乐器话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-动圈乐器话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-动圈乐器话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

64. (舞台音响-底鼓话筒/DM-10), 生产厂为(宁波奥创电子科技有限公司), 厂址为(宁波市海曙区高桥镇秀丰村)。(舞台音响-底鼓话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-底鼓话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-底鼓话筒)的(关

键工序)在中国境内完成。

65. (舞台音响-军鼓话筒/DM-02), 生产厂为(宁波奥创电子科技有限公司), 厂址为(宁波市海曙区高桥镇秀丰村)。(舞台音响-军鼓话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-军鼓话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-军鼓话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

66. (舞台音响-鼓组顶部话筒/DM-03), 生产厂为(宁波奥创电子科技有限公司), 厂址为(宁波市海曙区高桥镇秀丰村)。(舞台音响-鼓组顶部话筒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-鼓组顶部话筒)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-鼓组顶部话筒)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (舞台音响-会议话筒主机/DC-8200M), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-会议话筒主机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-会议话筒主机)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-会议话筒主机)的(关键工序)在中国境内完成。

68. (舞台音响-主席单元/DC-8200C), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-主席单元)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-主席单元)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-主席单元)的(关键工序)在中国境内完成。

69. (舞台音响-代表单元/DC-8200D), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-代表单元)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-代表单元)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-代表单元)的(关键工序)在中国境内完成。

70. (舞台音响-2 节低杆话筒架/LKT- 802), 生产厂为(恩平市乐科特音响器材厂), 厂址为(恩平市恩城财贸飞鹅新村幼儿园综合楼 27 号)。(舞台音响-2 节低杆话筒架)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-2 节低杆话筒架)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-2 节低杆话筒架)的(关键工序)在中国境内完成。

71. (舞台音响-无线对讲机/BF- TD526/BF- TD526), 生产厂为(福建北峰通信科技股份有限公司), 厂址为(泉州市洛江区双阳华侨经济开发区 A-15)。(舞台音响-无线对讲机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-无线对讲机)的(关键组件)在中国

境内生产。(舞台音响-无线对讲机)的(关键工序)在中国境内完成。

72. (舞台音响-广播分区器/MP9813D), 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司), 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路 1 号)。(舞台音响-广播分区器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-广播分区器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-广播分区器)的(关键工序)在中国境内完成。

73. (舞台音响-分区寻呼器/MP9810P), 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司), 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路 1 号)。(舞台音响-分区寻呼器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-分区寻呼器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-分区寻呼器)的(关键工序)在中国境内完成。

74. (舞台音响-遥控分区寻呼器/MP9810RII), 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司), 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路 1 号)。(舞台音响-遥控分区寻呼器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-遥控分区寻呼器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-遥控分区寻呼器)的(关键工序)在中国境内完成。

75. (舞台音响-前置放大器/MP9811P), 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司), 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路 1 号)。(舞台音响-前置放大器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-前置放大器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-前置放大器)的(关键工序)在中国境内完成。

76. (舞台音响-纯后级广播功放/MP2500), 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司), 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路 1 号)。(舞台音响-纯后级广播功放)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-纯后级广播功放)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-纯后级广播功放)的(关键工序)在中国境内完成。

77. (舞台音响-天花扬声器/DSP802), 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司), 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路 1 号)。(舞台音响-天花扬声器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-天花扬声器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-天花扬声器)的(关键工序)在中国境内完成。

78. (舞台音响-室内球型摄像机/BL- E940PMC- AX40-25), 生产厂为(广东美电贝尔科技集团有限公司), 厂址为(广州市天河区思成路 1 号 3 层 301 号房)。(舞台音响-室内球型摄像机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-室内球型摄像机)的(关

键组件)在中国境内生产。(舞台音响-室内球型摄像机)的(关键工序)在中国境内完成。

79. (舞台音响-硬盘录像机/BL-NVR76HD-A2), 生产厂为(广东美电贝尔科技集团有限公司), 厂址为(广州市天河区思成路1号3层301号房)。(舞台音响-硬盘录像机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-硬盘录像机)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-硬盘录像机)的(关键工序)在中国境内完成。

80. (舞台音响-视频矩阵/XW-HM0808-4K), 生产厂为(成都讯维信息技术有限公司), 厂址为(成都高新区高朋大道12号)。(舞台音响-视频矩阵)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-视频矩阵)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-视频矩阵)的(关键工序)在中国境内完成。

81. (舞台音响-显示器1/WPS-F21EX), 生产厂为(佛山威普森科技股份有限公司), 厂址为(佛山市三水区乐平镇科勒大道31号7座二层之一(住所申报))。(舞台音响-显示器1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-显示器1)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-显示器1)的(关键工序)在中国境内完成。

82. (舞台音响-显示器2/WPS-F3200-E), 生产厂为(佛山威普森科技股份有限公司), 厂址为(佛山市三水区乐平镇科勒大道31号7座二层之一(住所申报))。(舞台音响-显示器2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-显示器2)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-显示器2)的(关键工序)在中国境内完成。

83. (舞台音响-显示器3/WPS-F3200-E), 生产厂为(佛山威普森科技股份有限公司), 厂址为(佛山市三水区乐平镇科勒大道31号7座二层之一(住所申报))。(舞台音响-显示器3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-显示器3)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-显示器3)的(关键工序)在中国境内完成。

84. (舞台音响-1发多收网传传输器/DV-ND8916-R), 生产厂为(深圳市迪威泰克数字技术有限公司), 厂址为(深圳市宝安区新安街道兴东社区71区新雷欧电子厂房B栋210)。(舞台音响-1发多收网传传输器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-1发多收网传传输器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-1发多收网传传输器)的(关键工序)在中国境内完成。

85. (舞台音响-舞台监督控制操作台), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座A2161室)。(舞台音响-舞台监督控制操作台)的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-舞台监督控制操作台)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-舞台监督控制操作台)的(关键工序)在中国境内完成。

86. (舞台音响-机柜 1), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 A2161 室)。(舞台音响-机柜 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-机柜 1)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-机柜 1)的(关键工序)在中国境内完成。

87. (舞台音响-机柜 2), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 A2161 室)。(舞台音响-机柜 2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-机柜 2)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-机柜 2)的(关键工序)在中国境内完成。

88. (舞台音响-智能控制系统/P-8D), 生产厂为(广州市锐丰音响科技股份有限公司), 厂址为(广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号)。(舞台音响-智能控制系统)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台音响-智能控制系统)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台音响-智能控制系统)的(关键工序)在中国境内完成。

89. (舞台视频-台口流动屏幕/Q2.5pro), 生产厂为(厦门强力巨彩显示技术有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区(翔安)产业区御踏石路 5-1 号第四层之二)。(舞台视频-台口流动屏幕)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-台口流动屏幕)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-台口流动屏幕)的(关键工序)在中国境内完成。

90. (舞台视频-控制发送及接收设备/R12), 生产厂为(北京凯视达科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1408)。(舞台视频-控制发送及接收设备)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-控制发送及接收设备)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-控制发送及接收设备)的(关键工序)在中国境内完成。

91. (舞台视频-屏体结构), 生产厂为(厦门强力巨彩显示技术有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区(翔安)产业区御踏石路 5-1 号第四层之二)。(舞台视频-屏体结构)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-屏体结构)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-屏体结构)的(关键工序)在中国境内完成。

92. (舞台视频-视频图像拼接处理器/KSV4), 生产厂为(北京凯视达科技有限公司), 厂址为(北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1408)。(舞台视频-视频图像拼接处理器)的

中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-视频图像拼接处理器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-视频图像拼接处理器)的(关键工序)在中国境内完成。

93. (舞台视频-系统操作计算机/PCID-0069/HC23801), 生产厂为(惠联云技术(深圳)有限公司), 厂址为(深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路1号森海诺科创大厦1001)。(舞台视频-系统操作计算机)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-系统操作计算机)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-系统操作计算机)的(关键工序)在中国境内完成。

94. (舞台视频-视频控制软件), 生产厂为(厦门强力巨彩显示技术有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区(翔安)产业区御踏石路5-1号第1层、第2层、第3层、第4层之一)。(舞台视频-视频控制软件)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-视频控制软件)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-视频控制软件)的(关键工序)在中国境内完成。

95. (舞台视频-网传器/GF-TPHD141K), 生产厂为(广州格芬电子科技有限公司), 厂址为(广州市番禺区大龙街长沙路1号C栋203)。(舞台视频-网传器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-网传器)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-网传器)的(关键工序)在中国境内完成。

96. (舞台视频-PLC控制箱), 生产厂为(厦门强力巨彩显示技术有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区(翔安)产业区御踏石路5-1号第1层、第2层、第3层、第4层之一)。(舞台视频-PLC控制箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台视频-PLC控制箱)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台视频-PLC控制箱)的(关键工序)在中国境内完成。

97. (静电地板), 生产厂为(河北科华防静电地板制造有限公司), 厂址为(河北省保定市徐水区双丰大街1号)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(静电地板)的(关键组件)在中国境内生产。(静电地板)的(关键工序)在中国境内完成。

98. (舞台灯光系统配电柜), 生产厂为(河北星硕电气设备有限公司), 厂址为(河北省保定市高碑店市京开市场东区G-115)。(舞台灯光系统配电柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台灯光系统配电柜)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台灯光系统配电柜)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (设备间空调/JM013), 生产厂为(上海约顿机房设备有限公司), 厂址为(上海市嘉定

区封周路 655 号 14 幢 201 室 JT6496)。(设备间空调)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(设备间空调)的(关键组件)在中国境内生产。(设备间空调)的(关键工序)在中国境内完成。

100. (舞台弱电机柜), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 A2161 室)。(舞台弱电机柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舞台弱电机柜)的(关键组件)在中国境内生产。(舞台弱电机柜)的(关键工序)在中国境内完成。

101. (2F 对战间配电箱), 生产厂为(河北星硕电气设备有限公司), 厂址为(河北省保定市高碑店市京开市场东区 G-115)。(2F 对战间配电箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(2F 对战间配电箱)的(关键组件)在中国境内生产。(2F 对战间配电箱)的(关键工序)在中国境内完成。

102. (2F 对战间活动机柜), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 A2161 室)。(2F 对战间活动机柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(2F 对战间活动机柜)的(关键组件)在中国境内生产。(2F 对战间活动机柜)的(关键工序)在中国境内完成。

103. (2F 评论/解说间视频光传), 生产厂为(北京博亚威源视讯科技有限公司), 厂址为(北京市大兴区春和路 52 号院 5 号楼 8 层 801- 12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(2F 评论/解说间视频光传)的(关键组件)在中国境内生产。(2F 评论/解说间视频光传)的(关键工序)在中国境内完成。

104. (2F 评论/解说间音频光传/i4-TRX-S-FC-W13/W15), 生产厂为(北京多铁克数字技术有限公司), 厂址为(北京市海淀区上地信息路 2 号(北京实创高科技发展总公司 2- 1、2 - 2 号) 2- 1 幢 8 层 C 栋 8- 1- 819)。(2F 评论/解说间音频光传)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(2F 评论/解说间音频光传)的(关键组件)在中国境内生产。(2F 评论/解说间音频光传)的(关键工序)在中国境内完成。

105. (2F 评论/解说间活动机柜), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 A2161 室)。(2F 评论/解说间活动机柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(2F 评论/解说间活动机柜)的(关键组件)在中国境内生产。(2F 评论/解说间活动机柜)的(关键工序)在中国境内完成。

106. (4F 机房三相机柜配电箱), 生产厂为(河北星硕电气设备有限公司), 厂址为(河北省保定市高碑店市京开市场东区 G-115)。(4F 机房三相机柜配电箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(4F 机房三相机柜配电箱)的(关键组件)在中国境内生产。(4F 机房三相机柜配电箱)的(关键工序)在中国境内完成。

107. (4F 导播间 KVM 延长器/TW-D120T/R), 生产厂为(广州市天为电信科技有限公司), 厂址为(广州高新技术产业开发区南翔二路 19 号综合楼三楼东侧大车间和 301 房)。(4F 导播间 KVM 延长器)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(4F 导播间 KVM 延长器)的(关键组件)在中国境内生产。(4F 导播间 KVM 延长器)的(关键工序)在中国境内完成。

108. (4F 导播间切换台面板/SE- 2600), 生产厂为(上海洋铭数码科技有限公司), 厂址为(上海市静安区广中西路 777 弄 2 号楼 2F-D 室)。(4F 导播间切换台面板)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(4F 导播间切换台面板)的(关键组件)在中国境内生产。(4F 导播间切换台面板)的(关键工序)在中国境内完成。

109. (4F 导播间导控桌/电视架), 生产厂为(北京鑫源创典科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 A2161 室)。(4F 导播间导控桌/电视架)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(4F 导播间导控桌/电视架)的(关键组件)在中国境内生产。(4F 导播间导控桌/电视架)的(关键工序)在中国境内完成。

110. (系统集成工程), 生产厂为(北京新总科技有限公司), 厂址为(北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室 (集群注册))。(系统集成工程)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(系统集成工程)的(关键组件)在中国境内生产。(系统集成工程)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 北京新总科技有限公司

日期: 2026 年 09 月 04 日

-
- 1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：

（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关 境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区分的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供以下《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标公告同时公告

附：关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相 关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例（达到） 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

注：投标人提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：请从 “达到和未达到” 中选择一个填写。

投标人名称： 北京新总科技有限公司 （盖单位公章）

日期： 2026 年 09 月 04 日

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。