

（五）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称多联式空调室外机RUXYQ22BB、RUXYQ26BB、RUXYQ34BB、RUXYQ36BB，多联式空调室内机FXFP28BA、FXFP36BA、FXFP45BA、FXFP56BA、FXFP71BA、FXFP90BA、FXFP140BA），生产厂为（大金空调(上海)有限公司），厂址为（上海市莘庄工业区申富路318号）。（产品名称多联式空调室外机RUXYQ22BB、RUXYQ26BB、RUXYQ34BB、RUXYQ36BB，多联式空调室内机FXFP28BA、FXFP36BA、FXFP45BA、FXFP56BA、FXFP71BA、FXFP90BA、FXFP140BA1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称多联式空调室外机RUXYQ22BB、RUXYQ26BB、RUXYQ34BB、RUXYQ36BB，多联式空调室内机FXFP28BA、FXFP36BA、FXFP45BA、FXFP56BA、FXFP71BA、FXFP90BA、FXFP140BA）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称多联式空调室外机RUXYQ22BB、RUXYQ26BB、RUXYQ34BB、RUXYQ36BB，多联式空调室内机FXFP28BA、FXFP36BA、FXFP45BA、FXFP56BA、FXFP71BA、FXFP90BA、FXFP140BA）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称冷媒铜管中佳 ϕ 6.35、中佳 ϕ 9.53、中佳 ϕ 12.7、中佳 ϕ 15.66、中佳 ϕ 19.6、中佳 ϕ 22.2、中佳 ϕ 25.4、中佳 ϕ 28.6、中佳 ϕ 31.8、中佳 ϕ 38.1），生产厂为（常熟中佳新材料有限公司），厂址为（江苏省苏州市常熟高新技术产业开发区金门路 27 号）。（产品名称冷媒铜管中佳 ϕ 6.35、中佳 ϕ 9.53、中佳 ϕ 12.7、中佳 ϕ 15.66、中佳 ϕ 19.6、中佳 ϕ 22.2、中佳 ϕ 25.4、中佳 ϕ 28.6、中佳 ϕ 31.8、中佳 ϕ 38.1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称冷媒铜管中佳 ϕ 6.35、中佳 ϕ 9.53、中佳 ϕ 12.7、中佳 ϕ 15.66、中佳 ϕ 19.6、中佳 ϕ 22.2、中佳 ϕ 25.4、中佳 ϕ 28.6、中佳 ϕ 31.8、中佳 ϕ 38.1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称冷媒铜管中佳 ϕ 6.35、中佳 ϕ 9.53、中佳 ϕ 12.7、中佳 ϕ 15.66、中佳 ϕ 19.6、中佳 ϕ 22.2、中佳 ϕ 25.4、中佳 ϕ 28.6、中佳 ϕ 31.8、中佳 ϕ 38.1）的（关键工序）在中国境内完成。

3. (产品名称冷媒管道橡塑保温管华美 $\phi 7*13$ 、华美 $\phi 10*13$ 、华美 $\phi 12*13$ 、华美 $\phi 16*15$ 、华美 $\phi 20*15$ 、华美 $\phi 22*15$ 、华美 $\phi 25*15$ 、华美 $\phi 28*15$ 、华美 $\phi 32*15$ 、华美 $\phi 39*15$)，生产厂为(华美节能科技集团有限公司)，厂址为(河北省廊坊市大城县留各庄)。(产品名称冷媒管道橡塑保温管华美 $\phi 7*13$ 、华美 $\phi 10*13$ 、华美 $\phi 12*13$ 、华美 $\phi 16*15$ 、华美 $\phi 20*15$ 、华美 $\phi 22*15$ 、华美 $\phi 25*15$ 、华美 $\phi 28*15$ 、华美 $\phi 32*15$ 、华美 $\phi 39*15$)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称冷媒管道橡塑保温管华美 $\phi 7*13$ 、华美 $\phi 10*13$ 、华美 $\phi 12*13$ 、华美 $\phi 16*15$ 、华美 $\phi 20*15$ 、华美 $\phi 22*15$ 、华美 $\phi 25*15$ 、华美 $\phi 28*15$ 、华美 $\phi 32*15$ 、华美 $\phi 39*15$)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称冷媒管道橡塑保温管华美 $\phi 7*13$ 、华美 $\phi 10*13$ 、华美 $\phi 12*13$ 、华美 $\phi 16*15$ 、华美 $\phi 20*15$ 、华美 $\phi 22*15$ 、华美 $\phi 25*15$ 、华美 $\phi 28*15$ 、华美 $\phi 32*15$ 、华美 $\phi 39*15$)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (产品名称冷凝水管道联塑联塑 $\phi 40/\phi 32/\phi 25$)，生产厂为(中国联塑集团控股有限公司)，厂址为(广东省佛山市顺德区龙江镇联塑工业村)。(产品名称冷凝水管道联塑联塑 $\phi 40/\phi 32/\phi 25$)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称冷凝水管道联塑联塑 $\phi 40/\phi 32/\phi 25$)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称冷凝水管道联塑联塑 $\phi 40/\phi 32/\phi 25$)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (产品名称检修口定制600*600)，生产厂为(红安盛荣金属制品有限公司)，厂址为(湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园)。(产品名称检修口定制600*600)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称检修口定制600*600)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称检修口定制600*600)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (产品名称RVVP信号线起帆0.75m²*2、内机电源线起帆4m²*3、外机电缆起帆YJV16m²*5)，生产厂为(上海起帆电缆股份有限公司)，厂址为(上海市金山区张堰镇振康路 238 号)。(产品名称RVVP信号线起帆0.75m²*2、内机电源线起帆4m²*3、外机电缆起帆YJV16m²*5)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称RVVP信号线起帆0.75m²*2、内机电源线起帆4m²*3、外机电缆起帆YJV16m²*5)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称RVVP信号线起帆0.75m²*2、内机电源线起帆4m²*3、外机电缆起帆YJV16m²*5)的(关键工序)在中国境内完成。

7.（产品名称丝杆国标Φ8、丝杆配件、内机支吊架），生产厂为（无锡腾驰五金机电有限公司），厂址为（江苏省无锡市惠山区钱桥街道盛岸西路 588 号）。（产品名称丝杆国标Φ8、丝杆配件、内机支吊架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称丝杆国标Φ8、丝杆配件、内机支吊架）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称丝杆国标Φ8、丝杆配件、内机支吊架）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（产品名称制冷剂大金R410A），生产厂为（大金氟化工（中国）有限公司），厂址为（江苏省常熟市常熟新材料产业园西金虞路8号）。（产品名称制冷剂大金R410A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称制冷剂大金R410A）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称制冷剂大金R410A）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）上海名汇建设发展有限公司

日期：2026年8月18日

说明：

- 1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。