

第十六章 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司上海高校华实空调设备有限公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下

1.22HP 多联机室外机 RUXYQ22BB,生产厂为大金空调(上海)有限公司,厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。22HP 多联机室外机 RUXYQ22BB的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。22HP 多联机室外机 RUXYQ22BB的(关键组件)⁴在中国境内生产。22HP 多联机室外机 RUXYQ22BB的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2.26HP 多联机室外机 RUXYQ26BB,生产厂为大金空调(上海)有限公司,厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。26HP 多联机室外机 RUXYQ26BB的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。26HP 多联机室外机 RUXYQ26BB的(关键组件)⁴在中国境内生产。26HP 多联机室外机 RUXYQ26BB的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3.28HP 多联机室外机 RUXYQ28BB,生产厂为大金空调(上海)有限公司,厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。28HP 多联机室外机 RUXYQ28BB的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。28HP 多联机室外机 RUXYQ28BB的(关键组件)⁴在中国境内生产。28HP 多联机室外机 RUXYQ28BB的(关键工序)⁵在中国境内完成。

4.30HP 多联机室外机 RUXYQ30BB,生产厂为大金空调(上海)有限公司,厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。30HP 多联机室外机 RUXYQ30BB的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。30HP 多联机室外机 RUXYQ30BB的(关键组件)⁴在中国境内生产。30HP 多联机室外机 RUXYQ30BB的(关键工序)⁵在中国境内完成。

5.4.5 中静压风管式 FXSP45DA,生产厂为大金空调(上海)有限公司,厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。4.5 中静压风管式 FXSP45DA的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。4.5 中静压风管式 FXSP45DA的(关键组件)⁴在中国境内生产。4.5 中静压风管式 FXSP45DA的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6.8.0 中静压风管式 FXSP80DA,生产厂为大金空调(上海)有限公司,厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。8.0 中静压风管式 FXSP80DA的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。8.0 中静压风管式 FXSP80DA的(关键组件)⁴在中国境内生产。8.0 中静压风管式 FXSP80DA的(关键工序)

⁵在中国境内完成。

7.3.6 四面出风嵌入式 FXFP36BA, 生产厂为大金空调(上海)有限公司, 厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。3.6 四面出风嵌入式 FXFP36BA 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。3.6 四面出风嵌入式 FXFP36BA 的(关键组件)⁴在中国境内生产。3.6 四面出风嵌入式 FXFP36BA 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8.4.5 四面出风嵌入式 FXFP45BA, 生产厂为大金空调(上海)有限公司, 厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。4.5 四面出风嵌入式 FXFP45BA 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。4.5 四面出风嵌入式 FXFP45BA 的(关键组件)⁴在中国境内生产。4.5 四面出风嵌入式 FXFP45BA 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9.5.6 四面出风嵌入式 FXFP56BA, 生产厂为大金空调(上海)有限公司, 厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。5.6 四面出风嵌入式 FXFP56BA 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。5.6 四面出风嵌入式 FXFP56BA 的(关键组件)⁴在中国境内生产。5.6 四面出风嵌入式 FXFP56BA 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10.7.1 四面出风嵌入式 FXFP71BA, 生产厂为大金空调(上海)有限公司, 厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。7.1 四面出风嵌入式 FXFP71BA 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。7.1 四面出风嵌入式 FXFP71BA 的(关键组件)⁴在中国境内生产。7.1 四面出风嵌入式 FXFP71BA 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11.9.0 四面出风嵌入式 FXFP90BA, 生产厂为大金空调(上海)有限公司, 厂址为上海市闵行区莘庄工业区申富路 318 号。9.0 四面出风嵌入式 FXFP90BA 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。9.0 四面出风嵌入式 FXFP90BA 的(关键组件)⁴在中国境内生产。9.0 四面出风嵌入式 FXFP90BA 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12.1HP 分体挂壁机室内机:KFR-26G/BP(FTXM226WC)/室外机:KFR-26W/BP(RXM226WC), 生产厂为大金空调(苏州)有限公司, 厂址为苏州工业园区中新大道东 578 号。1HP 分体挂壁机室内机:KFR-26G/BP(FTXM226WC)/室外机:KFR-26W/BP(RXM226WC)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。1HP 分体挂壁机室内机:KFR-26G/BP(FTXM226WC)/室外机:KFR-26W/BP(RXM226WC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。1HP 分体挂壁机室内机:KFR-26G/BP(FTXM226WC)/室外机:KFR-26W/BP(RXM226WC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

.....
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：2026年02月04日

