

18. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（上海金诚冷气工程有限公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（上海金诚冷气工程有限公司）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （10HP多联机室外机RUXYQ10BB）¹，生产厂为（大金空调（上海）有限公司）²，厂址为（上海市莘庄工业区申富路318、333号）。（10HP多联机室外机RUXYQ10BB）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（10HP多联机室外机RUXYQ10BB）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（10HP多联机室外机RUXYQ10BB）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （20HP多联机室外机RUXYQ20BB）¹，生产厂为（大金空调（上海）有限公司）²，厂址为（上海市莘庄工业区申富路318、333号）。（20HP多联机室外机RUXYQ20BB）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（20HP多联机室外机RUXYQ20BB）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（20HP多联机室外机RUXYQ20BB）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. （28HP多联机室外机RUXYQ28BB）¹，生产厂为（大金空调（上海）有限公司）²，厂址为（上海市莘庄工业区申富路318、333号）。（28HP多联机室外机RUXYQ28BB）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（28HP多联机室外机RUXYQ28BB）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（28HP多联机室外机RUXYQ28BB）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. （38HP多联机室外机RUXYQ38BB）¹，生产厂为（大金空调（上海）有限公司）²，厂址为（上海市莘庄工业区申富路318、333号）。（38HP多联机室外机RUXYQ38BB）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（38HP多联机室外机RUXYQ38BB）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（38HP多联机室外机RUXYQ38BB）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. （8.0四面出风嵌入式FXFP80BA）¹，生产厂为（大金空调（上海）有限公司）²，厂址为（上海市莘庄工业区申富路318、333号）。（8.0四面出风嵌入式FXFP80BA）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（8.0四面出风嵌入式FXFP80BA）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（8.0四面出风嵌入式FXFP80BA）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. （9.0四面出风嵌入式FXFP90BA）¹，生产厂为（大金空调（上海）有限公司）²，厂址为（上海市莘庄工业区申富路318、333号）。（9.0四面出风嵌入式FXFP90BA）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（9.0四面出风嵌入式FXFP90BA）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（9.0四面出风嵌入式FXFP90BA）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

FXFP90BA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (10.0四面出风嵌入式FXFP100BA)¹,生产厂为(大金空调(上海)有限公司)²,厂址为(上海市莘庄工业区申富路318、333号)。(10.0四面出风嵌入式FXFP100BA)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(10.0四面出风嵌入式FXFP100BA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(10.0四面出风嵌入式FXFP100BA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (12.5四面出风嵌入式FXFP125BA)¹,生产厂为(大金空调(上海)有限公司)²,厂址为(上海市莘庄工业区申富路318、333号)。(12.5四面出风嵌入式FXFP125BA)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(12.5四面出风嵌入式FXFP125BA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(12.5四面出风嵌入式FXFP125BA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (2.8中静压风管式FXSP28DA)¹,生产厂为(大金空调(上海)有限公司)²,厂址为(上海市莘庄工业区申富路318、333号)。(2.8中静压风管式FXSP28DA)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(2.8中静压风管式FXSP28DA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(2.8中静压风管式FXSP28DA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10. (4.5中静压风管式FXSP45DA)¹,生产厂为(大金空调(上海)有限公司)²,厂址为(上海市莘庄工业区申富路318、333号)。(4.5中静压风管式FXSP45DA)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(4.5中静压风管式FXSP45DA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(4.5中静压风管式FXSP45DA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11. (10.0中静压风管式FXSP100DA)¹,生产厂为(大金空调(上海)有限公司)²,厂址为(上海市莘庄工业区申富路318、333号)。(10.0中静压风管式FXSP100DA)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(10.0中静压风管式FXSP100DA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(10.0中静压风管式FXSP100DA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (2.8单向气流嵌入式FXCP28EPVC)¹,生产厂为(大金空调(上海)有限公司)²,厂址为(上海市莘庄工业区申富路318、333号)。(2.8单向气流嵌入式FXCP28EPVC)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(2.8单向气流嵌入式FXCP28EPVC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(2.8单向气流嵌入式FXCP28EPVC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

13. (4.5双面气流嵌入式FXCP45MMVC)¹,生产厂为(大金空调(上海)有限公司)²,厂址为(上海市莘庄工业区申富路318、333号)。(4.5双面气流嵌入式FXCP45MMVC)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(4.5双面

气流嵌入式FXCP45MMVC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(4.5双面气流嵌入式FXCP45MMVC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

14. (250全热交换器BG250G2/D)¹,生产厂为(布鲁舍(北京)环境技术有限公司)²,厂址为(北京市房山区篱笆园南路10号院7号楼10层1-1008)。

(250全热交换器BG250G2/D)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)

³。(250全热交换器BG250G2/D)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(250全热交换器BG250G2/D)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

15. (350全热交换器BG350G2/D)¹,生产厂为(布鲁舍(北京)环境技术有限公司)²,厂址为(北京市房山区篱笆园南路10号院7号楼10层1-1008)。

(350全热交换器BG350G2/D)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)

³。(350全热交换器BG350G2/D)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(350全热交换器BG350G2/D)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

16. (500全热交换器BG500G2/D)¹,生产厂为(布鲁舍(北京)环境技术有限公司)²,厂址为(北京市房山区篱笆园南路10号院7号楼10层1-1008)。

(500全热交换器BG500G2/D)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)

³。(500全热交换器BG500G2/D)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(500全热交换器BG500G2/D)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

本公司(单位)对以上声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。



(单位)名称(盖章):上海金诚冷气工程有限公司

日期:2026年02月27日

1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

说明:(1)本国产品标准适用于货物,包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品,但不包括其中的房屋和构筑物,文物和陈列品,图书和档案,特种动植物,农林牧渔业产品,矿与矿物,电力、城市燃气、蒸汽和热水、水,食品、饮料和烟

