

# 上海市建设工程竣工验收单


|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工程名称   | 上海市宝山区菊泉学校实施教室加装空调电扩容及布线项目 |
| 工程竣工日期 | 2025 年 5月29日               |
| 建设单位   | 上海市宝山区菊泉学校                 |
| 监理单位   | 上海煦驰工程咨询有限公司               |
| 施工单位   | 上海淞宝建筑工程有限公司               |
| 验收日期   | 2025 年5月30日                |

工程概况：

上海市宝山区菊泉学校实施教室加装空调布线项目，工程已于 2025 年 5 月 29 日完成，合同费用为 164.10949 万元；主要工程内容见施工方案，

- 竣工验收意见：
- 1、该工程已按批准文件要求完成相应的工程内容，未发生施工内容的增减，施工资料齐全，施工中未发生安全、质量事故；
  - 2、从现场外观检查看各项指标均在允许偏差范围内，整体外观质量良好；
  - 3、同意该工程验收通过。

验收组名单：

|                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>建设单位：<br/>上海市宝山区菊泉学校<br/>(盖章)</p> |  <p>监理单位：<br/>上海煦驰工程咨询有限公司<br/>(盖章)</p> |  <p>施工单位：<br/>上海淞宝建筑工程有限公司<br/>(盖章)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|